

**Integrovaná střední škola automobilní Brno,  
příspěvková organizace  
Křížkova 106/15  
612 00 BRNO**

OBJEDNÁVKA č. 180046  
(návrh hospodářské smlouvy)

Bankovní spojení: KB Brno-město  
Číslo účtu: [REDACTED]  
**IČO: 00219321**  
**DIČ: CZ 00219321**  
Základní kód: 0100

Brno dne: 25. 4. 2018

Vyřizuje: Bc. Chvilíček tel. [REDACTED]

TBS-Truck Bus Servis, a.s.  
K nádraží 517  
554 59 Telnice

Příspěvková organizace Jmk č.j. 20/10

č.j.: 2092

Položka	Množství	Druh zboží – práce
		<p><u>Objednáváme u Vás:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- výměnu čelního skla</li><li>- výměnu světlometu</li></ul> <p>Prosíme o potvrzení naší objednávky a vrácení zpět. Děkuji.</p> <p><u>Fakturační adresa:</u> Název: <b>Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace</b> Sídlo: <b>Křížkova 15, 612 00 Brno</b> IČO: <b>00219321</b> DIČ: <b>CZ00219321</b></p> <p style="text-align: right;">Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace Křížkova 15, 612 00 Brno IČ 00219321, DIČ CZ00219321</p>

[REDACTED]  
[REDACTED]  
razítko a podpis odběratele

**TBS - Truck Bus Servis, a.s.**  
K Nádraží 517, 664 59 Telnice  
IČO: 25537890, DIČ: Cz25537890  
Tel.: 544 224 581 ©

DODACÍ LIST č.: DZ01.001-00243/18

Zakázka: 01.001-01K-O-00180/18  
Označení/SPZ: 01.001-01K-O-00180/18

Zákazník: 1860 Integrovaná střední škola automobilní Brno  
Křižíkova 15  
CZ 612 00 Brno

SPZ: 1BI 4783

Popis dodávky: výměna čelního skla, výměna PP světlometu.

Částka bez DPH: 64289.12 Kč  
DPH: 13500.80 Kč  
Zaplacená záloha: 0.00 Kč  
Celkem k úhradě: 77789.92 Kč

Doklad platby: F001.001-00218/18

Materiál	Daň	Kat. číslo	Název	MJ	Počet	Cena/MJ	Celk. cena
VY01.001-00295/18	21	L40021	504020193 svetlomet ARWAY Crossway Leve chromovy	ks	1.00	2815.00	2815.00
VY01.001-00298/18	21	L66050	5010511285 tesnení vnejsí celního skla 2 55 CROSSWAY	ks	1.00	4977.00	4977.00
VY01.001-00313/18	21	C59071	5801301807 nýt šedý	ks	8.00	5.89	47.12
Celkem materiál:							7839.12
Ostatní	Daň		Název				Celk. cena
OB01.001-00040/18	21		výměna světlometu, výměna čelního skla 9 000,- Kč				9000.00
OB01.001-00044/18	21		5010482654 čelní sklo - 1 ks - 39 650,- Kč, lepidlo - 7 800,- Kč				47450.00
Celkem ostatní:							56450.00

Vystavil: Blaženka  
dne: 15.05.2018