

**Příloha č. 1 Rozpočet opravy střechy Azylového domu v ulici Pod Valy 664 Uherský Brod**

Soupis požadovaných položek vč. všech souvisejících prací a ceny celkem

pol. č.	položka	předpokládané množství	cena za 1 kus bez DPH	cena za množství celkem bez DPH	cena za množství celkem s DPH
	<b>Oprava střechy</b>				
1	Materiál - šrouby s podložkou	2 100,00	7	14 700,00	17 787,00
2	Materiál - silikon	50,00	101	5 050,00	6 110,50
3	Materiál - dřevěné desky podbití	20,00	110	2 200,00	2 662,00
4	Materiál - hliníkové desky střešní krytiny	3,00	315	945,00	1 143,45
5	Práce - demontáž stávajících kotvících šroubů a zpětná montáž nových kotvících šroubů	2 100,00	18	37 800,00	45 738,00
6	Práce - přezěsnění spojů silikonem	50,00	60	3 000,00	3 630,00
7	Práce - výměna poškozených dřevěných desek podbití	20,00	73	1 460,00	1 766,60
8	Práce - výměna poškozených hliníkových desek střešní krytiny	3,00	320	960,00	1 161,60
	<b>Celkem za předpokládané množství</b>			66 115,00	79 999,15