

# -185 120237

## Nabídka na poskytování služby na základě požadavkového listu č. 50/2018 podle smlouvy č. 165110227



<b>Objednatel:</b> Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		<b>Poskytovatel:</b> STV GROUP a.s. MOCR00MYQRS Žitná 45, Praha 1, PSČ: 110 00		
<b>Jehož jménem jedná:</b> Ing. Tomáš DVOŘÁČEK ředitel OV PozS SVA MO		<b>Jehož jménem jedná:</b> Ing. Jan Děcký Statutární ředitel		
<b>Kontaktní osoba:</b> Ing. Stanislav SRBA		<b>Kontaktní osoba:</b> Ing. Milan Smetana		
<b>Telefon:</b> [redacted]		<b>Telefon:</b> [redacted]		
<b>Fax:</b> [redacted]		<b>Fax:</b> [redacted]		
<b>E-mail:</b> [redacted]		<b>E-mail:</b> [redacted]		
<b>Typ/modifikace techniky:</b>	BVP-2 VOZIDLO OBRNĚN. BOJ.	<b>Uživatel techniky:</b> 442300 Přáslavice <b>Dislokace techniky:</b> Přáslavice		
<b>Evidenční číslo:</b>	895-03-47	plk. Ing. Jan Kerdík velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení		
<b>Rok výroby:</b>	01. 01. 1989	<b>Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice)</b>		
<b>SOJ ano/ne, rozsah:</b>	Ano – konečná kontrola	řtm. Drábek Petr. mob: [redacted] hodnost, titul, jméno, příjmení – telefon:		
<b>Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:</b> SOJ V ROZSAHU KONEČNÉ KONTROLY.				
<b>Číslo telefonu:</b> [redacted]		<b>Ing. Marek</b> hodnost, titul [redacted]		
[redacted]		[redacted]		
<b>Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby</b> vozidla opravy vnějšího náteru				
<b>Místo:</b> STV GROUP a.s., areál Poličských strojren, Bořiny 1145, 572 01, Polička – Horní Předměstí				
<b>Termín (doba) ukončení poskytování služby:</b> max. termín opravy do 31. 8. 2018				
<b>Nabídková cena</b>				
<b>Poskytovatel:</b>				
<b>Druh nákladů:</b>	<b>Stručný popis</b>	<b>Jednotková cena</b>	<b>Počet jednotek</b>	<b>Cena celkem (bez DPH)</b>
Náklady na vlastní výkony:	Celkem 171 Nh, 1 Nh 380,00 Kč	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	Náklady na ND a materiál	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Ostatní náklady:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
<b>Subdodavatel:</b>				
Náklady na vlastní výkony:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Ostatní náklady:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
<b>Celkem bez DPH:</b>				94 980,00
<b>Nabídková cena celkem 94 980,00 Kč bez DPH, 114 925,80 Kč s DPH</b>				
<b>Zástupce poskytovatele:</b> Ing. Milan Smetana, [redacted] titul, jméno, příjmení, telefon				
<b>V Poličce</b> dne: 18. 5. 2018		<b>V Praze</b>		
<b>Za poskytovatele:</b> [redacted]		<b>Za objednatele:</b> [redacted]		
Ing. [redacted] Statu [redacted] na zák [redacted] Ing. D [redacted] Výrob [redacted]		Ing. Tomáš DVOŘÁČEK		

\*) – nechodící se škrtněte

**Nabídka na poskytování služby**  
na základě požadavkového listu č. 50/2018  
podle smlouvy č. 165110227

<b>Objednatel:</b> Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6	<b>Poskytovatel:</b> STV GROUP a.s. Žitná 45, Praha 1, PSČ: 110 00
Jehož jménem jedná: <b>Ing. Tomáš DVOŘÁČEK</b> ředitel OVPozS SVA MO	Jehož jménem jedná: <b>Ing. Jan Děcký</b> Statutární ředitel
<b>Kontaktní osoba:</b> Ing. Stanislav SRBA	<b>Kontaktní osoba:</b> Ing. Milan Smetana
Telefon: [redacted]	Telefon: [redacted]
Fax: [redacted]	Fax: [redacted]
E-mail: [redacted]	E-mail: [redacted]
<b>Typ/modifikace techniky:</b> BVP-2 VOZIDLO OBRNĚN. BOJ.	<b>Uživatel techniky:</b> 442300 Přáslavice
<b>Evidenční číslo:</b> 895-03-47	<b>Dislokace techniky:</b> PŘÁSLAVICE
<b>Rok výroby:</b> 01. 01. 1989	pplk. Ing. Jan Kerdík <i>velitel útvaru</i> <i>hodnost, titul, jméno, příjmení</i>
<b>SOJ ano/ne; rozsah:</b> Ano – konečná kontrola	<b>Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice)</b> rtm. Drábek Petr, mob. [redacted] <i>hodnost, titul, jméno, příjmení – telefon:</i>

**Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:**

Číslo telefonu: .....  
hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko, datum a podpis

**Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby:** BO provedení opravy vnějšího nátěru vozidla

**Místo:** STV GROUP a.s., areál Poličských strojřren, Bořiny 1145, 572 01, Polička – Horní Předměstí

**Termín (doba) ukončení poskytování služby:** max. termín opravy do 31. 8. 2018

**Nabídková cena**

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem (bez DPH)
Náklady na vlastní výkony:	Celkem 171 Nh, 1 Nh 380,00 Kč	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	Náklady na ND a materiál	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Ostatní náklady:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Subdodavatel:				
Náklady na vlastní výkony:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Ostatní náklady:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
<b>Celkem bez DPH:</b>				<b>94 980,00</b>

**Nabídková cena celkem 94 980,00 Kč bez DPH, 114 925,80 Kč s DPH**

**Zástupce poskytovatele:** Ing. Milan Smetana [redacted]  
*titul, jméno, příjmení, telefon*

V Poličce dne: 18. 5. 2018

V Praze

Za poskytovatele: .....

Za objednatele: .....

Ing. Jan Děcký  
Statutární ředitel  
na základě plné moci  
Ing. Dušan [redacted]  
Výrobní ředitel

Ing. Tomáš DVOŘÁČEK



\*) – nehodící se škrtněte

Příloha k nabídce na poskytování služby na základě požadavkovému listu č. 50/2018

P.č.	Úkon	Materiál	Počet hodin	Cena materiálu (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Ostatní náklady v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
1	Provedení opravy vnějšího náteru díle ČDS 801001 (barva U2500 odstín 5454)	VPZ							
2	Provedení kontroly SOU								
	<b>CELKEM</b>							84 980,00	114 925,00
<b>CELKEM HODIN</b>									
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM</b>									

m Dědký  
 rní ředitel  
 ě plně moci  
 Jan Vaněk  
 ní ředitel

Legenda : Účtované DPH (%) = 21 %