

-185 120239

Nabídka na poskytování služby na základě požadavkového listu č. 52/2018 podle smlouvy č. 165110227



Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: STV GROUP a.s. Žitná 45, Praha 1, PSČ: 110 00		
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK ředitel OVPozS SVA MO		Jehož jménem jedná: Ing. Jan Děcký Statutární ředitel		
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav SRBA		Kontaktní osoba: Ing. Milan Smetana		
Telefon: [redacted]		Telefon: [redacted]		
Fax: [redacted]		Fax: [redacted]		
E-mail: [redacted]		E-mail: [redacted]		
Typ/modifikace techniky:	BVP-2 VOZIDLO OBRNĚN. BOJ.	Uživatel techniky: 442300 Přáslavice Dislokace techniky: Přáslavice		
Evidenční číslo:	894-73-94	pplk. Ing. Jan Kerdík <i>velitel útvaru</i> <i>hodnost, titul, jméno, příjmení</i>		
Rok výroby:	01.01.1990			
SOI ano/ne; rozsah:	Ano -- konečná kontrola			
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: SOJ V ROZSAHU KONEČNÉ KONTROLY -		Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) řtm. Drábek Petr. mob: [redacted] <i>hodnost, titul, jméno, příjmení - telefon:</i>		
Číslo telefonu: [redacted] 21-05-2018		Ing. Marek MAČEK <i>hodnost, titul, jméno, příjmení - telefon:</i> [redacted]		
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: B... opravy vnějšího nátěru vozidla				
Místo: STV GROUP a.s., areál Poličských strojren, Bořiny 1145, 572 01, Polička – Horní Předměstí				
Termín (doba) ukončení poskytování služby: max. termín opravy do 31. 8. 2018				
Nabídková cena				
Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem (bez DPH)
Náklady na vlastní výkony:	Celkem 171 Nh, 1 Nh 380,00 Kč	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	Náklady na ND a materiál	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Ostatní náklady:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Subdodavatel:				
Náklady na vlastní výkony:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Ostatní náklady:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Celkem bez DPH:				94 980,00
Nabídková cena celkem 94 980,00 Kč bez DPH, 114 925,80 Kč s DPH				
Zástupce poskytovatele: Ing. Milan Smetana <i>titul, jméno, příjmení, telefon</i> [redacted]				
V Poličce dne: 18. 5. 2018		V Praze		
Za poskytovatele: [redacted]		Za objednatele: [redacted]		
Ing. Jan Děcký Statutární ředitel na základě plné m... Ing. Dušan Van... Výrobní ředitel		STV GROUP a.s. Polička 572 01 Polička		
[redacted]		Ing. Tomáš DVOŘÁČEK 		

*) - nehodící se škrtněte

Nabídka na poskytování služby
na základě požadavkového listu č. 52/2018
podle smlouvy č. 165110227

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: STV GROUP a.s. Žitná 45, Praha 1, PSČ: 110 00	
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK ředitel OVPOzS SVA MO		Jehož jménem jedná: Ing. Jan Děcký Statutární ředitel	
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav SRBA		Kontaktní osoba: Ing. Milan Smetana	
Telefon: [redacted]		Telefon: [redacted]	
Fax: [redacted]		Fax: [redacted]	
E-mail: [redacted]		E-mail: [redacted]	
Typ/modifikace techniky:	BVP-2 VOZIDLO OBRNĚN. BOJ.	Uživatel techniky: 442500 Práslavice	
Evidenční číslo:	894-73-94	Dislokace techniky: Práslavice	
Rok výroby:	01. 01. 1990	pplk. Ing. Jan Kerdik <i>velitel útvaru</i> <i>hodnost, titul, jméno, příjmení</i>	
SOJ ano/ne; rozsah:	Ano – konečná kontrola	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) rtn. Drábek Petr. mob. [redacted] <i>hodnost, titul, jméno, příjmení – telefon:</i>	
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:			
Číslo telefonu: <i>hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko, datum a podpis</i>	
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: BO provedení opravy vnějšího nátěru vozidla			
Místo: STV GROUP a.s., areál Poličských strojřren, Bořiny 1145, 572 01, Polička – Horní Předměstí			
Termín (doba) ukončení poskytování služby: max. termín opravy do 31. 8. 2018			
Nabídková cena			
Poskytovatel:			
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek
Náklady na vlastní výkony:	Celkem 171 Nh, 1 Nh 380,00 Kč	[redacted]	
Materiálové náklady:	Náklady na ND a materiál	[redacted]	
Kooperace:		[redacted]	
Ostatní náklady:		[redacted]	
Subdodávatel:			
Náklady na vlastní výkony:		[redacted]	
Materiálové náklady:		[redacted]	
Kooperace:		[redacted]	
Ostatní náklady:		[redacted]	
Celkem bez DPH:			94 980,00
Nabídková cena celkem 94 980,00 Kč bez DPH, 114 925,80 Kč s DPH			
Zástupce poskytovatele: Ing. Milan Smetana, [redacted] <i>titul, jméno, příjmení, telefon</i>			
V Poličce	dne: 18. 5. 2018	V Praze	[redacted]
Za poskytovatele:		Za objednatele:	
	Ing. Jan Děcký Statutární ředitel na základě plné m Ing. Dušan Vaně Výrobní ředitel		STV GROUP a.s. o Polička 145 olicka Ing. Tomáš DVOŘÁČEK * OZNAČENÍ *

*) – nehodící se škrtněte

Příloha k nabídce na poskytování služby na základě požadavkovému listu č. 52/2018

P.č.	Úkon	Materiál	Počet hodin	Cena materiálu (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Ostatní náklady v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
1	Provedení opravy vnějšího náletu dle COS 801001 (barva U2500 odstín 5454)	VPZ							
2	Provedení kontroly SOJ								
CELKEM									
CELKEM HODIN									
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM									114 925,80
									94 980,00

Legends : Účtovně DPH (%) = 21 %

Ing. Jan Děcký
Statutární ředitel
na základě plné moci
Ing. Dušan Vaněk
Výrobní ředitel

