

Nabídka/Objednávka na poskytování služby

na základě požadavkového listu č.6/2018

podle smlouvy č. 171050241

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Jehož jménem jedná zástupce objednatele: plukovník gšt. Ing. Ján Sedliačik <div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px;"></div>		Poskytovatel: RETIA, a.s. Pražská 341, 530 02 Pardubice Jehož jménem jedná: Ing. Petr Novák, předseda představenstva <div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px;"></div>			
Typ/modifikace techniky:	viz: kalkulace	Uživatel techniky: (krycí název útvaru) Dislokace techniky: V Liphkách 100, 386 01 Strakonice plukovník gšt. Ing. Ján Sedliačik <div style="text-align: right; margin-right: 50px;"> <i>velitel útvaru</i> <i>hodnost, titul, jméno, příjmení</i> </div> <div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px;"></div>			
Evidenční číslo:	viz kalkulace				
Rok výroby:	----				
SOJ ano/ne; rozsah:	-				
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Číslo telefonu: <div style="text-align: right; margin-right: 50px;"> hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis </div>					
Za zástupce pro věci technické S rozsahem práce a cenovou nabídkou soch <div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px;"></div>					
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: Termín (doba) ukončení poskytování služby: 30. 11. 2018 Nabídková cena : Oprava bude provedena u zahraničního výrobce ve firmě THALES (Francie) Nabídková cena je stanovena výrobcem					
OPRAVA RDS TRC 9210-3					
No	Zařízení - popis závady	Z techniky	Cena bez DPH	Počet ks	Cena celkem s DPH
1	TRC 9210-3 Výr.č. 874, Stav - závada se projevuje během provozu -oprava u výrobce	MBV 003			



2	TRC 9210-3 Výr.č. 881, Stav - závada se projevuje během provozu -oprava u výrobce			
3	TRC 9210-3 Výr.č. 858, Stav - závada se projevuje během provozu -oprava u výrobce			
4	TRC 9210-3 Výr.č. 845, Stav - závada NO GO Popis TR EG DIG- oprava u výrobce			
5	TRC 9210-3 Výr.č. 853, Stav - závada se projevuje během provozu -oprava u výrobce			
6	TRC 9210-3 Výr.č. 861, Stav - závada NO GO Popis TR EG DIG- oprava u výrobce			
7	TRC 9210-3 Výr.č. 854, Stav - závada se projevuje během provozu -oprava u výrobce			
8	TRC 9210-3 Výr.č. 873, Stav - závada se projevuje během provozu -oprava u výrobce			
9	TRC 9210-3 Výr.č. 879 Stav - závada se projevuje během provozu-oprava u výrobce			
10	TRC 9210-3 Výr.č. 834 Stav - závada - pouze podsvícení displ. -oprava u výrobce			
11	TRC 9210-3 Výr.č. 866, Stav - závada NO GO Popis TR LICELL ERR-oprava u výrobce			
12	TRC 9210-3 Výr.č. 855 Stav - závada -ztrácí se data z fillgunu. -oprava u výrobce			
OPRAVA NABÍJEČE ALT171				
1	ALT171 Výr.č. 030292, Stav - nefunkční -neopravitelné			
2	ALT171 Výr.č.030531, Stav - závada se projevuje během provozu -oprava u výrobce			
3	ALT171 Výr.č. 030611. Stav - nefunkční -neopravitelné			

4	ALT171 Výr.č. 030420, Stav - závada NEZJIŠTĚNA- bez opravy	MBV 002	
	Přejímka + zkouška techniky		
	Cesta 1 technik Pce - Strakonice a zpět Cesta 1 technik Pce – Prostějov a zpět 314 km, 4h na cestě		
CELKEM s DPH			2 232 771,80 Kč

Nabídková cena celkem 1 845 266,- Kč bez DPH, 2 232 771,80 Kč s DPH

Zástupce poskytovatele:

V Pardubicích dne:

v Strakonici dne:

Za poskytovatele: Ing.

Za zástupce objednatele:
plukovník gšt. Ing. J.



RETA a.s.
obchodní úsek
Pražská 941, Zelené Předměstí
530 02 Pardubice
tel. 46 68 52 520, fax 46 68 52 133