

## Výzva k provedení běžné opravy č. 1/2018/2266

podle ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s čl. III. odst. 2. rámcové smlouvy o dílo č. 165410163 (dále jen „smlouva“) a podmínkami v ní uvedenými.

<b>Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany</b> Tychonova 1, 160 01 Praha 6		<b>Zhotovitel: Vojenský technický ústav, s.p.</b> Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9-Kbely	
Jehož jménem jedná: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> Šte: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>		Jehož jménem jedná z pověření: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	
<b>Kontaktní osoba:</b> Telefon: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> Fax: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> E-mail: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>		<b>Kontaktní osoba:</b> Telefon: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> Fax: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> E-mail: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	
<b>Typ/modifikace techniky:</b>	AUT. T815 8X8 MULTILIFT MKIV	<b>Registrační značka:</b>	326-66-74
<b>Platnost revize MKIV do:</b> 09. 08. 2018	<b>Platnost revizní zkoušky MKIV do:</b> 09. 08. 2018	<b>Platnost revize vzduchojemů do:</b> 13. 04. 2022	<b>Platnost STK do:</b> 09. 08. 2018
<b>Popis závady, dokumentace k odstranění závady:</b>  Popis závady: Prasklé čelní sklo ve svislém směru po celé výšce.  Požadovaná oprava: 1. výměna čelního skla; 2. kontrola rámu pro uložení čelního skla.  Požadavek na provedení defektace: <input type="checkbox"/> útvaru <input type="checkbox"/> zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/> Neprovádět*  Požadavek na místo provedení opravy: <input type="checkbox"/> útvaru <input type="checkbox"/> zhotovitele*  Oprava, výměna součástí v soupravě záložních náhradních dílů: NE  <i>* nehodící se škrtněte</i>			

**Popis provádění díla:**

Místo provedení BO: u zhotovitele

Termín (doba) ukončení provedení díla: 90 pracovních dnů po potvrzení výzvy k provedení BO poslední smluvní stranou uznávaným elektronickým podpisem.

TD zhotovitele číslo \*: dle přílohy č. 10 ke SoD č. 165410163

**Nabídková cena**

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem (bez DPH)
Náklady na vlastní úkony:	Dle přílohy na samostatném listu			4 320,00
Materiálové náklady:	Dle přílohy na samostatném listu			8 580,00
Kooperace:	Dle přílohy na samostatném listu			0,00
Ostatní náklady:	Dle přílohy na samostatném listu			0,00
<b>Celkem bez DPH:</b>				12 900,00
Subdodavatel (název firmy)				
Náklady na vlastní úkony:				0,00
Materiálové náklady:				0,00
Kooperace:				0,00
Ostatní náklady:				0,00
<b>Celkem bez DPH:</b>				0,00

Poznámka: Rozklad cen jako příloha na samostatném listu Ano - Cenová nabídka č. 08/2018 k Výzvě ke zpracování cenové nabídky č. 1/2018/2266

Nabídková cena celkem 12 900,00 Kč bez DPH.

**Požadavek na SOJ:**

Požadují odborný dozor nad jakostí - konečnou kontrolu Požadují konečnou kontrolu Nepožadují

\* nehodící se škrtněte

**Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:**

SOJ nebude provedeno.



V Liberci

Ve Vyskové

