

Žádost o odstranění závady

3 / 2018



Firma:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Kontaktní osoba + telefon (nejlépe mobilní):

Žádáme Vás o vyplnění této tabulky:

Typ vozidla	SPZ	ID	Číslo SIM, operátor, GPRS aktivní či neaktivní	Heslo	Typ nastavy	Co je u vozidla sledováno	Popis závady + datum zjištění	Místo přístavení vozidla
T 815	DO 17-17	5926					zapojení nastavy	
T 815	3P9 3675	5597					zapojení nové nastavy	
T 815	DO 83-23	6007					přepojení napojení systému	
Ford Transit	5P4 6482	6049					reset Sim karty	
Renault Kerax	PJH 32-23	6013					ne načítají se data	
MB Unimog	6P7 5263	6600					dokolčení zapojení nastavy	
MB Atego	1P7 1392	5938					ne načítají se data	
MB Arocs	6P7 5261	6649					nevypínají se data z posypu	
MAN	4P1 4293	5345					výměna řídicí jednotky	
MB Arocs	6P7 5278	6645					nevypínají se data z posypu	
T 815	4P3 5879	7125					výměna řídicí jednotky	

Nedílnou součástí této žádanky je kopie dodacího nebo záručního listu.

Instalační podmínky:

- Zhotovitel se zavazuje, že montážní práce v souvislosti s prováděním díla bude provádět v objektu dle specifikace objednatele
- Objednatel se zavazuje, že v uvedených prostorách budou instalovány zásuvky s napětím 230 V, předepsané osvětlení, teplota nebude nižší než 14 st. Celsia, možnost uzavření těchto prostor v průběhu instalace
- Objednatel se rovněž zavazuje, že zajistí adekvátní sociální zázemí
- Předání a převzetí předmětného zařízení bude předáno příslušným předávacím protokolem, z něhož bude zřejmá jeho funkceschopnost
- Kabina vozidla musí být vyklizená, tj. bez osobních i pracovních věcí řidičů
- Vozidlo bude přistaveno čisté
- Instalace tensometrické sondy:
 - palivová nádrž vozidla musí být naplněna do max. 10% objemu
 - pro kalibraci sondy je potřeba nádrž doplnit na 90% objemu
 - volný prostor nad nádrží (v jejím geometrickém středu) musí být minimálně 50 cm
 - v opačném případě objednatel zajistí sundání nádrže

Datum:

Podpis oprávněné osoby:

Žádost o odstranění závady

4 / 2018


Firma: **Kontakní osoba + telefon (nejlépe mobilní):**

Žádáme Vás o vyplnění této tabulky:

Typ vozidla	SPZ	ID	Číslo SIM, operátor, GPRS aktivní či neaktivní	Heslo	Typ nastavby	Co je u vozidla sledováno	Popis závady + datum zjištění	Místo přistavení vozidla
Ford Transit	3P0 0177	7043					nová řídicí jednotka	
Ford Transit	5P4 6621	5506					nefunguje	
TEDOM	3P4 1786	6728					upgrade řídicí jednotky	
Škoda	4P4 0314	3172					oprava řídicí jednotky	
Ford Transit	4P3 7671	3833					zpětná montáž řídicí jednotky	
Wirtgen	BEZ	3598					demontáž řídicí jednotky	
MB Arocs	7P3 6199	7045					nenačítají se data	
MB Unimog	6P7 5263	6600					výměna řídicí teploměru	
MB Arocs	7P1 6625	6084					výměna řídicí jednotky	
MB Arocs	6P7 5261	6646					přehrání SW update	
MB Arocs	6P7 5278	6645					upgrade řídicí jednotky	
Ford Transit	5P8 6394	6404					upgrade řídicí jednotky	
Ford Transit	3P0 0171	7025					upgrade řídicí jednotky	

Nedílnou součástí této žádanky je kopie dodacího nebo záručního listu.

Instalační podmínky:

- Zhotovitel se zavazuje, že montážní práce v souvislosti s prováděním díla bude provádět v objektu dle specifikace objednatele
- Objednatel se zavazuje, že v uvedených prostorách budou instalovány zásuvky s napětím 230 V, předepsané osvětlení, teplota nebude nižší než 14 st. Celsia, možnost uzavření těchto prostor v průběhu instalace
- Objednatel se rovněž zavazuje, že zajistí adekvátní sociální zázemí
- Předání a převzetí předmětného zařízení bude předáno příslušným předávacím protokolem, z něhož bude zřejmá jeho funkceschopnost
- Kabina vozidla musí být vyklizená, tj. bez osobních i pracovních věcí řidičů
- Vozidlo bude přistaveno čisté
- Instalace tensometrické sondy:
 - palivová nádrž vozidla musí být naplněna do max. 10% objemu
 - pro kalibraci sondy je potřeba nádrž doplnit na 90% objemu
 - volný prostor nad nádrží (v jejím geometrickém středu) musí být minimálně 50 cm
 - v opačném případě objednavatel zajistí sundání nádrže

Datum:

Podpis oprávněné osoby: