

## Výzva k provedení běžné opravy č. 1872140020028, č. 1808/2/108/2018-7214

v souladu s čl. III. odst. 2. rámcové dohody č. 171050289 a v souladu s podmínkami v ní uvedenými.

<b>Objednatel:</b> Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6		<b>Zhotovitel:</b> ANZA s.r.o. Okružní 678, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
Jehož jménem jedná: plukovník gšt. Ing. Petr TOMÁNEK velitel VÚ 7214 Čáslav Chotusice 285 76		Jehož jménem jedná: Zuzana PETRICOVÁ jednatelka společnosti
<b>Kontaktní osoba:</b> Telefon: Fax: E-mail:	[Redacted]	<b>Kontaktní osoba:</b> Telefon: Fax: E-mail:
<b>Fakturační adresa:</b> Objednatel: Ministerstvo Obrany Tychonova 221/1 Praha 6- Hradčany 160 01 Praha 6 IČ 60162694, DIČ CZ60162694 Právnícká osoba Příjemce: VÚ 7214 Čáslav 285 76, Chotusice		
<b>Typ/modifikace techniky:</b>	AUTOMOBIL.ZÁSAH.MB ACTROS	
<b>Registrační značka:</b>	438-65-93	
<b>Rok výroby:</b>	2005	
<b>Popis závady, dokumentace k odstranění závady:</b>  Popis závady: <i>(V popisu uvádět i požadavek na provedení revizí, kalibrací a kontrol včetně požadavku na konkrétní druhy a množství PHM dle Mazacího plánu příslušného typu vozidla)</i>  <i>viz protokol o provedené defektaci v příloze</i>  Dokumentace předaná útvarem k odstranění závady: <i>(dle potřeby dodávat i výpis z Mazacího plánu příslušného typu vozidla)</i>  Požadavek na místo provedení opravy: THT POLIČKA  Oprava, výměna součástí v soupravě záložních náhradních dílů:		

Požadovaný termín/doba/ provedení díla:

Doplňující informace (požadavky):

\* nehodící se škrtněte

\*\* zhotovitel doplní nejbližší provozovnu od útvaru

**Popis provádění díla:** viz protokol o provedené defektaci v příloze

Místo provedení BO:

Termín (doba) ukončení provedení díla:

TD zhotovitele číslo <sup>\*</sup>: Uvést název, číslo, případně odkaz na kapitolu a článek

**Nabídková cena**

<b>Poskytovatel:</b>				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem (bez DPH)
Náklady na vlastní úkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
<b>Celkem bez DPH:</b>				
<b>Subdodavatel (název firmy)</b>				
Náklady na vlastní úkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
<b>Celkem bez DPH:</b>				

Poznámka: Rozklad cen jako příloha na samostatném listu

Nabídková cena celkem 212.874,00 Kč bez DPH.

Nabídková cena celkem 257.578,00 Kč s DPH.

(slovy: dvěšestpadesátisedm tisíc pětset sedmdesát osm korun českých).

Celková nabídková cena bez DPH činí 212.874,00 Kč, sazba DPH 21 % činí 44.704,00 Kč.

Zhotovitel zahájí provedení díla po písemném potvrzení Výzvy k BO a ukončí do 35 pracovních dnů po písemném potvrzení této výzvy.

## Protokol o provedené defektaci na základě PL č. 4386593

<b>Zhotovitel: ANZA s.r.o.</b> Okružní 676, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice Jehož jménem jedná: Michal JAKEŠ Zuzana PETRICOVÁ jednatel společnosti <b>Kontaktní osoba:</b> Marek Myška Telefon: 495 497 095, mob.608 222 989 495 497 097 logistika@anza-cz.cz	<b>Provozovatel: VU 7214 Čáslav</b> <b>Kontaktní osoba:</b> npor. Pavel Netolický Telefon:973 378 521 , mob:602 285 378 Fax:973 378 590 E-mail:netolicky.pavel@seznam.cz
Typ/modifikace techniky: Registrační značka: Defektaci provedli:	MB ACTROS 438-65-93 Marek Myška

Běžná oprava /dílo/ provedená výměnou níže uvedeného náhradního dílu /skupina, podskupina, díl, součástkový celek/, nebo provedením práce	Cena náhradního dílu a materiálu bez DPH (Kč)	Počet hodin	počet kusů	celkem bez DPH	celkem s DPH
125 Provedení časové údržby podvozku	13 250 Kč	118	1	59 270 Kč	71 717 Kč
127 Výměna vysoušeč vduchu	800 Kč	2	1	1 580 Kč	1 912 Kč
128 Revize 2ks tlakových lahví dusík provozní	2 740 Kč	18	1	9 760 Kč	11 810 Kč
129 Revize 2ks tlakových lahví prášek provozní	1 350 Kč	14	1	6 810 Kč	8 240 Kč
130 Kontrola osvětlovací stožár Fireco	1 065 Kč	16	1	7 305 Kč	8 899 Kč
131 Kontrola nezávislé topení BREEZE 2ks	0 Kč	12	1	4 680 Kč	5 669 Kč
133 Jízdní zkouška v délce cca 30km	0 Kč	2,2	1	858 Kč	1 038 Kč
134 Kontrola stavu olakování účelové nástavby	1 250 Kč	36	1	15 290 Kč	18 501 Kč
137 Kontrola vodní nádrže	0 Kč	2,5	1	975 Kč	1 180 Kč
138 Kontrola pěnídlové nádrže	0 Kč	2,5	1	975 Kč	1 180 Kč
139 Kontrola sítka ve filtru v potrubí mezi zpět.klap.a vývěvou	0 Kč	1,7	1	663 Kč	802 Kč
140 Kontrola funkčnosti nárazníkové lafetové proudnice	0 Kč	8	1	3 120 Kč	3 775 Kč
141 Výměna olejové náplně v čerpadle nástavby	470 Kč	5	1	2 420 Kč	2 928 Kč
142 Kontrola a promazání zařízení účelové nástavby	0 Kč	6,2	1	2 418 Kč	2 926 Kč
158 Kontrola funkčnosti střešní lafetové proudnice	0 Kč	10	1	3 900 Kč	4 719 Kč
164 Přetěsnění vany motoru	790 Kč	16	1	7 030 Kč	8 506 Kč
166 Přetěsnění spodní motorové části	3 540 Kč	84	1	36 300 Kč	43 929 Kč
167 Revize 2ks tlakových lahví dusík vnitřní	0 Kč	28	1	10 920 Kč	13 213 Kč
168 Revize 2ks tlakových lahví prášek vnitřní	0 Kč	24	1	9 360 Kč	11 326 Kč
169 Kontrola elektrocentrála	0 Kč	6,5	1	2 535 Kč	3 067 Kč
170 Kontrola lano STATIC	0 Kč	1,5	1	585 Kč	708 Kč
171 Oprava ventilu střešní lafety	8 500 Kč	16	1	14 740 Kč	17 835 Kč
172 Oprava ukazatel vody v nádrži	1 200 Kč	4	1	2 760 Kč	3 340 Kč
173 Oprava maják pravý	4 500 Kč	4	1	6 060 Kč	7 333 Kč
174 Oprava elektrocentrála	1 000 Kč	4	1	2 560 Kč	3 098 Kč
<b>Celkový součet</b>				<b>212 874 Kč</b>	<b>257 578 Kč</b>