

Nabídka na poskytování služby

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 15/2018
podle smlouvy č. 165110270

List/ Listů: 1

Počet příloh: 1

| Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6 | | Poskytovatel: ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|----------------------------|--|--------|------|---------------------|----------------------|---|--|---|-----------|------------|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|------------------------|--|--|--|-----------|
| Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK, ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO | | Jehož jménem jedná: Robert Haátek - jednatel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kontaktní osoba: Marie Geryková Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted] | | Kontaktní osoba: Marek Veselý Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Typ/modifikace techniky: LRD 110SW TD5 Ter. | Uživatel techniky: 614200 Dislokace techniky: Bučovice Pplk. Ing. Petr Svoboda velitel útvaru hodnosti, titul, jméno, příjmení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evidenční číslo: 194 76-52 | Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) Rtm. Petr Sluka [redacted] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rok výroby: 1999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOJ ano/ne; rozsah: NE – drobná oprava | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Číslo telefonu: hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Za zástupce pro věci technické S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím mjr. Ing. Martin [redacted]pis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: LR Topix | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Místo: Aramy s.r.o., Praha 9, Postřížinská 797/1, 198 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Termín (doha) ukončení poskytování služby: 100 pracovních dnů od podepsání nabídky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nabídková cena | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Druh nákladů:</th> <th style="width: 40%;">Stručný popis</th> <th style="width: 15%;">Jednotková cena</th> <th style="width: 10%;">Počet jednotek</th> <th style="width: 15%;">Cena celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Náklady na vlastní výkony:</td> <td>výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.15/2018</td> <td>640,00</td> <td>89,9</td> <td>353327,00 575360</td> </tr> <tr> <td>Materiálové náklady:</td> <td>ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.15/2018</td> <td></td> <td>1</td> <td>295791,00</td> </tr> <tr> <td>Kooperace:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ostatní náklady:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Subdodavatel (.....)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Náklady na vlastní výkony:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Materiálové náklady:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kooperace:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ostatní náklady:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Celkem bez DPH:</td> <td>353327,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Druh nákladů: | Stručný popis | Jednotková cena | Počet jednotek | Cena celkem | Náklady na vlastní výkony: | výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.15/2018 | 640,00 | 89,9 | 353327,00 575360 | Materiálové náklady: | ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.15/2018 | | 1 | 295791,00 | Kooperace: | | | | | Ostatní náklady: | | | | | Subdodavatel (.....) | | | | | Náklady na vlastní výkony: | | | | | Materiálové náklady: | | | | | Kooperace: | | | | | Ostatní náklady: | | | | | Celkem bez DPH: | | | | 353327,00 |
| Druh nákladů: | Stručný popis | Jednotková cena | Počet jednotek | Cena celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Náklady na vlastní výkony: | výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.15/2018 | 640,00 | 89,9 | 353327,00 575360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Materiálové náklady: | ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.15/2018 | | 1 | 295791,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kooperace: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ostatní náklady: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subdodavatel (.....) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Náklady na vlastní výkony: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Materiálové náklady: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kooperace: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ostatní náklady: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkem bez DPH: | | | | 353327,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nabídková cena celkem 353327,00 Kč bez DPH, 427525,67 Kč s DPH. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zástupce poskytovatele: Marek Veselý [redacted] titul, jméno, příjmení, razítko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V Praze dne: 5.4.2018 | V dne: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marek Veselý Za poskytovatele: jednatel | Digitálně podepsal Marek Veselý Datum: 2018.04.05 100457-02100 | | Za objednatele: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| P.č. | Úkon | Materiál | | | | Práce | | SUBDDÁVKA (Kč bez DPH) | CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH) |
|-------|--------------------------|--------------|-----------------|----------------|-------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| | | RN | Počet jedin. | Měrná jedn. | Popis | Cena za 1 ks (Kč bez DPH) | Cena celkem (Kč bez DPH) | | |
| 13.1 | Výměna zadního nárazníku | KVB000290 | | | | | | | |
| 13.2 | Výměna zadního nárazníku | KVT000020 | | | | | | | |
| 14.1 | Oprava osvětlení | STC1210 | | | | | | | |
| 14.2 | Oprava osvětlení | OSTULTH4 | | | | | | | |
| 14.3 | Oprava osvětlení | OSTPATICE205 | | | | | | | |
| 15.1 | Výměna páčky blikáčů | XPB101290 | | | | | | | |
| 16.1 | Výměna páčky kapoty | MUC6457 | | | | | | | |
| 17.1 | Výměna PP blatníku | ASB710200 | | | | | | | |
| 17.2 | Výměna PP blatníku | ASB710260 | | | | | | | |
| 17.3 | Výměna PP blatníku | 302532 | | | | | | | |
| 17.4 | Výměna PP blatníku | AYP500170 | | | | | | | |
| 18.1 | Výměna předních dveří | 8DA710020 | | | | | | | |
| 18.2 | Výměna předních dveří | 8DO710020 | | | | | | | |
| 18.3 | Výměna předních dveří | CUH000101 | | | | | | | |
| 18.4 | Výměna předních dveří | EJD100620 | | | | | | | |
| 18.5 | Výměna předních dveří | BOA710030 | | | | | | | |
| 18.6 | Výměna předních dveří | BOO710030 | | | | | | | |
| 18.7 | Výměna předních dveří | CUH000111 | | | | | | | |
| 18.8 | Výměna předních dveří | EJD500630 | | | | | | | |
| 18.9 | Výměna předních dveří | ALR5980 | | | | | | | |
| 18.10 | Výměna předních dveří | MTC8473 | | | | | | | |
| 18.11 | Výměna předních dveří | BDG710080 | | | | | | | |
| 18.12 | Výměna předních dveří | 8DG710090 | | | | | | | |
| 18.13 | Výměna předních dveří | 20164 | | | | | | | |
| 18.14 | Výměna předních dveří | 20123 | | | | | | | |
| 18.15 | Výměna předních dveří | BOG710060 | | | | | | | |
| 18.16 | Výměna předních dveří | 8DG710010 | | | | | | | |
| 18.17 | Výměna předních dveří | CFE000710 | | | | | | | |
| 18.18 | Výměna předních dveří | MXC5832 | | | | | | | |
| 18.19 | Výměna předních dveří | CFE0000720 | | | | | | | |
| 18.20 | Výměna předních dveří | MUC4073 | | | | | | | |
| 18.21 | Výměna předních dveří | BTR6620PMA | | | | | | | |
| 18.22 | Výměna předních dveří | BNP4556L | | | | | | | |
| 18.23 | Výměna předních dveří | EJB120040LOY | | | | | | | |
| 18.24 | Výměna předních dveří | EJB120050LOY | | | | | | | |
| 18.25 | Výměna předních dveří | MXC473BPMIA | | | | | | | |
| 18.26 | Výměna předních dveří | JRC1775PMA | | | | | | | |

KONTROLNÍ ZÁPIS

č. 15/2018

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)
smlouvy č. 165110270
dle Požadavkového listu č. KZ15/2018

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

| | | | |
|-----------------------|--------------------|-----|-----------|
| Vojenský útvar | 614200 | | |
| Typ vojenské techniky | LRD 110SW TD5 Ter. | VPZ | 194 76-52 |
| VIN | SALLDhm88ya184288 | | |

3. Způsob provedení kontroly: kontrola vozu

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.15/2018

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.15/2018

6. Cenová kalkulace:

| Poskytovatel: | | | | |
|----------------------------|---|-----------------|----------------|------------------|
| Druh nákladů: | Stručný popis | Jednotková cena | Počet jednotek | Cena celkem |
| Náklady na vlastní výkony: | výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.15/2018 | | | |
| Materiálové náklady: | ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.15/2018 | | | |
| Kooperace: | | | | |
| Ostatní náklady: | | | | |
| Subdodavatel (.....) | | | | |
| Náklady na vlastní výkony: | | | | |
| Materiálové náklady: | | | | |
| Kooperace: | | | | |
| Ostatní náklady: | | | | |
| Celkem bez DPH: | | | | 353327,00 |

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílčího plnění: 100 pracovních dní od podepsání nabídky objednatelem

V Praze

dne: 5.4.2018

Za poskytovatele:

Marek
Veselý

Digitálně podepsal
Marek Veselý
Datum: 2018.04.05
15:59:26 +02'00'

Marek Veselý – technik servisu

titul, jméno, příjmení, datum, razítko

V Praze

dne: 5.4.2018

Za odběratele:

.....
titul, jméno

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 15/2018

Servisní sazba

640,00 Kč

| p.č. | Účel | Materiál | | | | Práce | | SUBDODÁVKA (Kč bez DPH) | CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH) |
|------|------------------------------|-----------------|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|--|
| | | Počet jedin. | Měrná jedin. | Popis | Cena za 1ks (Kč bez DPH) | Cena celkem (Kč bez DPH) | Počet hodin | | |
| RN | | | | | | | | | |
| 1.1 | Oprava spojky | FTC4630 | | | | | | | |
| 1.2 | Oprava spojky | UQB000120 | | | | | | | |
| 1.3 | Oprava spojky | FTCS200 | | | | | | | |
| 1.4 | Oprava spojky | LFBS00050 | | | | | | | |
| 1.5 | Oprava spojky | FTCS202 | | | | | | | |
| 1.6 | Oprava spojky | FTCS00100 | | | | | | | |
| 1.7 | Oprava spojky | PSD103470 | | | | | | | |
| 1.8 | Oprava spojky | OST193410256 | | | | | | | |
| 2.1 | Výměna předních tlumičů | RSC100050 | | | | | | | |
| 2.2 | Výměna předních tlumičů | RNI500010 | | | | | | | |
| 3.1 | Výměna zadních tlumičů | RPM100080 | | | | | | | |
| 4.1 | Výměna zadních polooš | FTC1724 | | | | | | | |
| 4.2 | Výměna zadních polooš | FTC1725 | | | | | | | |
| 4.3 | Výměna zadních polooš | RUC105200 | | | | | | | |
| 4.4 | Výměna zadních polooš | BX110095M | | | | | | | |
| 5.1 | Výměna unašečů př. polooš | RUC105200 | | | | | | | |
| 5.2 | Výměna unašečů př. polooš | BX110095M | | | | | | | |
| 6.1 | Oprava řízení | LR041267 | | | | | | | |
| 7.1 | Výměna silentbloků př. ramen | ANR6971 | | | | | | | |
| 8.1 | Oprava úniku oleje z motoru | ERR7094 | | | | | | | |
| 8.2 | Oprava úniku oleje z motoru | ERR7266 | | | | | | | |
| 8.3 | Oprava úniku oleje z motoru | LPX100590 | | | | | | | |
| 8.4 | Oprava úniku oleje z motoru | ERR6299 | | | | | | | |
| 8.5 | Oprava úniku oleje z motoru | CDU1001L | | | | | | | |
| 8.6 | Oprava úniku oleje z motoru | OST192450045 | | | | | | | |
| 8.7 | Oprava úniku oleje z motoru | 8901087 | | | | | | | |
| 9.1 | Oprava palivové soustavy | WFX000260 | | | | | | | |
| 9.2 | Oprava palivové soustavy | WGS000020 | | | | | | | |
| 9.3 | Oprava palivové soustavy | WJN000020 | | | | | | | |
| 9.4 | Oprava palivové soustavy | LR016319 | | | | | | | |
| 9.5 | Oprava palivové soustavy | MSX000010 | | | | | | | |
| 9.6 | Oprava palivové soustavy | AMR6103 | | | | | | | |
| 9.7 | Oprava palivové soustavy | MSC000040E | | | | | | | |
| 9.8 | Oprava palivové soustavy | ERR7004 | | | | | | | |
| 10.1 | Výměna předního nárazníku | DPB001270PAT | | | | | | | |
| 11.1 | Výměna čelního rámu | RTC9547 | | | | | | | |
| 12.1 | Výměna ochranného rámu | NRC7009 | | | | | | | |

| P.č. | Úkon | Materiál | | | Práce | | SUBDDÁVKA (Kč bez DPH) | CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH) |
|-------|--------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|-------------|--------------|---------------------------|--|
| | | Popis | Cena za 1 ks (Kč bez DPH) | Cena celkem (Kč bez DPH) | Počet hodin | (Kč bez DPH) | | |
| | | RN | Počet kds | Měrná jednotka | | | | |
| 13.1 | Výměna zadního nárazníku | KVB000290 | | | | | | |
| 13.2 | Výměna zadního nárazníku | KVT000020 | | | | | | |
| 14.1 | Oprava osvětlení | STC1210 | | | | | | |
| 14.2 | Oprava osvětlení | OSTULTH4 | | | | | | |
| 14.3 | Oprava osvětlení | OSTPATICE205 | | | | | | |
| 15.1 | Výměna páčky bilkačů | XPB101290 | | | | | | |
| 16.1 | Výměna páčky kapoty | MUC6457 | | | | | | |
| 17.1 | Výměna PP blatníku | ASB710200 | | | | | | |
| 17.2 | Výměna PP blatníku | ASB710260 | | | | | | |
| 17.3 | Výměna PP blatníku | | 302532 | | | | | |
| 17.4 | Výměna PP blatníku | AYP500170 | | | | | | |
| 18.1 | Výměna předních dveří | B0A710020 | | | | | | |
| 18.2 | Výměna předních dveří | B0D710020 | | | | | | |
| 18.3 | Výměna předních dveří | CUH000101 | | | | | | |
| 18.4 | Výměna předních dveří | EJD100620 | | | | | | |
| 18.5 | Výměna předních dveří | BDA710030 | | | | | | |
| 18.6 | Výměna předních dveří | BDO710030 | | | | | | |
| 18.7 | Výměna předních dveří | CUH000111 | | | | | | |
| 18.8 | Výměna předních dveří | EJD500630 | | | | | | |
| 18.9 | Výměna předních dveří | ALR5980 | | | | | | |
| 18.10 | Výměna předních dveří | MTC8473 | | | | | | |
| 18.11 | Výměna předních dveří | B0G710080 | | | | | | |
| 18.12 | Výměna předních dveří | B0G710090 | | | | | | |
| 18.13 | Výměna předních dveří | | 201647 | | | | | |
| 18.14 | Výměna předních dveří | | 201235 | | | | | |
| 18.15 | Výměna předních dveří | B0G710060 | | | | | | |
| 18.16 | Výměna předních dveří | B0G710010 | | | | | | |
| 18.17 | Výměna předních dveří | CFE000710 | | | | | | |
| 18.18 | Výměna předních dveří | MXC5832 | | | | | | |
| 18.19 | Výměna předních dveří | CFE000720 | | | | | | |
| 18.20 | Výměna předních dveří | MUC4073 | | | | | | |
| 18.21 | Výměna předních dveří | BTR6620PMA | | | | | | |
| 18.22 | Výměna předních dveří | BNP4556L | | | | | | |
| 18.23 | Výměna předních dveří | EJB120040LOY | | | | | | |
| 18.24 | Výměna předních dveří | EJB120050LOY | | | | | | |
| 18.25 | Výměna předních dveří | MXC4738PMA | | | | | | |
| 18.26 | Výměna předních dveří | JRC1775PMA | | | | | | |

