

## Výzva k provedení běžné opravy č. 1848540020079

podle ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s čl. III. odst. 2. rámcové smlouvy o dílo č. 155410194 (dále jen „smlouva“) a podmínkami v ní uvedenými.

<b>Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany</b> Tychonova 1, 160 01 Praha 6		<b>Zhotovitel: ANZA s.r.o.</b> Okružní 678, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice	
Jehož jménem jedná: plk. gšt. Ing. Stanislav HUDEČEK Velitel VÚ 4854 Pardubice <i>korespondenční adresa</i> Pražská 100 Pardubice 530 02		Jehož jménem jedná: Zuzana PETRICOVÁ jednatelka společnosti	
<b>Kontaktní osoba:</b> Telefon: <span style="background-color: black; color: black;">[REDAKCE]</span> Fax: <span style="background-color: black; color: black;">[REDAKCE]</span> E-mail: <span style="background-color: black; color: black;">[REDAKCE]</span>		<b>Kontaktní osoba:</b> <span style="background-color: black; color: black;">[REDAKCE]</span> Telefon: <span style="background-color: black; color: black;">[REDAKCE]</span> Fax: <span style="background-color: black; color: black;">[REDAKCE]</span> E-mail: <span style="background-color: black; color: black;">[REDAKCE]</span>	
Fakturační adresa: VÚ 4854 Pražská 100 Pardubice 530 02			
<b>Typ/modifikace techniky:</b>	AUT.T815 CAP6M		
<b>Registrační značka:</b>	322-66-30		
<b>Rok výroby:</b>	2000		
<b>Popis závady, dokumentace k odstranění závady:</b>  Provedení opravy dle protokolu o provedené defektaci PL.č. 1848540020038 mimo níže uvedené položky <ul style="list-style-type: none"> <li>- neprovádět bod č.75 periodická inspekce ADR TUV</li> <li>- neprovádět bod č.97 přetěsnění víko nádrže</li> </ul> Dokumentace předaná útvarem k odstranění závady: provozní sešit vojenské techniky (včetně příloh) <i>(dle potřeby dávat i výpis z Mazačního plánu příslušného typu vozidla)</i>			
Požadavek na provedení defektace:		<input type="checkbox"/> <del>U zhotovitele</del>	<input type="checkbox"/> <del>Neprovádět*</del>
Požadavek na místo provedení opravy:		<input type="checkbox"/> <del>U zhotovitele</del>	<input checked="" type="checkbox"/> U zhotovitele*
Oprava, výměna součástí v soupravě záložních náhradních dílů: ne			
Požadovaný termín/doba/ provedení díla: červen 2018			
Doplňující informace (požadavky): Technika je předurčena pro plnění úkolů v zahraniční operaci od 7/2018.			

**Popis provádění díla:** Provedení opravy podvozku T-815 CAP6M

Místo provedení BO: ANZA s.r.o., Průmyslová zóna 124, 530 51 Chlumeck nad Cidlinou

Termín (doba) ukončení provedení díla: červenec 2018

TD zhotovitele číslo: DP CAP6 10/1988, TP-ANZA-06-05

**Nabídková cena**

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem (bez DPH)
Náklady na vlastní úkony:			1	130 075,-
Materiálové náklady:			1	59 510,-
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
<b>Celkem bez DPH:</b>				<b>189 585,-</b>
Subdodavatel (název firmy)				
Náklady na vlastní úkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
<b>Celkem bez DPH:</b>				

Poznámka: Rozklad cen jako příloha na samostatném listu cenová kalkulace č.1848540020038

Nabídková cena celkem 189 585,-Kč bez DPH.

Požadavek na SOJ:

Požaduji konečnou kontrolu  Nepožaduji

\* nehodící se škrtněte

Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:

Číslo telefonu:

*Zpracováno na objednávku*

Nabídková cena celkem 229 398,-Kč s DPH.

(slovy: dvě stě dvacet devět tisíc tři sta devadesát osm).

Celková nabídková cena bez DPH činí 189 585,-Kč, sazba DPH 21 % činí 39 813,- Kč.

V Pardubicích 29.6.2018

V Pardubicích

2018

„Vazník v průběhu zhotovnění.“