

DODAVATEL IČ 48029360 DIČ CZ48029360 medisap, s.r.o. Na rovnosti 2244/5 130 00 Praha 3	Objednávka 2018/UOZ/640 ze dne 17.05.2018 Naše zakázka 01-8-0001118 Den vystavení 17.05.2018
	ODBĚRATEL IČ 00064190 DIČ CZ00064190 Thomayerova nemocnice Vídeňská 800 149 59 Praha 4 - Krč

Vážený zákazníku, potvrzujeme tímto přijetí Vaší výše uvedené objednávky na opravu následujícího zařízení a žádáme o ODSOUHLASENÍ / ZAMÍTNUTÍ cenového návrhu k PŘÍSTROJI / NÁSTROJI převzatému k opravě :

Monitor S/5 MRI 2 v.č. 6642932;

Vaše objednávka je u nás vedena pod číslem **01-8-0001118**

Servisní technik zodpovědný za Vaši zakázku je pan

Cenový návrh:

Zjištěn vadný invertor podsvícení, chladicí ventilátor, timekeeper baterie a nefunkční SpO2 senzor:

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁHRADNÍ DÍLY A PRÁCE

kat.číslo	název	množství	MJ	cena za MJ	celkem bez DPH
RD-P-0429B	Invertor	1,00	ks	13 800,00	13 800,00
M1080102	ASSY-HKI, Fan Unit (Side Frame)	1,00	ks	4 290,00	4 290,00
M4T28-BR12SH1	Bat do pam. RAM Timekeeper 3V 48mAh SNAPHAT 28/44 pin	1,00	ks	980,00	980,00
OXY-FMR-00	Saturační čidlo prstové MRI	1,00	ks	48 800,00	48 800,00
9998-2x	Práce servisního technika specialisty	2,00	hod	1 190,00	2 380,00
Celkem bez DPH					70 250,00

VAŠE STANOVISKO:

S provedením opravy SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME

Dne

16.5.2018


podpis

VYSTAVIL

Pešl Ondřej
mobilní telefon, :

Prohlašujeme, že na výrobky podléhající zákonu č. 22/1997 Sb. bylo vydáno Prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády č. 180/1998 Sb. v znění pozdějších předpisů.