

Výzva č.: 14 / 2018 / MVTV2-045 k dílčímu k plnění zakázky (jednací řízení bez uveřejnění - dílčí část dodávek)		Předpokládané ukončení: 20.7.2018				
Termín plnění:	Zahájení: 16.7.2018					
Speciální hnací vozidlo: MVTV2-045, 99 54 9439 073-6						
Tabulka předpokládaného rozsahu zakázky "Servis speciálních hnacích vozidel MVTV".						
Blok	Kód pol.	Popis požadované činnosti.	řada MVTV / typ agreg. / jednotka	řádek / počet	Cena v Kč bez DPH	Celkové náklady *
1	A 1.1	Plánovaná údržba "Preventivní prohlídka P2" dle upřesněného rozsahu specifikovaného v příloze 5. pro SHV řady: MVTV2, MVTV2.1, MVTV3.	MVTV 2	1		-
2	A 2	Servisní prohlídka nezávislého naftového topení Eberspacher Hydronic 35 kW dle Návodů na obsluhu a údržbu zařízení č. 25 2599 90 00 01. Vydání Protokolu o provedení údržby a měření topných přístrojů JE Hydronic L-II v KV.	Eber. Hydronic	1		-
3	B 9.1	Kontrola a seřízení pískování dle Pokynu provozovatele dráhy č.1/2008 (nov. 09/2008) včetně vydání zápisu.	MVTV 2	1		-
4	D 1.1	Seřízení otevírání a chodu obou posuvných dveří	hod. práce	12		-
5	D 1.1	Kontrola a oprava spalovacího motoru zvýšená kouřivost	hod. práce	4		-
6	D 1.1	Seřízení volnoběžných otáček	hod. práce	0,5		-
7	D 1.1	Oprava nalévacího hrdla	hod. práce	2		-
8	D 1.1	výměna všech zdříží	hod. práce	3,5		-
9	D 1.1	Kontrola a oprava LED světel	hod. práce	7		-
10	D 1.1	Výměna vstříkovačích trysek SM	hod. práce	2		-
11	D 1.1.	Výměna klínového řemene ventilátoru kompresoru	hod. práce	1		-
12	D 1.1.	Seřízení odlehlosti zdříží	hod. práce	0,5		-
13	D 1.1	Výměna vzduchových sítěk pod brzdíči	hod. práce	2		-
14	E 1.10	Odmašťovací přípravek Myjak Ultra	litr	2		-
15	E 1.19	Řemen klínový 10x750	kus	1		-
16	E 1.22	Křemenný (slévarenský) písek, dle ČSN 72 1200, frakce od 2,5 do 4,8 mm, Pískovací zař.	kilogram	50		-
17	E 1.23	Špařík brzdový 320 PZ-013	kus	8		-
18	E 1.25	Brzdíč DAKO BS2 (repasovaný)	kus	1		-
19	E 1.26	Sítka vzduchu s rámečkem brzdíče DAKO BP	kus	2		-
20	E 1.27	Sítka vzduchu s rámečkem brzdíče DAKO BS 2	kus	2		-
21	E 1.29	Táhlo kotevníku brzdy 458.9.807.25.168	kus	1		-
22	E 1.53	Kladíčka 458.9.104.60.65.1	kus	9		-
23	E 1.59	Těsnění víka hlav SM Liaz ML634	kus	3		-

Rámcová smlouva:  
"Servis speciálních hnacích vozidel MVTV".

Číslo smlouvy zhotovitele: 02/2017-MU  
Číslo smlouvy objednatele (CES):

24	E 1.60	Tryska vstříkovací DOP 115 S 530-4376	kus	5	-
<b>Celková předpokládaná cena v Kč bez DPH na provedení požadované činnosti:</b>					<b>79 862,00</b>
Při fakturaci dílčí části dodávek u každé položky zhotovitel uvede kód přenesené daňové povinnosti (zákon 47/2011 Sb.), dílčí daňové doklady /faktury/ a konečný daňový doklad /faktura/ bude zhotovitelem vystavena v souladu s ust. § 21, § 92a, § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.					

Za Oblastní ředitelství Brno; správu EE;

Za CZ LOKO, a.s.

v Brně dne 11.7.2018

v Letohradě dne

2018

**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **85693**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: cfd29207-40fc-41cb-82ee-676ec995160c

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **18.07.2018 13:00:01**



**f6c424f6-58c1-4b77-a129-db4c16b5fb10**