

-185 120286

Nabídka na poskytování služby
na základě požadavkového listu č. 68/2018
podle smlouvy č. 165110227



MOCR00P7NX8

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6	Poskytovatel: STV GROUP a.s. Žitná 45, Praha 1, PSČ: 110 00			
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK ředitel OVPoZS SVA MO	Jehož jménem jedná: Ing. Jan Děcký Předseda správní rady a Statutární ředitel			
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav SRBA Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]	Kontaktní osoba: Ing. Milan Smetana Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]			
Typ/modifikace techniky: M 120 SH 85	Uživatel techniky: 5153 Dislokace techniky: Přáslavice plk. Ing. Miroslav Vybíhal velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení			
Evidenční číslo: 691-13-11	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) řtm. Josef Klapáč, [redacted] hodnost, titul, jméno, příjmení - telefon:			
Rok výroby: 01. 01. 1990				
SOJ ano/ne; rozsah: Ano – konečná kontrola				
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: SOJ V ROZSAHU KONEČNÉ KONTROLY.				
Číslo telefonu: [redacted] 10-07-2018	Ing. Marek MAGDO [redacted] hodnost, titul, jméno, příjmení - telefon: [redacted]			
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: BO provedení opravy vnějšího nátěru vozidla				
Místo: STV GROUP a.s., areál Poličských strojren, Bořiny 1145, 572 01, Polička – Horní Předměstí				
Termín (doba) ukončení poskytování služby: max. termín opravy do 30. 9. 2018				
Nabídková cena				
Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem (bez DPH)
Náklady na vlastní výkony:	Celkem 171 Nh, 1 Nh 380,00 Kč			
Materiálové náklady:	Náklady na ND a materiál			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel:				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				94 980,00
Nabídková cena celkem 94 980,00 Kč bez DPH, 114 925,80 Kč s DPH				
Zástupce poskytovatele: Ing. Milan Smetana, [redacted] titul, jméno, příjmení, telefon				
V Poličce dne: 10. 7. 2018	V Praze [redacted]			
Za poskytovatele: [redacted]	Za objednatele: [redacted]			
Děcký [redacted] ředitel plné moc [redacted] n Vaněk výrobní ředitel		STV GROUP a.s. Středisko Polička Bořiny 1145 572 01 Polička		
		Ing. Tomáš DVOŘÁČEK [redacted]		

*) – nehodící se škrtněte

Nabídka na poskytování služby
na základě požadavkového listu č. 68/2018
podle smlouvy č. 165110227

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6	Poskytovatel: STV GROUP a.s. Žitná 45, Praha 1, PSČ: 110 00
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK ředitel OV PozS SVA MO	Jehož jménem jedná: Ing. Jan Děcký Předseda správní rady a Statutární ředitel
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav SRBA	Kontaktní osoba: Ing. Milan Smetana
Telefon: [redacted]	Telefon: [redacted]
Fax: [redacted]	Fax: [redacted]
E-mail: [redacted]	E-mail: [redacted]

Typ/modifikace techniky:	M 120 SH 85	Uživatel techniky: 5153
Evidenční číslo:	691-13-11	Dislokace techniky: Přáslavice
Rok výroby:	01. 01. 1990	pplk. Ing. Miroslav Vybíhal <i>velitel útvaru</i> <i>hodnost, titul, jméno, příjmení</i>
SOJ ano/ne; rozsah:	Ano – konečná kontrola	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) rtm. Josef Klapáč [redacted] <i>hodnost, titul, jméno, příjmení – telefon:</i>

Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:

Číslo telefonu:
hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko, datum a podpis

Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: BO provedení opravy vnějšího nátěru vozidla
Místo: STV GROUP a.s., areál Poliářských strojren, Bořiny 1145, 572 01, Polička – Horní Předměstí
Termín (doba) ukončení poskytování služby: max. termín opravy do 30. 9. 2018

Nabídková cena

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem (bez DPH)
Náklady na vlastní výkony:	Celkem 171 Nh, 1 Nh 380,00 Kč	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	Náklady na ND a materiál	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel:				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				94 980,00

Nabídková cena celkem 94 980,00 Kč bez DPH, 114 925,80 Kč s DPH

Zástupce poskytovatele: Ing. Milan Smetana, [redacted]
titul, jméno, příjmení, telefon

V Poličce dne: 10. 7. 2018 V Praze [redacted]

Za poskytovatele [redacted] Za objednatele: [redacted]

Ing. Jan Děcký
ředitel
plně moc
Jan Vaněk
Výrobní ředitel

STV GROUP STV GROUP a.s.
Středisko Polička
Bořiny 1145
572 01 Polička

Ing. Tomáš DVOŘÁČEK

*) – nehodící se škrtněte

Příloha k nabídce na poskytování služby na základě požadavkovému listu č. 68/2018

P.č.	Úkon	Materiál	Počet hodin	Cena materiálu (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Ostatní náklady v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
1	M 120 SH 85	VPZ							
2	Provedení opravy vnějšího nátěru dle ČOS 801001 (barva U2500, odstín 5454)								
	Provedení kontroly SOJ								
	CELKEM							94 980,00	114 925,80
CELKEM HODIN									
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM									

Legenda : Úctované DPH (%) = 21 %

Ing. Jan Děčký
Statutární ředitel
na základě plné moci
Ing. Dušan Vaněk
Výrobní ředitel

STV STV s.r.o.
BRUP Borůvky 1145
572 01 Polička