





DODATEK Č. 2 ke smlouvě o dílo č. 52755 ze dne 14. 3. 2011

Smluvní strany:

Objednatel:

Název / jméno: Česká republika – Generální finanční ředitelství
Adresa: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
IČ: 72080043
DIČ: CZ72080043
Banka: 
číslo účtu: 
tel. č.: 
fax: 

Zhotovitel:

Název / jméno: Schindler CZ, a. s.
Adresa: Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5
IČ: 271 27 010
DIČ: CZ271 27 010
Banka: 
číslo účtu: 
tel. č.: 
fax: 

uzavřely dne 14. 3. 2011 smlouvu o dílo č. 52755, která byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 24. 6. 2011 (dále jen „smlouva o dílo“). Dohodou smluvních stran se tato smlouva o dílo mění následujícím způsobem.

Čl. I.

V čl. 3 smlouvy o dílo se odst. 3.1 mění takto:

3.1 Celková pevná cena služeb dle této smlouvy činí 12.761,- Kč / čtvrtletně (viz příloha č. 1). Zhotovitel bude navíc účtovat všechny dodatečné práce nezahrnuté do smlouvy a také veškerý materiál a všechny díly nezahrnuté do smlouvy. DPH bude účtována sazbou platnou v době fakturace.

Čl. II.

V čl. 9 smlouvy o dílo se odst. 9.4 mění takto:

9.4 Služby budou prováděny v režimu pravidelného servisu – Bronzový servis.
Pokud není dohodnuto jinak (příloha č. 1), Schindler CZ, a. s. zplnomocňuje objednatelem určeného pracovníka k provádění provozních prohlídek. Určeného pracovníka budou dle požadavku objednatele pravidelně proškolovat a jeho činnost bude při každé odborné prohlídce prověřovat odborný pracovník zhotovitele.

Čl. III.

Do smlouvy o dílo se vkládá nová příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Čl. IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 smlouvy o dílo.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012.
4. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu s tím, že každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo a že tento dodatek je sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz toho připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne 1. 11. 2011



Česká republika - Generální finanční
ředitelství



vedoucí oddělení vnitřní správy
Finančního ředitelství
v Českých Budějovicích



V Českých Budějovicích dne 1. 11. 2011



Schindler CZ, a. s.

ředitel regionu



Schindler CZ, a. s.

oblastní vedoucí servisu

Příloha č. 1
BRONZOVÝ SERVIS

A. Rozsah smluvních služeb

1. Pravidelné odborné prohlídky s cílem zkontrolovat bezpečnou funkci a provoz výtahu.
2. Pravidelná preventivní údržba výtahového zařízení včetně mazání.
3. Čištění strojovny, prohlubně a střechy klece od nečistot vzniklých běžným provozem výtahu (nejedná se o čištění po stavbě či přestavbě, toxických látek a průsaků vody).

B. Rozsah prací na zakázku

1. Návštěva servisního technika a oprava poruchy včetně vyproštění uvízlých osob.
2. Náprava jiných než malých vad zjištěných během pravidelných odborných prohlídek nebo při odstraňování poruchy.
3. Odborné zkoušky v souladu s ČSN 27 4007.

C. Nezahrnuto do smluvní ceny

1. Práce, které jsou nařizeny/doporučeny státními orgány po počátku platnosti smlouvy.
2. Práce, které jsou zapříčiněny nesprávným používáním výtahu, vandalstvím, nedostatky budovy nebo vyšší moci.
3. Práce následující po nehodě způsobené uživatelem nebo provozovatelem výtahu.
4. Veškerý materiál použitý pro jiné účely než pro pravidelnou preventivní údržbu nebo čištění.
5. Pravidelné (1x za 2 týdny) provozní prohlídky dostupných nebo viditelných částí výtahu s cílem zajistit jejich funkci bude provádět zákazník.

Dispečink pro hlášení oprav: tel. 844 844 808

Umístění výtahu	Číslo výtahu	Typ výtahu	Cena čtvrtletně Kč/výtah bez DPH
Budějovická 2923, Tábor	76000271667	A1	4 137,-
Budějovická 2923, Tábor	76000271675	A1	4 137,-
Za Radnicí 12, Milevsko	76000298590	A1	4 487,-
Celkem:			12 761,-

Objednatel:



vedoucí oddělení vnitřní správy
Finančního ředitelství
v Českých Budějovicích

Zhotovitel:



ředitel regionu oblastní vedoucí servisu