

Letiště Praha a.s.
 K Letišti 6/1019
 160 08 Praha 6

Louny dne 11.7.2018

Cenová nabídka na diagnostický průzkum - Oprava TWY HxH1

Cenová nabídka se předkládá na základě rámcové smlouvy ev.č.0224002998

Akce Oprava TWY HxH1

Popis úseku:

Místopis:


Poř. číslo	Popis úkonu	Jedn.	Cena za jednotku bez DPH	Počet jednotek	Cena celkem bez DPH 21%
1	Vrt do hloubky max.450mm	ks	1 152,00 Kč	3	3 456,00 Kč
2	Vrt do hloubky max.1,0m - geosonda	ks	2 246,40 Kč	2	4 492,80 Kč
3	Klasifikace konstrukčních vrstev, dokumentace vývrtů	ks	864,00 Kč	3	2 592,00 Kč
4	Posouzení podkladního nestmeleného souvrství	ks	2 016,00 Kč	3	6 048,00 Kč
6	Vypracování závěrečné zprávy včetně návrhů opravy	ks	3 168,00 Kč	1	3 168,00 Kč
7	Náklady na dopravu	ks	180,00 Kč	4	720,00 Kč
Celkem bez DPH					20 476,80 Kč
Celkem s DPH 21%					24 776,93 Kč

Použitá mechanizace:

jádrová vrtačka pro odběr materiálů ve stmelené části konstrukce
 geotechnická vrtací souprava Sedidril

Doprava:

základna střediska Louny - Letiště Václava Havla = 120 km



podpis dodavatele
 VIAKONTROL, spol. s r.o.

podpis objednatele
 Letiště Praha a.s.