

## Cenová nabídka na servis inteligentních světel a projektorů

Seznam:

2ks ROBE ROBIN 600

1ks ETC Revolution

2ks MAC 301

1ks MAC 600+ výbojka

1ks MAC 500+výbojka

1ks MDG Atme

1ks NEC M402 H + výbojka

1ks Vivitek D519 HD

1ks Vivitek WDW882 ST

Diagnostika, kompletní vyčištění, promazání, seřízení, výměna výbojek, kalibrace, upgrade.

Cena včetně do 65000,-Kč s DPH. Nejsou kalkulovány náhr. díly.

Luboš Krch

Nedbalova 2146

Tábor 390 01

IČO:40696952

DIČ:CZ6509212017

Opravy el.zařízení do 1000V

Certifikovaný servis zařízení Martin a ROBE.

V Praze 30.6.2018

