

Objednávka č. 1842150020233

Poř. čís. FKČ

Příloha Ano

Příloha (-y): 2

List (-y, -ů): 6

134

ZHOTOVITEL

Autosalon Klokočka centrum, a.s.

OBJEDNATEL

Česká republika - Ministerstvo obrany

Zastoupený:

Registrace:

Finanční úřad pro Prahu 6

č.j.:

279116/2016010815003

č. spisu:

1632/2004

Jejíž jménem jedná

Velitel VÚ 4215 Tábor

Bankovní spojení:

Bankovní spojení:

Dílčí plnění, na základě smlouvy o dílo číslo

165610283

ze dne

20.12.2016 u Vás objednávané:

Provedení	servisní prohlídky	vozidla	AUT.VW TRANSPORTER KOMBI	VPZ:	890-78-79
VIN vozidla:	WV2ZZZ76Z2X019235	RZ:	0	Stav počítadla:	247 168 km
Na základě zaslané defektní závady žádáme o provedení BO v rozsahu:					
-					
servisní prohlídka dle předepsaného intervalu výrobce					
-					
oprava (výměna) katalyzátoru					
-					
oprava (výměna) středního dílu výfukového potrubí, dodatečného tlumiče výfuku,					
-					
oprava (výměna) lana ruční brzdy					
Předpokládaná cena včetně DPH		60 720,45 Kč		Předpokládaná cena bez DPH	
				50 182,19 Kč	

Práce provedené nad rozsah této objednávky nebo překročení uvedeného finančního limitu bez předchozího písemného souhlasu objednatele jdou k tíži zhotovitele.

Za objednatele vyřizuje:

V Praze dne

11-07-2018

V Táboře dne

11. 07. 2018

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Finanční kontrola a rezervace finančních prostředků provedena dne:

11. 07. 2018

Příjemce:

Česká republika - Ministerstvo obrany, org.sl.státu
VZ 421500

Autosalon Klokočka Centrum a.s.

IČ: 26435713 DIČ: CZ26435713
tel. VW: 222 197 333

Strana: 1 z 2

Číslo dokladu:

Datum vystavení: . .

Datum splatnosti: . .

DUP/DPP: . .

Způsob úhrady:

Číslo zakázky: VB044000

Bankovní účet:

IBAN

SWIFT

RZ:	Typ, model:	Datum prodeje:	Číslo karoserie:	Přijem zakázky dne:	km:	Servisní poradce:
8907879	7DB1Y2	31.10.2001	WV2ZZZ70Z2X019235	29.05.2018	247168	Andelt Jan

Pracovní operace

Pozice	Popis	Sazba	Norma	DPH	Sleva	Cena
01090027	PROHL.S VYM.OLE (PROMENLIVA	4,63 Kč	220,00 ČJ	21%		1 018,60 Kč
01400050	SERVIS VYM.BRZD.KAPALINY	4,63 Kč	50,00 ČJ	21%		231,50 Kč
15271981	KLADKA NAPINACI, DE A NAMONTOVAT	4,63 Kč	10,00 ČJ	21%		46,30 Kč
20341906	CISTIC PALIVA VZNET M., DE A NAMONTOVAT	4,63 Kč	70,00 ČJ	21%		324,10 Kč
23245550	VLOZKA FILTRU VZDUCHU, VYMENIT	4,63 Kč	10,00 ČJ	21%		46,30 Kč
25011937	SOUSTAVA VYFUKOVA, DE A NAMONTOVAT	4,63 Kč	160,00 ČJ	21%		740,80 Kč
42721900	PRUZINA, DE A NAMONTOVAT	4,63 Kč	40,00 ČJ	21%		185,20 Kč
42932000	TLUMIC, DE A NAMONTOVAT - OBÉ STRANY	4,63 Kč	70,00 ČJ	21%		324,10 Kč
44051999	KOLO KOMPLETNÍ, DE A NAMONTOVAT	4,63 Kč	40,00 ČJ	21%		185,20 Kč
46020100	UCINNOST BRZD, ZKOUSET	4,63 Kč	30,00 ČJ	21%		138,90 Kč
46231600	CELISTI BRZDY ZADNI, SERIDIT - OBÉ STRANY	4,63 Kč	60,00 ČJ	21%		277,80 Kč
60182000	LANOVOD (BOWDEN), DE A NAMONTOVAT - OBÉ STRANY	4,63 Kč	160,00 ČJ	21%		740,80 Kč
01500000	ŘÍZENÉ VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD	4,63 Kč	100,00 ČJ	21%		463,00 Kč
20654098	PROMĚŘENÍ ELE. INSTALACE	4,63 Kč	90,00 ČJ	21%		416,70 Kč

Práce celkem:

5 139,30 Kč

Vydání materiál

Katalogové číslo / Název	Jedn.cena	Počet	DPH	Sleva	Cena
059100193 SROUB	296,80 Kč	1,000 KS	21%	15,50 %	250,79 Kč
074115561 FILTR	690,80 Kč	1,000 KS	21%	15,50 %	583,72 Kč
074129620 FILTR	686,69 Kč	1,000 KS	21%	15,50 %	580,25 Kč
1H0127401C CIST.PALIV	861,40 Kč	1,000 KS	21%	15,50 %	727,88 Kč
7D0819989 VLOZKA	552,30 Kč	1,000 KS	21%	15,50 %	466,69 Kč
B 000750M7. BRZDOVA KAPALINA	395,00 Kč	1,500 KS	21%	15,50 %	500,66 Kč
N C438541 KROUZEK TE	25,69 Kč	1,000 ks	21%	15,50 %	22,55 Kč
OL01 MCT. OLEJ 0W-30 LONGLIFE PREMIUM	300,00 Kč	5,500 L	21%		1 650,00 Kč

Materiál celkem:

4 782,54 Kč

Sleva z materiálu 574,62 Kč


Sleva z práce 0,00 Kč

Příjemce:

Česká republika - Ministerstvo obrany, org.státu



Autosalon Klokočka Centrum a.s.



tel.: VW: 222 197 333

Strana: 2 z 2

Číslo dokladu:

Datum vystavení: . . .

Datum splatnosti: . . .

DUP/DPP: . . .

Způsob úhrady:

Číslo zakázky: VB044000

Bankovní účet:

IBAN

SWIFT

CEKOCZPP

RZ:	Typ, model:	Datum prodeje:	Číslo karoserie:	Přijem zakázky dne:	km:	Servisní poradce:
8907879	7DB1Y2	31.10.2001	WV2ZZZ70Z2X019235	29.05.2018	247168	Andelt Jan

Rekapitulace DPH			
Sazba DPH		Základ DPH	DPH
Základní 21%		9 921,84 Kč	2 083,59 Kč
Snižovaná 15%		0,00 Kč	0,00 Kč
0%		0,00 Kč	

Částka bez DPH	9 921,84 Kč
DPH CELKEM	2 083,59 Kč
ZAOKROUHLENÍ	-0,43 Kč
CELKEM K ÚHRADĚ	12 005,00 Kč

Spovědně SP a BO souhlasím.

Náklady na zpětný odběr pneumatik dle zákona č. 185/2001 Sb., § 38a, odst. 5 činí 1 až 3 Kč/kg a jsou součástí prodejní ceny.

Doklad převzal a s cenou souhlasí:



Vystavil: Andelt Jan

Předal:

Razítko a podpis:



Volkswagen

ETKA - Materiál. soup.

Materiál. soup.:

VB44000

12:03

01.06.2018

Zpracovatel: 3336

Zásoba z: 01.06.2018 12:03:31

Polozka Název	Poznámka	Údaj o modelu	Množství	CZK	TG
045 131 701 RX katalyzátor M ACV 266 252>>* M AJT 058 063>>* centrální sklad : Lokální	UV) NE(K) 30 327,1 BEZ DPA	PR-0GE PR-0GE	1 1 1	22070,90	16
1H0 253 115 C tesnení centrální sklad : Lokální		AAB,ABL,ACV, AJA,AJT,AHY, AUF,AXG,AYC, AYY	1	202,00	03
1H0 253 139 D uchytka-sverka centrální sklad : Lokální			1	378,70	14
1H0 253 144 C drzak centrální sklad : Lokální			1	256,60	14
3A0 253 144 drzak centrální sklad : Lokální			1	410,60	14
JZW 253 409 M stredovy tlumic hluku 'ECO' Economy pro vozidla s rozvorem : pro vozidla s rozvorem : vzadu zkratit o: zaroven pouzijte: centrální sklad : Lokální	3320MM 2920MM 400MM JZW 298 141 BD	ACV,AJT,AUF, AYC,AYY	1 1	3366,10	11
JZW 253 609 BP dodatecny tlumic hluku 'ECO' Economy zaroven pouzijte: centrální sklad : Lokální	JZW 298 141 D	vuz skrin., autobus, combi: ACV,AJT,AUF, AYC,AYY	1 1	4173,20	11
JZW 298 141 BD Upevnovaci dily 'ECO' Economy centrální sklad : Lokální			1	399,30	12



ETKA - Materiál. soup.

Material. soup.:

VB44000

12:03

01.06.2018

Polozka Název	Poznámka	Údaj o modelu	Množství	CZK	TG
701 511 105 P sroubovita pružina oznaceno : pro vozidla s nosností: pro vozidla s rozvorem : centrální sklad : Lokální	svetle modra 1000KG 2920/3320MM	PR-1BA+1P0, 1P1	2	6149,60	14
7D0 511 143 krytka pro vozidla s nosností: centrální sklad : Lokální	dolní 800/1000KG	PR-1BA+1P0, 1P1	2	215,00	18
7D0 511 147 A podložka centrální sklad : Lokální	horní		2	1313,40	18
7D0 609 701 E lano rucní brzdy centrální sklad : Lokální	943MM		2	704,80	13
701 711 247 pružina tazna centrální sklad : Lokální		autobus skrinovy vuz vuz kombi	1	23,00	18
7H0 711 249 držák centrální sklad : Lokální			1	31,90	18
701 711 367 držák pružiny centrální sklad : Lokální			1	43,00	18
701 711 476 A tazne lano centrální sklad : Lokální		skrinovy vuz vuz kombi autobus	1	495,60	18
N 101 559 06 sroub s sestihrannou hlavou centrální sklad : Lokální			1	18,10	01
N 902 867 03 matice sestihranna, samojistna s podložkou centrální sklad : Lokální	M6		1	8,90	01
				----- 40260,70 + 21.0% DPH 8454,75 48715,45 =====	CZK

Objednávka č.

Poř.čís.EKO

Příloha Ano

Příloha (-y): 1


List (-y, -ů): 1

134D

ZHOTOVITEL



Zastoupený:



Bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu:



OBJEDNATEL



Registrace:

Finanční úřad pro Prahu 6

čj.:



č. spisu:


1632/2004

Jejíž jménem jedná

Velitel VÚ 4215 Tábor



Bankovní spojení:




Dílčí plnění, na základě smlouvy o dílo číslo 165610283 ze dne 20.12.2016 u Vás objednávané:

Provedení	defektace závad	vozidla	AUT.VW TRANSPORTER KOMBI	VPZ:	890-78-79
VIN vozidla:	WV2ZZZ70Z2X019235	RZ:	0	Stav počítadla:	244 539 km
OddOO/2.Prac/Travčice					
Současně žádáme o provedení defektace nalezených závad a stanovení cenové kalkulace nákladů na jejich odstranění.					
- nacenit úkony servisní prohlídky - kontrola elektroinstalace - problikává tlačítko VRZ. - silná koroze na výfukovém potrubí - slabá účinnost ruční brzdy					
Předpokládaná cena včetně DPH		0,00 Kč		Předpokládaná cena bez DPH	
				- Kč	

Práce provedené nad rozsah této objednávky nebo překročení uvedeného finančního limitu bez předchozího písemného souhlasu objednatele jdou k tíži zhotovitele.

Za objednatele vyřizuje:



Telefon:



Telefon:

Email:

V Praze dne


V Táboře dne

29-05-2018

Za zhotovitele:



Za objednatele:



Finanční kontrola a rezervace finančních prostředků provedena dne:

Hlášení Žádanka		SP	číslo	134/2018	134
1. Jednotka (LÚJ ISL) 421523 OddOO/2.Prac/Travčice			2. VPZ (smluvené číslo (U materiálu EČ/VC) 890-78-79		
3. Značka, typ, AUT.VW TRANSPORTER KOMBI			4. Ujeté km/Mh od výroby (GO, SO): 244 539 km		
5. VIN kód (VČ) WV2ZZZ70Z2X019235			6. Ostatní informace o technice / materiálu -		
5. Specifikace závad / požadavku: - žádám o provedení servisní prohlídky - problikává tlačítko VRZ - orezlí výfuk (upozorněno na to při STK) - špatná funkce ruční brzdy (upozorněno na to při STK) - - - -					Požadovaný termín násunu vozidla dle upřesnění
6. Plánovaný termín přistavení vozidla do servisu: 29.05.2018			7. Příčina závady / požadavku běžné používání		
8. Informace pro LOG, doplňující údaje, apod. : - - - - - - - - - - - -					
9. Vypoštění, odsun:					
vypoštění	činnost		Provedl (útvár, jednotka, opravce)	Kam odsunuto (odesláno)	Vzdálenost odsunu (km)
	datum, hodina započ.	ukonč.			
V Tábor 03.05.2018 Místo Datum					
Odborný orgán logistiky - potvrzení přijetí Hlášení - žádanky					
V Tábor 04.05.2018 Místo Datum			