

BD Stav - školka Hornická Český Těšín

Název	Množství ks/m2/bm/kg		Cena MOC	Celkem cena MOC
B-Integral	15	bm	855,00 Kč	12 825,00 Kč
Rohový segment	2	ks	900,00 Kč	1 800,00 Kč
MD 10 rohož	20	m2	395,00 Kč	7 900,00 Kč
Kera Arm	20	m2	75,00 Kč	1 500,00 Kč
Kera Filter	16	bm	36,00 Kč	576,00 Kč
Spojovací krytka	4	ks	105,00 Kč	420,00 Kč
Univexx krytka L+P sada	1	ks	120,00 Kč	120,00 Kč
Kera Isoband	12	bm	69,00 Kč	828,00 Kč
Hydrex K2 (spotřeba 3,3kg/m2)	70	kg	120,00 Kč	8 400,00 Kč
Nivex (spotřeba 8kg/m2)	175	kg	27,00 Kč	4 725,00 Kč
Construct (spotřeba 8kg/m2)	175	kg	32,00 Kč	5 600,00 Kč
Unit (spotřeba 25kg/ 24m2)	25	kg	34,00 Kč	850,00 Kč
Dlažba taurus SR7	29,475	m2	682,00 Kč	20 101,95 Kč
XPS tl. 20mm	25,875	m2	240,00 Kč	6 210,00 Kč
Vybourání stavajcí dlažby	22,5	m2	260,00 Kč	5 850,00 Kč
Montáž XPS	22,5	m2	180,00 Kč	4 050,00 Kč
Pokládka dlažby	22,5	m2	855,00 Kč	19 237,50 Kč
Montáž ukončovacích profilů	15	mb	230,00 Kč	3 450,00 Kč
Montáž hydroizolce	22,5	m2	180,00 Kč	4 050,00 Kč
Spádový potěr	22,5	m2	496,00 Kč	11 160,00 Kč
montáž Soklíku 30cm	12	mb	145,00 Kč	1 740,00 Kč
montáž pásky	12	mb	160,00 Kč	1 920,00 Kč
montáž nivex	22,5	m2	396,00 Kč	8 910,00 Kč
oprava zábradlí	1	kpl	12 480,00 Kč	12 480,00 Kč
Cena celkem bez DPH				144 703,45 Kč

*doporučujeme na vertikální a horizontální konstrukci terasy aplikovat XPS 20mm

*vzhledem k aplikaci profilu B-Integral upozorňujeme na dosavadní kotvení zábradlí (blízko terasy)

* na schod aplikace rohže + chemie EPS, hrany ukončit tvarovkou s dlažby

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Zateplení a výměna oken MŠ Hornická**

Objekt:

Rozpočet: **Úpravy povrchu zídky terasy**

Objednatel: **Město Český Těšín**

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **BDSTAV MORAVA s.r.o.**

IČO: **26807947**

Bruzovice 88

DIČ:

739 36 Sedliště

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			34 877,44
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			34 877,44

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	34 877,44 CZK
Základní DPH	21 %	7 324,26 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

42 201,70 CZK

v _____

dne _____

15.6.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	Zateplení a výměna oken MŠ Hornická
O:	
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				26 936,11
"1	620991121R00	Zakrývání podlahy	m2	20,00000	70,00	1 400,00
13	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	36,26000	50,00	1 813,00
		zidky terasy		36,26000		
22	622323041R00	Penetrace podkladu	m2	41,69900	50,00	2 084,95
		zidky terasy 36,26*1,15		41,69900		
23	622481211R00	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky	m2	36,26000	200,00	7 252,00
24	63127220	Tkanina skelná (perlinka) šířka 100 cm	m2	41,69900	45,00	1 876,46
25	622472162R00	Omítka stěn vnější z MS silikonová slož. II. ručně, odstíny dle D.1.1.b-107,108	m2	41,69900	300,00	12 509,70
		zidky terasy 36,26*1,15		41,69900		
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				7 941,33
	6 380941212R00	Výztuž helikální 1 x D 6 mm, drážka, ŽB	mb	9	882,37	7 941,33
Celkem						34 877,44