

Nabídka ZAK18A00396

Číslo dokladu: ZAK18A00396
Referent: [REDACTED]

Datum: 20.08.2018
Datum platnosti: 20.09.2018

Dodavatel:

FOMEI s.r.o.

U Libeňského pivovaru 2015/10
180 00 Praha 8

IČ: 46504869, DIČ: CZ46504869
Tel: +4 [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
Internet: www.fomei.com

Odběratel: NŽATEC

Nemocnice Žatec o.p.s.

NŽATEC

Husova 2796
438 44 ŽATEC

IČ: 25026259, DIČ: CZ25026259
Tel: [REDACTED]

Platební údaje:

Způsob úhrady: Faktura 60 dnů
Požadovaná záloha: 0,00 Kč
Úrok: 0
Splatnost dní: 60
Číslo účtu: 8305511 / 0100

Obchodní údaje:

Doprava:

Na základě Vaší objednávky č. 18075/F Vám zasíláme cenovou nabídku na opravu rentgenu TOPLIFT. Položka práce a doprava Vám bude fakturována dle skutečnosti.

Kód produktu	Popis	Množství	Cena za jedn.	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
RVC5101	VARIAN RAD 14 0,6/1,2 Diamond	1 KS	190 000,00	190 000,00	21% 39 900,00	229 900,00
PRACRTG_D	Sazba práce pro digitální a rentgenové systémy Kč/hod.	8 H	1 040,00	8 320,00	21% 1 747,20	10 067,20
KILOMETROVNE	Kilometrovné Kč/km	420 KM	12,00	5 040,00	21% 1 058,40	6 098,40
Celkem:		429 mj		203 360,00	42 705,60	246 065,60

Vystavil:

software Altus VARIO - www.vario.cz

Strana 1 z 1