

Vážený pane Hnátku,

děkujeme za zaslání požadavku na servisní zásah, tímto potvrzují jeho přijetí.

S pozdravem

Pavel Nový

Service department HAAS

TEXIMP, spol. s r.o.

K Zelenči 2923/8

CZ 193 00 Praha 9 Horní Počernice

Tel.direct: +420 235 316 988-7

Tel: +420 286 853 180-1

Email: teximp@teximp.cz

www.teximp.com

pavel.novy@teximp.com

Teximp International Zurich, Prague, Brno, Belusa, Ljubljana, Zagreb, Belgrade, Zenica, Bucharest, Cluj-Napoca, Sofia



Od: HNÁTEK František

Odesláno: pondělí 18. června 2018 10:44

Komu: Pavel Brožík

Kopie: RYNEŠ Pavel; NERMUT Martin

Předmět: Re: SL-10THE s/n 73715 RE: Žádost o servisní zásah HAAS SL-10THE SPŠ Na Třebešíně Praha 10

Dobrý den pane Brožíku,

v návaznosti na náš dnešní telefonický rozhovor, Vám zasílám objednávku na opravu stroje **HAAS SL-10THE** na **Střední průmyslové škole, Praha 10, Na Třebešíně 2299**, dle Vaší nabídky ze dne **21. 3. 2018** (viz předchozí konverzace).

Pro společné upřesnění termínu opravy, kontaktujte prosím mne na tel. **724 286 111**, případně p. Ryneše (vedoucího dílen) **775 783 227**.

Děkuji.

S přáním hezkého dne



Ing. František Hnátek | učitel CAD/CAM |

tel: +420 724 286 111 | email: hnatek@trebesin.cz

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299 | p. o. hl. m. Prahy

Na Třebešíně 2299, 108 00 Praha 10 | IČ: 61385417 | DIČ: CZ61385417

www.trebesin.cz | www.technologytour.cz | www.moodle-trebesin.cz | www.moodle-trebesin.cz

PRŮMYSLOVKA TŘEBEŠÍN je na facebooku | facebook.com/trebesin

Od: Pavel Brožík <pavel.brozik@teximp.com>

Odesláno: středa 21. března 2018 18:21

Komu: HNÁTEK František

Předmět: SL-10THE s/n 73715 RE: Žádost o servisní zásah HAAS SL-10THE SPŠ Na Třebešíně Praha 10

Dobrý den pane Hnátek,

při servisu jsme zjistili vadné vřeteno.

Nabízíme:

93-0344 SPINDLE LATHE A2-5 7870,- EUR

vřeteno

50% sleva při vrácení vadného dílu

do 1 měsíce v původním obalu

(cena po slevě 3935,- EUR)

20-0862 CLAMP RING A2-5 437,- EUR

příruba vřetena

2x

58-4020 4/0 CONTROL UNIT BIJUR B-7023 10,- EUR

dávkočep pro vřeteno

2x

20-1161A A2-5 OIL/AIR INJECTOR 25,- EUR

trysky mazání vřetena

93-1163 FILTER ELEM REPLACE LUBE 24,- EUR

filtr centrálního mazání

Cena bez servisního zásahu.

Cena bez dopravy a DPH.

Platba v Kč po prepočtu akt. kursem.

Dodání ca. 2 týdny, doprava z Belgie ca. 100,- EUR

Zmena ceny, termínu a dostupnosti vyhrazena.

S přátelským pozdravem

Pavel Brožík

tel.: 235 316 987

TEXIMP, spol. s r.o.
K Zelenči 2923/8
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
IČO: 45790621, DIČ: CZ45790621
tel.: +420 (0)286 853 180
servis tel.: 235 316 987, 235 316 988

From: HNÁTEK František <hnatek@trebesin.cz>
Sent: Wednesday, February 28, 2018 10:15 AM
To: czech_praha@teximp.com
Subject: Žádost o servisní zásah HAAS SL-10THE SPŠ Na Třebešíně Praha 10

Dobrý den,

žádám Vás o prohlídku a servis stroje HAAS SL-10THE na Střední průmyslové škole, Praha 10, Na Třebešíně 2299.

Výrobní číslo: 73715 (viz štítek v příloze)

Závada: Házivost vřetene. Projevuje se vibrací stroje, při upnutí delšího obrobku (cca 250 mm) lze vidět, že obrobek není v ose.

Pravděpodobnou příčinou je náraz 5% rychloposuvem do obrobku v radiálním směru.

Prosím o případný možný termín návštěvy vašeho servisního technika.

Děkuji za ochotu a váš čas.

S pozdravem



Ing. František Hnátek | učitel CAD/CAM |
tel: +420 724 286 111 | email: hnatek@trebesin.cz
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299 | p. o. hl. m. Prahy
Na Třebešíně 2299, 108 00 Praha 10 | IČ: 61385417 | DIČ: CZ61385417
www.trebesin.cz | www.technologytour.cz | [www.moodle-trebesin.cz]www.moodle-trebesin.cz
PRŮMYSLOVKA TŘEBEŠÍN je na facebooku | facebook.com/trebesin