

Objednávka k provedení opravy č. 278/12/18/13/2016-4854

k Rámcové smlouvě o dílo č. 155610221

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČ: 601 626 94

DIČ: CZ 601 626 94

Zaměstnanec pověřený jednáním: Velitel 14. pluku logistické podpory,
plukovník gšt. Ing. Stanislav HUDEČEK

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování korespondence: VÚ 4854, Pražská 100, 530 02 Pardubice

(dále jen „objednatel“)

a

Okrouhlický s. r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10483

Sídlo: Zemědělská 1131, 500 03 Hradec Králové

IČ: 25255819

DIČ: CZ25255819

Jejíž jménem jedná: Milan Okrouhlický

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Hradec Králové

Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)


V souladu s Rámcovou smlouvou o dílo č. 155610221 objednává objednatel u zhotovitele provedení opravy vozidla BUS KAROSA LC-735 VPZ: 414-09-44, VIN: TMKL73540MM030949

| Popis | Počet | MJ | Cena včetně DPH |
|--|-------|----|---------------------|
| Výměna I. vstřikovače | 1 | ks | 2.662,00 Kč |
| Výměna přepouštěcího ventilu chladicí kapaliny | 1 | ks | 4.598,00 Kč |
| Oprava mechanického ovládání motorové brzdy | 1 | ks | 2.541,00 Kč |
| Přetěsnění tělesa odstředivého čističe oleje - popř. výměna | 1 | ks | 2.904,00 Kč |
| Výměna krycí manžety řadící páky | 1 | ks | 907,50 Kč |
| Celková cena opravy | | | 13.612,50 Kč |

Veškeré podmínky plnění díla výzvy se řídí ustanoveními Rámcovou smlouvou o dílo č. 155610221.

Tato výzva má 3 očíslované strany.

V Pardubicích dne: 21. 11. 2016



V Hradci Králové dne:

