

## DODATEK K SERVISNÍ SMLOUVĚ

na provádění servisní činnosti a údržby na zařízeních zdravotnické techniky

### Smluvní strany

#### **Institut klinické a experimentální medicíny**

státní příspěvková organizace, zřizovací listina č.j. 17268-II/2012 ze dne 29.5.2012, v platném znění  
se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

IČO: 00023001, DIČ: CZ00023001

zastoupená: [redacted] ředitelem

bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 42334041/0710

(dále jen „objednatel“)

a

#### **AURA Medical s.r.o.**

zapsaná v OR vedeném u MS v Praze, oddíl C, spis. zn.: 44675

se sídlem: K Verneráku 1193/4, 145 00 Praha 4

korespondenční adresa: Libušská 8/191, 142 00 Praha 4

IČO: 65412559, DIČ: CZ65412559

Zastoupená: [redacted] jednatelkou

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 577585883/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely dne 17. 7. 2018 v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, servisní smlouvu a tímto dodatkem (dále jen „Dodatek“) upravuje následující:

- 1.) Tímto Dodatkem se mění příloha č. 2 smlouvy tak, aby byla uvedena do souladu s článkem III. Cena předmětu plnění výše uvedené servisní smlouvy.
- 2.) V článku IV. Fakturace a platební podmínky se v odstavci 1 mění datum uskutečnění zdanitelného plnění na poslední kalendářní den v aktuálním měsíci.
- 3.) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
- 4.) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, kdy každá smluvní strana obdrží jeden. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.

V Praze dne **17. 09. 2018**  
za objednatele:

[redacted]  
Ředitel

V Praze dne  
za zhotovitele:

[redacted]  
jednatelka

Výrobní číslo	Inventární číslo	Středisko	Zkratka	Užívá středisko	Název standardizovaný	Typové označení	režim smlouvy	počet sond	roční paušál	cena BTK
P6612329	DM/911578-01	767402	TCHO	767402	Ultrazvuk	SSA-550A/E7 (NEMIO PRO)	A	2	xxx	2800
E0594368	DM/900981-01	889101	OKRV	6912	Ultrazvuk	SSA-370A (POWER VISION 6000)	A	2	xxx	2800
99H1055707	DM/916942-01	756401	PKAM	756401	Ultrazvuk	SSA-790A (APLIO XG)	A	2	xxx	2800
99F1023807	DM/916940-01	767401	TC-A	767401	Ultrazvuk	SSA-680A (XAR.O XG)	A	3	xxx	2800
E1G10X3064	DM/917821-01	767402	TCHO	767402	Ultrazvuk	SSA-640A/E1 (VIAMO)	A	5	xxx	2800
E3F1052865	DM/917250-01	766607	KNHD	766607	Ultrazvuk	SSA-580A/E3 (NEMIO XG MK1)	A	2	xxx	2800
E1H13Y5549	000-003-927-123	767402	TCHO	767402	Ultrazvuk	SSA-640A/E1 (VIAMO)	A	4	xxx	2800
99G05Y4232	DM/907871-01	889102	ZR12	889102	Ultrazvuk	SSA-700A (APLIO XV)	B	2	8400	xxx
99F0924412	DM/914718-01	889101	ZR11	889101	Ultrazvuk	SSA-790A (APLIO XG)	B	9	8400	xxx
99H1055710	DM/916941-01	889101	ZR11	889101	Ultrazvuk	SSA-790A (APLIO XG)	B	6	8400	xxx
ESA14X2040	DM/923975-01	889102	ZR12	889102	Ultrazvuk	Aplio 300	B	3	8400	xxx
WAB1582335	DM/925931-01	889102	ZR12	889102	Ultrazvuk	Aplio 500	B	5	8400	xxx
									42 000,00	19 600,00

Roční cena servisu v Kč bez DPH  
cena sondy PLT-805AT  
cena sondy PVT-375BT  
servisní práce 20 hod  
cestovné 4 cesty do IKEM

61 600,00  
188 000,00  
182 000,00  
26 000,00  
1600