

# Objednávka

dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Odběratel:</b> IČO: 00064173 DIČ: CZ00064173<br>Fakultní nemocnice Královské Vinohrady<br>Oddělení dodavatelských služeb, ZT a MTZ<br>Referát ZT<br>Šrobárova 50<br>100 34 Praha 10 | <b>Číslo: 201804385</b><br><b>Datum vystavení:</b> 17.9.2018<br><b>Dodavatel:</b><br>Siemens Healthcare, s.r.o.<br>Siemensova 2715/1<br>155 00 Praha 5 - Stodůlky<br><b>IČO:</b> 04179960 <b>DIČ:</b> CZ04179960<br><b>Tel.:</b> 800888910 <b>Fax:</b> 233032009 | <b>Strana:</b> 1/1 |
| <b>Lhůta dodání:</b> ihned                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |

## Položka

1. Objednáváme u Vás výměnu chladiče rentgenky dle CN č. 10078325 ze dne 17.9.2018 v ceně 523.152,- Kč bez DPH, 633.013,92 Kč vč. 21% DPH + práce.

Závada chladiče byla zjištěna při výměně vadné rentgenky, kdy z chladiče vytéká olej.

STATIM!

### Poznámka:

Prosíme uvádějte na faktuře úplný název odběratele: FNKV - Oddělení dodavatelských služeb, ZT a MTZ - referát ZT. Tato objednávka je platná za předpokladu, že dodavatel souhlasí se splatností faktury 60 dnů. V případě nesouhlasu kontaktujte vystavitele objednávky. Postoupení pohledávky z tohoto závazkového vztahu je možné pouze se souhlasem FN Královské Vinohrady.

**V případě opravy přesahující cenu 10 tis.Kč Vás žádáme o vystavení cenové nabídky. Následně si Vás dovoluujeme požádat o vyčkání na potvrzení cenové nabídky.**

V souladu se zák.č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, žádáme o zaslání úplného ceníku prací Vaší společnosti pro aktuální rok v členění: hodinová sazba technika v Kč/hod., ztrátový čas technika v Kč/hod., cestovné v Kč/km, ceny periodických bezpečnostně-technických kontrol, validací atp.. Bez úplného ceníku prací Vaší společnosti a klinikou potvrzeného originálu servisního, resp. dodacího listu nebude možné provést věcnou a číselnou kontrolu Vaší fakturace a tato bude vrácena Vaší společnosti k přepracování.

Podpis a razítko