

# -185120098

## Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 77/2017 Počet příloh: 1  
podle smlouvy č. 165110270

<b>Objednatel:</b> Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		<b>Poskytovatel:</b> ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10		
Jehož jménem jedná: <b>Ing. Tomáš DVOŘÁČEK</b> , ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO		Jehož jménem jedná: <b>Robert Hnátek - jednatel</b>		
<b>Kontaktní osoba:</b> Marie Geryková Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		<b>Kontaktní osoba:</b> Marek Veselý Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		
<b>Typ/modifikace techniky:</b>	LRD 90 SW TDI TER.	<b>Uživatel techniky:</b>	606900	
<b>Evidenční číslo:</b>	222 51-55	<b>Dislokace techniky:</b>	Jindřichův Hradec pplk. Ing. Jašek Igor velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení	
<b>Rok výroby:</b>	1996	<b>Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice)</b>	por. Křížek, [redacted]	
<b>SOJ ano/ne; rozsah:</b>	NE – drobná oprava			
<b>Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:</b> Číslo telefonu: ..... hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis				
Za zástupce pro věci technické S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím		..... mjr. Ing. Mart [redacted] dpis		
<b>Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby:</b> LR Topix				
<b>Místo:</b> Plzeň, Na Výsluní 33, 32600 Plzeň				
<b>Termín (doba) ukončení poskytování služby:</b> 180 pracovních dnů od podepsání nabídky				
<b>Nabídková cena</b>				
<b>Poskytovatel:</b>				
<b>Druh nákladů:</b>	<b>Stručný popis</b>	<b>Jednotková cena</b>	<b>Počet jednotek</b>	<b>Cena celkem</b>
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.77	[redacted]		
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.77			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
<b>Subdodavatel</b> Jiří Kopáček				
Náklady na vlastní výkony:		[redacted]		
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
<b>Celkem bez DPH:</b> 572 125,66				
Nabídková cena celkem 572 125,66 Kč bez DPH, 692 272,05 Kč s DPH.				
<b>Zástupce poskytovatele:</b> Marek Veselý [redacted] titul, jméno, příjmení, telefon		30. 01. 2018		
V Praze dne: 29.8.2017		V Praze dne:	[redacted]	
Digitálně podepsal Marek Veselý Datum: 2017.08.29 10:00:49 +02'00'		[redacted]		
Za poskytovatele: ..... jednatel		Za objednatele: [redacted]		

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: **77/2017**  
 Rámcová smlouva č.: **165110270**

Servisní sazba  
**640,00 Kč**

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedin.	Měrná jedin.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Motor - oprava	ERR2409	1	ks	Těsnění víka ventilů					
1.2	Motor - oprava	ERR3424	3	ks	Těsnící podložka					
1.3	Motor - oprava	MJN100910	1	ks	Přepady paliva					
1.4	Motor - oprava	ERR1471	1	ks	Separátor oleje					
1.5	Motor - oprava	LLH500200	1	ks	Hadice odvětrání č.1					
1.6	Motor - oprava	LLH500170	1	ks	Hadice odvětrání č.2					
1.7	Motor - oprava	LLH500190	1	ks	Hadice odvětrání č.3					
1.8	Motor - oprava	CN100258L	4	ks	Spona 25 mm					
1.9	Motor - oprava	CN100208L	2	ks	Spona 20 mm					
1.10	Motor - oprava	ERR3291	1	ks	Termostat					
1.11	Motor - oprava	ERR4686	1	ks	Zátka termostatu					
1.12	Motor - oprava	ERR4685	1	ks	Těsnění					
1.13	Motor - oprava	ERR3490	1	ks	Těsnění termostatu					
1.14	Motor - oprava	PET100790	1	ks	Těsnění					
1.15	Motor - oprava	ERR5099	1	ks	Hadice					
1.16	Motor - oprava	CN100308L	2	ks	Spona 30 mm					
1.17	Motor - oprava	PEB500090	1	ks	Vodní pumpa					
1.18	Motor - oprava	STC50530	1	ks	Chladicí kapalina					
1.19	Motor - oprava	ERR4708	1	ks	Napínák řemene alt.					
1.20	Motor - oprava	ERR5911	1	ks	Řemen alternátoru					
1.21	Motor - oprava	ERR2266	1	ks	Viskospojka vrtule					
1.22	Motor - oprava	STC4096L	1	ks	Sada rozvod.řemene					
1.23	Motor - oprava	ERR4575	1	ks	Gufero klíky přední					
1.24	Motor - oprava	LUF100430	1	ks	Gufero klíky zadní					
1.25	Motor - oprava	ERR6811	1	ks	Těsnění gufera klíky					
1.26	Motor - oprava	LT19248	1	ks	Těsnění vany motoru					
1.27	Motor - oprava	.147707	5	ks	Čistič (500ml)					
1.28	Motor - oprava	ALU1403L	1	ks	Těsnění výpust.zátky					
1.29	Motor - oprava	LSF100040L	1	ks	Výpust. zátky					
1.30	Motor - oprava	C9234-45	7	l	Motorový olej 10w-40					
1.31	Motor - oprava	ERR3539	1	ks	Podtlak. pumpa brzd.					
1.32	Motor - oprava	ERR2027	1	ks	Těsnění					
1.33	Motor - oprava	E5R3260	1	ks	Těsnění výfuku					
1.34	Motor - oprava	E5R2034	3	ks	Matice					
1.35	Motor - oprava	.147706	1	ks	Mazadlo (400ml)					
1.36	Motor - oprava	FS108161L	22	ks	Šroub					
2.1	Přední náprava - oprava	FTC3276	2	ks	Gufero koule vnitřní					
2.2	Přední náprava - oprava	LR059968	2	ks	Gufero koule venkovní					
2.3	Přední náprava - oprava	STC3435	2	ks	Vazelína koulí					
2.4	Přední náprava - oprava	LT19248	1	ks	Loctite					
2.5	Přední náprava - oprava	UYG500050	12	ks	Šroub					

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1 ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
2.6	Přední náprava - oprava	UYG500040	2	ks	Šroub						
2.7	Přední náprava - oprava	FTC5414	2	ks	Čepička kola						
2.8	Přední náprava - oprava	NTC6781	4	ks	Silentblok pod.ram.						
2.9	Přední náprava - oprava	BH116207	4	ks	Šroub						
2.10	Přední náprava - oprava	NY116051L	4	ks	Matice						
2.11	Přední náprava - oprava	RYF500270	2	ks	Podložka						
2.12	Přední náprava - oprava	NRC4514	4	ks	Gumové uložení ram.						
2.13	Přední náprava - oprava	NRC4516	2	ks	Podložka						
2.14	Přední náprava - oprava	NY120046	2	ks	Matice						
2.15	Přední náprava - oprava	RBI500020	1	ks	Panhardská tyč						
2.16	Přední náprava - oprava	BH114167	2	ks	Šroub						
2.17	Přední náprava - oprava	NV114047	2	ks	Matice						
2.18	Přední náprava - oprava	LR045409	8	ks	Šroub						
2.19	Přední náprava - oprava	NZ606041L	16	ks	Matice						
2.20	Přední náprava - oprava	LR003156	2,5	l	Olej př.diferenciál						
2.21	Přední náprava - oprava	STC3766	2	ks	Tlumiče						
2.22	Přední náprava - oprava	NRC9446	1	ks	Pružina řidiče						
2.23	Přední náprava - oprava	NRC9447	1	ks	Pružina spolujezdce						
2.24	Přední náprava - oprava	FX108046	8	ks	Matice						
3.1	Řízení - oprava	LR041267	1	ks	Zadní spojovačka říz.						
3.2	Řízení - oprava	NC112046	2	ks	Matice						
3.3	Řízení - oprava	RTC5869	1	ks	Čep řízení						
3.4	Řízení - oprava	RTC4472	1	ks	Tlumič řízení						
3.5	Řízení - oprava	STC8383E	1	ks	Převodka říz.VRATNÝ						
3.6	Řízení - oprava	QFW000030	1	ks	Páka řízení						
3.7	Řízení - oprava	RBG000010	1	ks	Skládaný čep řízení						
3.8	Řízení - oprava	ANR2485	1	ks	Hadice řízení č.1						
3.9	Řízení - oprava	ANR6656	1	ks	Hadice řízení č.2						
3.10	Řízení - oprava	QEH102390	1	ks	Hadice řízení č.3						
3.11	Řízení - oprava	CN100258L	2	ks	Spona 25 mm						
3.12	Řízení - oprava	CN100208L	1	ks	Spona 20 mm						
3.13	Řízení - oprava	NRC7704	1	ks	Kloubek řízení						
3.14	Řízení - oprava	BH108091L	2	ks	Šroub						
3.15	Řízení - oprava	FY108046	2	ks	Matice						
3.16	Řízení - oprava	STC50519	1	ks	Olej do posil. Řízení						
3.17	Řízení - oprava	.147707	3	ks	Čistič (500ml)						
3.18	Řízení - oprava	.147706	2	ks	Mazadlo (400ml)						

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedin.	Měrná jedin.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
3.19	Řízení - oprava			ks	Geometrie př.nápravy					
4.1	Hlavní převodovka - oprava	FTC500010	1	ks	Gufero					
4.2	Hlavní převodovka - oprava	FRC6145	1	ks	Výpust.zátka					
4.3	Hlavní převodovka - oprava	FTC4112	1	ks	Těsnění					
4.4	Hlavní převodovka - oprava	FTC4056	1	ks	Nápusť.zátka					
4.5	Hlavní převodovka - oprava	FTC5303	1	ks	Gufero					
4.6	Hlavní převodovka - oprava	UQB000130	1	ks	Lamela spojky					
4.7	Hlavní převodovka - oprava	UR8100760	1	ks	Přítlačný taliř spojky					
4.8	Hlavní převodovka - oprava	FTC5200	1	ks	Vypínací ložisko spoj.					
4.9	Hlavní převodovka - oprava	FTC2957	1	ks	Páka spojky					
4.10	Hlavní převodovka - oprava	FRC5255	2	ks	Klip					
4.11	Hlavní převodovka - oprava	FTC3912	1	ks	Tyčka spojky					
4.12	Hlavní převodovka - oprava	FTC5199	1	ks	Tyčka spojky					
4.13	Hlavní převodovka - oprava	FRC3327	1	ks	Klip					
4.14	Hlavní převodovka - oprava	FRC3416	1	ks	Aretace ložiska spoj.					
4.15	Hlavní převodovka - oprava	FTC5202	1	ks	Spodní spoj.váleček					
4.16	Hlavní převodovka - oprava	SYNTRANSB	2,4	l	Olej hl.převodovka					
5.1	Přídavná převodovka - oprava	FTC4939	2	ks	Gufero výstupu kard.					
5.2	Přídavná převodovka - oprava	FTC3674	5	ks	Klip					
5.3	Přídavná převodovka - oprava	ICV100000	1	ks	Gufero vystupní hříd.					
5.4	Přídavná převodovka - oprava	.147707	1	ks	Čistič (500ml)					
5.5	Přídavná převodovka - oprava	SYNTRANSB	2,3	l	Olej přídav.převodov.					
6.1	Zadní náprava - oprava	LR017953	2	ks	Brzdový kotouč					
6.2	Zadní náprava - oprava	LR032954	1	ks	Brzdové destičky					
6.3	Zadní náprava - oprava	SEE500140	2	ks	Pístky brzd					
6.4	Zadní náprava - oprava	FTC4785	2	ks	Gufero					
6.5	Zadní náprava - oprava	STC4382	4	ks	Ložisko kola					
6.6	Zadní náprava - oprava	FRC8700	4	ks	Matice					
6.7	Zadní náprava - oprava	FTC3179	2	ks	Podložka					
6.8	Zadní náprava - oprava	FTC3185	2	ks	Podložka					
6.9	Zadní náprava - oprava	BX110095M	10	ks	Šroub					
6.10	Zadní náprava - oprava	C8277-31	2	ks	Vazelína ložisek kol					
6.11	Zadní náprava - oprava	LT19248	1	ks	Loctite					
6.12	Zadní náprava - oprava	.147707	2	ks	Čistič (500ml)					
6.13	Zadní náprava - oprava	LR049068	2	ks	Podél.rameno zadní					
6.14	Zadní náprava - oprava	BH610321L	2	ks	Šroub					
6.15	Zadní náprava - oprava	NY610041L	2	ks	Matice					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedin.	Měrná jedin.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
6.16	Zadní náprava - oprava	STC618	1	ks	Uložení zd.pod.ramen					
6.17	Zadní náprava - oprava	FS110306	6	ks	Šroub					
6.18	Zadní náprava - oprava	NY110047L	6	ks	Matice					
6.19	Zadní náprava - oprava	NY120046	2	ks	Matice					
7.1	Brzdová soustava - oprava	LR052653	1	ks	Brzdová kapalina					
7.2	Brzdová soustava - oprava	NTC1176	10	ks	Klip					
7.3	Brzdová soustava - oprava	CRC1250L	10	ks	Klip					
7.4	Brzdová soustava - oprava	.79127	3	ks	Klip					
7.5	Brzdová soustava - oprava	NTC1177	5	ks	Klip					
7.6	Brzdová soustava - oprava	SGK100990	3	ks	Klip					
7.7	Brzdová soustava - oprava	ANR5786	1	ks	Brzdová trubka					
7.8	Brzdová soustava - oprava	ANR2780	1	ks	Brzdová trubka					
7.9	Brzdová soustava - oprava	NTC5708	1	ks	Brzdová trubka					
7.10	Brzdová soustava - oprava	NRC7874	2	ks	Brzdová hadice					
7.11	Brzdová soustava - oprava	NTC7676	1	ks	Brzdová trubka					
7.12	Brzdová soustava - oprava	NRC945S	1	ks	Brzdová hadice					
7.13	Brzdová soustava - oprava	NRC4251	1	ks	Rozbočovač					
7.14	Brzdová soustava - oprava	CRC1250L	3	ks	Klip					
7.15	Brzdová soustava - oprava	NTC7689	1	ks	Brzdová trubka					
7.16	Brzdová soustava - oprava	ANR277S	1	ks	Brzdová trubka					
7.17	Brzdová soustava - oprava	.79127	2	ks	Klip					
7.18	Brzdová soustava - oprava	BMK2466	1	ks	Spojka					
7.19	Brzdová soustava - oprava	CRC1487	2	ks	Matice					
8.1	Karoserie - oprava	KVD500430	1	ks	Rám DDDÁNÍ 2-6 MĚSÍ					
8.2	Karoserie - oprava	ALQ710040	2	ks	Matice					
8.3	Karoserie - oprava	NTC5401	4	ks	Šroub					
8.4	Karoserie - oprava	LR062058	1	ks	Nárazník přední					
8.5	Karoserie - oprava	KVT000010	1	ks	Opravná sada					
8.6	Karoserie - oprava	STC4349	1	ks	Opravná sada					
8.7	Karoserie - oprava	NTC7667	2	ks	Držák					
8.8	Karoserie - oprava	ANR4546	1	ks	Držák					
8.9	Karoserie - oprava	ANR4547	1	ks	Držák					
8.10	Karoserie - oprava	RTC3354	1	ks	Opravná sada					
8.11	Karoserie - oprava	KVW100590	1	ks	Výztuha					
8.12	Karoserie - oprava	KVW100580	1	ks	Výztuha					
8.13	Karoserie - oprava	KVU101160	1	ks	Konzole					
8.14	Karoserie - oprava	MRC5757	2	ks	Montážní deska					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedm.	Měrná jedm.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
8.15	Karoserie - oprava	AMR3247	2	ks	Přední světlometry					
8.16	Karoserie - oprava	MTC6504	1	ks	Sada vložek zámků					
8.17	Karoserie - oprava	FQJ500240	1	ks	Zámek dveří					
8.18	Karoserie - oprava	FQJ500250	1	ks	Zámek dveří					
8.19	Karoserie - oprava	FQJ103840	1	ks	Zámek dveří					
8.20	Karoserie - oprava	LR032389	1	ks	Těsnění					
8.21	Karoserie - oprava	LR077708	1	ks	Pant dveří					
8.22	Karoserie - oprava	LR077707	1	ks	Pant dveří					
8.23	Karoserie - oprava	LR074026	1	ks	Pant dveří					
8.24	Karoserie - oprava	LR077690	1	ks	Pant dveří					
8.25	Karoserie - oprava	ASR1603	8	ks	Šroub					
8.26	Karoserie - oprava	.79221	8	ks	Šroub					
8.27	Karoserie - oprava	MRC2178	8	ks	Matice					
8.28	Karoserie - oprava	LR082984	1	ks	Pant dveří					
8.29	Karoserie - oprava	LR075817	2	ks	Pant dveří					
8.30	Karoserie - oprava	SE108501	6	ks	Šroub					
8.31	Karoserie - oprava	SE108251	6	ks	Šroub					
8.32	Karoserie - oprava	803863	12	ks	Antikorozní ochrana					
8.33	Karoserie - oprava			ks	Oprava karoserie rez					
8.34	Karoserie - oprava			ks	Oprava el.instal.rámu					
9.1	Akumulátor - oprava	YGD100860	1	ks	Akumulátor					
10.1	Interiér - oprava	AWR570ORPI	1	ks	Sedák					
11.1	Jízdní zkouška			ks						
<b>CELKEM</b>						<b>473 369,66 Kč</b>	<b>137,90</b>	<b>88 256,00 Kč</b>	<b>10 500,00 Kč</b>	<b>572 125,66 Kč</b>

Úctované DPH v zákonné sazbě 21%

Datum:  Razítko:

Podpis:  
Zpracoval:

Marek  
Veselý

Marek Veselý

Digitálně podepsal  
Marek Veselý  
Datum: 2017.08.29  
09:58:39 +02'00'

## KONTROLNÍ ZÁPIS

č. 77/2017

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)  
smlouvy č. 165110270  
dle Požadavkového listu č. 77/2017

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	606900 Jindřichův Hradec		
Typ vojenské techniky	LRD 90 TDI TERÉNNÍ	VPZ	222 51-55
VIN	SALLDVB68TA983849		

3. Způsob provedení kontroly: KONTROLA MOTORU, ŠASÍ, ELEKTROINSTALACE

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL / KZ / nabídce č. 77

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 77

6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 77			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 77			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel:	Jiří Kopáček			
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
<b>Celkem bez DPH:</b>				<b>572 125,66</b>

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílčího plnění: 180 pracovních dnů  
od podepsání nabídky objednatelem

V Praze

dně: 29.8.2017 Za poskytovatele:

Marek  
Veselý

Digitálně podepsal Marek  
Veselý  
Datum: 2017.08.29  
10:02:10 +0200

Marek Veselý – technik servisu  
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

V Praze

dně: 29.8.2017 Za odběratele:

.....  
titul, jméno, příjmení, datum, razítko



Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: **77/2017**  
 Rámcová smlouva č.: **165110270**

Servisní sazba  
 640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Motor - oprava	ERR2409	1	ks	Těsnění víka ventilů					
1.2	Motor - oprava	ERR3424	3	ks	Těsnící podložka					
1.3	Motor - oprava	MJN100910	1	ks	Přepady paliva					
1.4	Motor - oprava	ERR1471	1	ks	Separátor oleje					
1.5	Motor - oprava	LLH500200	1	ks	Hadice odvětrání č.1					
1.6	Motor - oprava	LLH500170	1	ks	Hadice odvětrání č.2					
1.7	Motor - oprava	LLH500190	1	ks	Hadice odvětrání č.3					
1.8	Motor - oprava	CN100258L	4	ks	Spona 25 mm					
1.9	Motor - oprava	CN100208L	2	ks	Spona 20 mm					
1.10	Motor - oprava	ERR3291	1	ks	Termostat					
1.11	Motor - oprava	ERR4686	1	ks	Zátka termostatu					
1.12	Motor - oprava	ERR4685	1	ks	Těsnění					
1.13	Motor - oprava	ERR3490	1	ks	Těsnění termostatu					
1.14	Motor - oprava	PET100790	1	ks	Těsnění					
1.15	Motor - oprava	ERR5099	1	ks	Hadice					
1.16	Motor - oprava	CN100308L	2	ks	Spona 30 mm					
1.17	Motor - oprava	PE8500090	1	ks	Vodní pumpa					
1.18	Motor - oprava	STC50530	1	ks	Chladící kapalina					
1.19	Motor - oprava	ERR4708	1	ks	Napínák řemene alt.					
1.20	Motor - oprava	ERR5911	1	ks	Řemen alternátoru					
1.21	Motor - oprava	ERR2266	1	ks	Viskospojka vrtule					
1.22	Motor - oprava	STC4096L	1	ks	Sada rozvod řemene					
1.23	Motor - oprava	ERR4575	1	ks	Gufero kliky přední					
1.24	Motor - oprava	LUF100430	1	ks	Gufero kliky zadní					
1.25	Motor - oprava	ERR6811	1	ks	Těsnění gufera kliky					
1.26	Motor - oprava	LT19248	1	ks	Těsnění vany motoru					
1.27	Motor - oprava	.147707	5	ks	Čistič (500ml)					
1.28	Motor - oprava	ALU1403L	1	ks	Těsnění výpust.zátky					
1.29	Motor - oprava	LSF100040L	1	ks	Výpust. zátky					
1.30	Motor - oprava	C9234-45	7	l	Motorový olej 10w-40					
1.31	Motor - oprava	ERR3539	1	ks	Podtlak. pumpa brzd.					
1.32	Motor - oprava	ERR2027	1	ks	Těsnění					
1.33	Motor - oprava	ESR3260	1	ks	Těsnění výfuku					
1.34	Motor - oprava	ESR2034	3	ks	Matice					
1.35	Motor - oprava	.147706	1	ks	Mazadlo (400ml)					
1.36	Motor - oprava	FS108161L	22	ks	Šroub					
2.1	Přední náprava - oprava	FTC3276	2	ks	Gufero koule vnitřní					
2.2	Přední náprava - oprava	LR059968	2	ks	Gufero koule venkovní					
2.3	Přední náprava - oprava	STC3435	2	ks	Vazelína koulí					
2.4	Přední náprava - oprava	LT19248	1	ks	Loctite					
2.5	Přední náprava - oprava	UYG500050	12	ks	Šroub					



P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
2.6	Přední náprava - oprava	UYG500040	2	ks	Šroub					
2.7	Přední náprava - oprava	FTC5414	2	ks	Čepička kola					
2.8	Přední náprava - oprava	NTC6781	4	ks	Silentblok pod.ram.					
2.9	Přední náprava - oprava	BH116207	4	ks	Šroub					
2.10	Přední náprava - oprava	NY116051L	4	ks	Matice					
2.11	Přední náprava - oprava	RYF500270	2	ks	Podložka					
2.12	Přední náprava - oprava	NRC4514	4	ks	Gumové uložení ram.					
2.13	Přední náprava - oprava	NRC4516	2	ks	Podložka					
2.14	Přední náprava - oprava	NY120046	2	ks	Matice					
2.15	Přední náprava - oprava	RB1500020	1	ks	Panhardská tyč					
2.16	Přední náprava - oprava	BH114167	2	ks	Šroub					
2.17	Přední náprava - oprava	NV114047	2	ks	Matice					
2.18	Přední náprava - oprava	LR045409	8	ks	Šroub					
2.19	Přední náprava - oprava	NZ606041L	16	ks	Matice					
2.20	Přední náprava - oprava	LR003156	2,5	l	Olej př.diferenciál					
2.21	Přední náprava - oprava	STC3766	2	ks	Tlumiče					
2.22	Přední náprava - oprava	NRC9446	1	ks	Pružina řidiče					
2.23	Přední náprava - oprava	NRC9447	1	ks	Pružina spolujezdce					
2.24	Přední náprava - oprava	FX108046	8	ks	Matice					
3.1	Řízení - oprava	LR041267	1	ks	Zadní spojovačka říz.					
3.2	Řízení - oprava	NC112046	2	ks	Matice					
3.3	Řízení - oprava	RTC5869	1	ks	Čep řízení					
3.4	Řízení - oprava	RTC4472	1	ks	Tlumič řízení					
3.5	Řízení - oprava	STC8383E	1	ks	Převodka říz.VRATNÝ					
3.6	Řízení - oprava	QFW000030	1	ks	Páka řízení					
3.7	Řízení - oprava	RBG000010	1	ks	Skládáný čep řízení					
3.8	Řízení - oprava	ANR2485	1	ks	Hadice řízení č.1					
3.9	Řízení - oprava	ANR6656	1	ks	Hadice řízení č.2					
3.10	Řízení - oprava	QEH102390	1	ks	Hadice řízení č.3					
3.11	Řízení - oprava	CN100258L	2	ks	Spona 25 mm					
3.12	Řízení - oprava	CN100208L	1	ks	Spona 20 mm					
3.13	Řízení - oprava	NRC7704	1	ks	Kloubek řízení					
3.14	Řízení - oprava	BH108091L	2	ks	Šroub					
3.15	Řízení - oprava	FY108046	2	ks	Matice					
3.16	Řízení - oprava	STC50519	1	ks	Dleř do posil. Řízení					
3.17	Řízení - oprava	.147707	3	ks	Čistič (500ml)					
3.18	Řízení - oprava	.147706	2	ks	Mazadlo (400ml)					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDOÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
3.19	Řízení - oprava			ks	Geometrie př.nápravy					
4.1	Hlavní převodovka - oprava	FTC500010	1	ks	Gufero					
4.2	Hlavní převodovka - oprava	FRC6145	1	ks	Výpust.zátka					
4.3	Hlavní převodovka - oprava	FTC4112	1	ks	Těsnění					
4.4	Hlavní převodovka - oprava	FTC4056	1	ks	Nápust.zátka					
4.5	Hlavní převodovka - oprava	FTC5303	1	ks	Gufero					
4.6	Hlavní převodovka - oprava	UQB000130	1	ks	Lamela spojky					
4.7	Hlavní převodovka - oprava	URB100760	1	ks	Přítlačný talíř spojky					
4.8	Hlavní převodovka - oprava	FTC5200	1	ks	Vypínací ložisko spoj.					
4.9	Hlavní převodovka - oprava	FTC2957	1	ks	Páka spojky					
4.10	Hlavní převodovka - oprava	FRC5255	2	ks	Klip					
4.11	Hlavní převodovka - oprava	FTC3912	1	ks	Tyčka spojky					
4.12	Hlavní převodovka - oprava	FTC5199	1	ks	Tyčka spojky					
4.13	Hlavní převodovka - oprava	FRC3327	1	ks	Klip					
4.14	Hlavní převodovka - oprava	FRC3416	1	ks	Aretace ložiska spoj.					
4.15	Hlavní převodovka - oprava	FTC5202	1	ks	Spodní spoj.váleček					
4.16	Hlavní převodovka - oprava	SYNTRANSB	2,4	l	Olaj hl.převodovka					
5.1	Přídavná převodovka - oprava	FTC4939	2	ks	Gufero výstupu kard.					
5.2	Přídavná převodovka - oprava	FTC3674	5	ks	Klip					
5.3	Přídavná převodovka - oprava	ICV100000	1	ks	Gufero vystupní hříd.					
5.4	Přídavná převodovka - oprava	.147707	1	ks	Čistič (500ml)					
5.5	Přídavná převodovka - oprava	SYNTRANSB	2,3	l	Olaj přídav.převodov.					
6.1	Zadní náprava - oprava	LR017953	2	ks	Brzdový kotouč					
6.2	Zadní náprava - oprava	LR032954	1	ks	Brzdové destičky					
6.3	Zadní náprava - oprava	SEE500140	2	ks	Pístky brzd					
6.4	Zadní náprava - oprava	FTC4785	2	ks	Gufero					
6.5	Zadní náprava - oprava	STC4382	4	ks	Ložisko kola					
6.6	Zadní náprava - oprava	FRC8700	4	ks	Matice					
6.7	Zadní náprava - oprava	FTC3179	2	ks	Podložka					
6.8	Zadní náprava - oprava	FTC3185	2	ks	Podložka					
6.9	Zadní náprava - oprava	BX110095M	10	ks	Šroub					
6.10	Zadní náprava - oprava	C8277-31	2	ks	Vazelína ložisek kol					
6.11	Zadní náprava - oprava	LT19248	1	ks	Loctite					
6.12	Zadní náprava - oprava	.147707	2	ks	Čistič (500ml)					
6.13	Zadní náprava - oprava	LR049068	2	ks	Podél.rameno zadní					
6.14	Zadní náprava - oprava	BH610321L	2	ks	Šroub					
6.15	Zadní náprava - oprava	NY610041L	2	ks	Matice					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
6.16	Zadní náprava - oprava	STC618	1	ks	Uložení zd.pod.ramen					
6.17	Zadní náprava - oprava	FS110306	6	ks	Šroub					
6.18	Zadní náprava - oprava	NY110047L	6	ks	Matice					
6.19	Zadní náprava - oprava	NY120046	2	ks	Matice					
7.1	Brzdová soustava - oprava	LR052653	1	ks	Brzdová kapalina					
7.2	Brzdová soustava - oprava	NTC1176	10	ks	Klip					
7.3	Brzdová soustava - oprava	CRC1250L	10	ks	Klip					
7.4	Brzdová soustava - oprava	.79127	3	ks	Klip					
7.5	Brzdová soustava - oprava	NTC1177	5	ks	Klip					
7.6	Brzdová soustava - oprava	SGK100990	3	ks	Klip					
7.7	Brzdová soustava - oprava	ANR5786	1	ks	Brzdová trubka					
7.8	Brzdová soustava - oprava	ANR2780	1	ks	Brzdová trubka					
7.9	Brzdová soustava - oprava	NTC5708	1	ks	Brzdová trubka					
7.10	Brzdová soustava - oprava	NRC7874	2	ks	Brzdová hadice					
7.11	Brzdová soustava - oprava	NTC7676	1	ks	Brzdová trubka					
7.12	Brzdová soustava - oprava	NRC9455	1	ks	Brzdová hadice					
7.13	Brzdová soustava - oprava	NRC4251	1	ks	Rozbočovač					
7.14	Brzdová soustava - oprava	CRC1250L	3	ks	Klip					
7.15	Brzdová soustava - oprava	NTC7689	1	ks	Brzdová trubka					
7.16	Brzdová soustava - oprava	ANR2775	1	ks	Brzdová trubka					
7.17	Brzdová soustava - oprava	.79127	2	ks	Klip					
7.18	Brzdová soustava - oprava	BMK2466	1	ks	Spojka					
7.19	Brzdová soustava - oprava	CRC1487	2	ks	Matice					
8.1	Karoserie - oprava	KVD500430	1	ks	Rám DODÁNÍ 2-6 MĚSÍ					
8.2	Karoserie - oprava	ALQ710040	2	ks	Matice					
8.3	Karoserie - oprava	NTC5401	4	ks	Šroub					
8.4	Karoserie - oprava	LR062058	1	ks	Nárazník přední					
8.5	Karoserie - oprava	KVT000010	1	ks	Opravná sada					
8.6	Karoserie - oprava	STC4349	1	ks	Opravná sada					
8.7	Karoserie - oprava	NTC7667	2	ks	Držák					
8.8	Karoserie - oprava	ANR4546	1	ks	Držák					
8.9	Karoserie - oprava	ANR4547	1	ks	Držák					
8.10	Karoserie - oprava	RTC3354	1	ks	Opravná sada					
8.11	Karoserie - oprava	XVW100590	1	ks	Výztuha					
8.12	Karoserie - oprava	XVW100580	1	ks	Výztuha					
8.13	Karoserie - oprava	KVU101160	1	ks	Konzole					
8.14	Karoserie - oprava	MRC5757	2	ks	Montážní deska					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedm.	Měrná jedm.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
8.15	Karoserie - oprava	AMR3247	2	ks	Přední světlomety					
8.16	Karoserie - oprava	MTC6504	1	ks	Sada vložek zámků					
8.17	Karoserie - oprava	FQJ500240	1	ks	Zámek dveří					
8.18	Karoserie - oprava	FQJ500250	1	ks	Zámek dveří					
8.19	Karoserie - oprava	FQJ103840	1	ks	Zámek dveří					
8.20	Karoserie - oprava	LR032389	1	ks	Těsnění					
8.21	Karoserie - oprava	LR077708	1	ks	Pant dveří					
8.22	Karoserie - oprava	LR077707	1	ks	Pant dveří					
8.23	Karoserie - oprava	LR074026	1	ks	Pant dveří					
8.24	Karoserie - oprava	LR077690	1	ks	Pant dveří					
8.25	Karoserie - oprava	ASR1603	8	ks	Šroub					
8.26	Karoserie - oprava	.79221	8	ks	Šroub					
8.27	Karoserie - oprava	MRC2178	8	ks	Matice					
8.28	Karoserie - oprava	LR082984	1	ks	Pant dveří					
8.29	Karoserie - oprava	LR075817	2	ks	Pant dveří					
8.30	Karoserie - oprava	SE108501	6	ks	Šroub					
8.31	Karoserie - oprava	SE108251	6	ks	Šroub					
8.32	Karoserie - oprava	803863	12	ks	Antikorozní ochrana					
8.33	Karoserie - oprava			ks	Oprava karoserie rez					
8.34	Karoserie - oprava			ks	Oprava el.Instal.rámu					
9.1	Akumulátor - oprava	YG0100860	1	ks	Akumulátor					
10.1	Interiér - oprava	AWR570ORPI	1	ks	Sedák					
11.1	Jízdní zkouška			ks						
<b>CELKEM</b>						<b>473 369,66 Kč</b>	<b>137,90</b>	<b>88 256,00 Kč</b>	<b>10 500,00 Kč</b>	<b>572 125,66 Kč</b>

Úctované DPH v zákonné sazbě 21%

Datum: 29.8.2017, Razítko:

Podpis:  
 Zpracoval:

Marek  
 Veselý

Odigitálně podepsal  
 Marek Veselý  
 Datum: 2017.08.29  
 09:58:39 +02'00'

Marek Veselý