

Technická zpráva pro opravu komínového tělesa kotelny K-40 v Lidické ul. ve Slaném

1) Oprava stavební části komína

- očistit a natřít veškeré pomocné prvky na komíně – ochranné třmeny, žebřík, svodový vodič, jímací tyče, podpěry a svorky
- po montáži závěsného lešení provést opravu podélné spáry pod hlavicí komína a spár u skruží
- očistit a natřít litinovou hlavici komína jak základní, tak krycí barvou
- opravit vnitřní vložku penetrační spárování vč. výmazu cca do 2 m

2) Penetrace a krycí nátěr celého dřívku komína

- po zhotovení závěsných sedaček provést penetrační nátěr celého dřívku komína
- následně provést kompletní dvojnásobný krycí nátěr celého dřívku komína

Ve Slaném 11.8.2018

