

Objednávka č. 308

Poř. čís.EKO

Příloha: Ano

Příloha (-y): 7

List (-y, -ů): 11

122

ZHOTOVITEL

Prokservis s.r.o.

Rudská 177, Nové Strašecí

IČO: 24250074

DIČ: CZ24250074

Zastoupený:



Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:



OBJEDNATEL

Česká republika - Ministerstvo obrany

IČO: 60162694


DIČ: CZ60162694

Registrace: Finanční úřad pro Prahu 6

čj.: 229215/04/006901/5879

č. spisu: 1632/2004

Jejíž jménem jedná



Bankovní spojení:

Česká národní banka

Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu:



Dílčí plnění, na základě smlouvy o dílo číslo 155610111 ze dne 19.06.2015 u Vás objednávané:

Provedení	servisní prohlídky	vozidla	AUT.LR DISCOVERY3 2.7LVP	VPZ:	024-41-34
VIN vozidla:	SALLAAA147A432930	RZ:	0	Stav počítadla:	135 500 km
2.DPSI/L.SK/SL.Boleslav					
Současné žádáme o provedení defektace nalezených závad a stanovení cenové kalkulace nákladů na jejich odstranění.					
<ul style="list-style-type: none">- servisní prohlídka dle intervalu stanoveném výrobcem.- oprava (výměna) brzdových destiček, vodiče výstrahy ojetí brzdového obložení.- oprava (výměna) 2 sad táhla řízení, výměna převodového oleje, chladicí kapaliny, brzdové kapaliny.- oprava (výměna) světlometu s blikáčem, oprava (výměna) hřebenu řízení					
Předpokládaná cena včetně DPH	81 893,00 Kč		Předpokládaná cena bez DPH	67 680,17 Kč	

Práce provedené nad rozsah této objednávky nebo překročení uvedeného finančního limitu bez předchozího písemného souhlasu objednatele jdou k tíži zhotovitele.

Za objednatele vyřizuje:



Telefon: 601 58 21 96

Telefon: 777 28 86 20

Email:




V Praze dne

.....


V Táboře dne

18 -09- 2018

Za zhotovitele:



.....
jedenatele:



Finanční kontrola a rezervace finančních prostředků provedena dne:

18 -09- 2018

E 10. 09. 2018

Číslo výtisku

Spisový
Kopie:

Log

Hlavní velitelství Vojenské policie

Rooseveltova 620/23, Praha 6, PSČ 161 05, datová schránka sd2aif4

Praha 7. srpna 2018

Preručení sp.

13-09-2018

8678

Velitelství Vojenské policie
velitel
Tábor

Povolení opravy vozidla LR Discovery

Pane plukovníku,

na základě Vašeho požadavku Čj. MO 141297/2018-4215 „Žádost o povolení opravy vozidla“, Vám

povoluji

opravu vozidla LR Discovery VPZ 024-41-34. Dále upozorňuji na nutnost před zahájením opravy vyžádat stanovisko ke způsobu realizace opravy prostřednictvím informačního systému logistiky – subsystém ÚVT.

Dne 13.09.2018

Výtisk jediný

Počet listů: 1

POŽADAVKOVÝ LIST

Typ VT: 0080770000088

Název: AUT.LR DISCOVERY3 2,7LVP

PL: 2018 / 943 / 421500

Evid. č.: 024-41-34

Inv. č.: A491H001MH34

Rok výroby: 2007

Evid. č. soupr.:

Spec. vybavení:

Autor PL: 421500 Tábor

Požadovaná údržba: BO Běžná oprava

Podpis: 

Poznámka - útvar:

Žádáme o povolení opravy vozidla. Zůstatková cena dle ISL 966.878,37 Kč. Cena opravy činí v předpokladu 81.893,00 Kč na základě defetakce firmy Prokservis.

Požadováno... Počet kusů: 1 Termín přistavení: 5 / 2018 Datum ukončení:

Schváleno... Počet kusů: 1 Termín přistavení: Datum ukončení:

Vojenský opravce:

Civ. opravce - IČO: 24250074 NCAGE: Název: PROKSERVIS S.R.O.

Zakázka. Odpracovaných Cena:

Poznámka - brigáda:

Vzhledem k zůstatkové ceně a ceně za opravu vozidla doporučuji opravu provést v plném rozsahu.

Poznámka - divize:

S požadavkem souhlasím a doporučuji realizovat.

Poznámka - sbor:

Opravu nelze zabezpečit vojskově. Na uvedenou službu je uzavřena centrální SML. Souhlasím s nákupem služby za dodržení ustanovení zákona 134/2016.

Poznámka -HÚL:

Poznámka - opravce:

Textová poznámka:

konec sestavy



Velitelství Vojenské policie Tábor

Kpt. Jaroše 2269, Tábor, PSČ 390 02, datová schránka sd2aifa

Tábor 18. května 2018

Přílohy: 3/5

Hlavní velitelství Vojenské policie
náčelník
Praha

Žádost o povolení opravy vozidla

Vážený pane brigádní generále,

žádám Vás o povolení opravy vozidla 2. Oddělení DPSI VÚ 4215 Tábor:


Typ	RV	VPZ	VIN	Zůstatková cena ISL	Stav tachometru
AUT.LR DISCOVERY3 2,7LVP	2007	024-41-34	SALLAAA147A432930	966.878,37	132 000
Nájezd km	2018	2017	2016	2015	2014
	927	16 171	10 735	11 598	15 613

Vozidlo je předurčeno k plnění dopravních a pořádkových úkolů v rámci teritoria Velitelství VP Tábor. V roce **2014** byla provedena 1x BO ve výši **23.382,00 Kč**. V letech **2015 – 2016** byly na tomto vozidle realizovány 2x BO v celkové výši **736,48 Kč**. V roce **2017** byly na vozidle provedeny 2x BO (brzdová soustava a naftové vedení) v celkové výši **17.623,00 Kč**.

U vozidla byly dne 9. května 2018 zjištěny závady, ke kterým došlo běžným provozem vozidla, s ohledem na jeho použití při plnění dopravně-pořádkových úkolů v rámci teritoria VeVP Tábor. Předpokládaná cena opravy je **81.893,00 Kč** (Příloha č.1 – Defektace závad s kalkulací nákladů na BO, ceny v podrobném rozpisu ND jsou uvedeny v eurech).

Nerealizováním opravy vozidla, by se snížil počet vozidel s právem přednosti v jízdě, předurčených pro plnění úkolů dopravně-pořádkové služby a doprovodů vozidel AČR, včetně doprovodů zahraničních armád.

S ohledem na aktuální zůstatkovou hodnotu vozidla (Příloha č.2 – Výpis z ISL) a výše uvedeným skutečnostem navrhuji povolit provedení opravy v plném rozsahu.



rozpočet opravy

Dodavatel:

Prokservis s.r.o.
www.servis-vozidel.cz **www.jp-axles.cz**
 Rudská 0177
 271 01 Nové Strašecí, Česká republika
 telefon +420773685757
 IČ: 24250074 DIČ: CZ24250074

Faktura číslo:

120180058

Konstantní symbol: 0308
 Variabilní symbol: 120180058
 Objednávka:

Odběratel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Banka:

IBAN: CZ5801000001072853900237

BIC: KOMBCZPP

Praha 1, Na Příkopě 33 PSČ 114 07

Adresa dodání:

servisní místo Cvrčovice

Land Rover Disco III.

smlouva 155610111

vpz :024 41-34

defektace

Datum splatnosti:

Forma úhrady:

Převodem

Datum vystavení dokladu:

04.05.2018

Datum skut. zdanitelného plnění:

Označení dodávky

Množství

Mj

Cena/mj
(Kč)

Sazba DPH
(%)

Cel. bez DPH
(Kč)

materiál dle přílohy 2997,19Euro

1,00

ks

74330,00

21,0

74330,00

sleva na ND 15,00 %

0,0

11149,50

olej motorový Shell 5W-30

7,00

L

100,00

21,0

700,00

servisní práce

15,20

hod

250,00

21,0

3800,00

Sprovozením BO steklasím s ohledem na stanoviska M NVP (viz Příloha)

(Zaokrouhлено: -0,40)

Celkem k úhradě:

81 893,00 Kč

Sazba DPH	Základ (Kč)	Výše DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
21,0	67680,50	14212,90	81893,40
15,0	0,00	0,00	0,00
0,0	0,00		0,00

**Prokservis
s.r.o.**

Razítko a podpis:

SALLAAA147A432930

Díly celkem

Servisní číslo dílu	Popis	Cena za jednotku	Množství	Umístění Bin – sklad	Kód	Cena	Zlevněná cena	Daň	Celkem	Daňové částky jsou zaokrouhlené a jsou uvedeny pouze pro informační účely
1,311,289.00	Filtr - olej	14.22	1				14.22	14.22	2.99	17.21
1,356,789.00	Těsnicí vložka	30.03	1				30.03	30.03	6.31	36.34
PHE000112	Filter - Air Cleaner	33.52	1				33.52	33.52	7.04	40.56
JKR500020	Filtr - pylový	59.72	1				59.72	59.72	12.54	72.26
WJI500020	Článek - palivový filtr	67.11	1				67.11	67.11	14.09	81.20
LR016808	Brake Pads - Less Springs	81.65	1				81.65	81.65	17.15	98.80
SOE000025	VODIČ - VÝSTRAHA -OJETÍ BRZD.OBLOŽ.	19.26	1				19.26	19.26	4.04	23.30
LR010670	Sada - oprava táhla řízení	119.70	1				119.70	119.70	25.14	144.84
LR010669	Sada - oprava táhla řízení	119.70	1				119.70	119.70	25.14	144.84

Servisní číslo dílu	Popis	Cena za jednotku	Množství	Umístění Bin – sklad	Kód	Cena	Zlevněná cena	Daň	Celkem	Daňové částky jsou zaokrouhlené a jsou uvedeny pouze pro informační účely
TYK500010	Olej - převodový	29.36	1				29.36	29.36	6.17	35.53
TYK500070	Olej - Zadní Náprava	34.21	3				102.63	102.63	21.55	124.18
STC50529	Kapalina - chlazení	14.48	1				14.48	14.48	3.04	17.52
SIJ500040	Kapalina - brzdová	13.56	1				13.56	13.56	2.85	16.41
RRD500290	Nut - Wheel - Alloy	8.15	1				8.15	8.15	1.71	9.86
XBC001062	Světlomet s blikačem	385.46	1				385.46	385.46	80.95	466.41
CWE500041SW	Klíč - předrobek	193.88	1				193.88	193.88	40.71	234.59
DPO500011PCL	Výlisek - ochrana nárazníku	24.40	1				24.40	24.40	5.12	29.52
LR011316	Hřeben řízení	1,680.36	1				1,680.36	1,680.36	352.88	2,033.24

Cena celkem: 2,997.19 2,997.20 629.41 3,626.61

Daňové částky jsou zaokrouhlené a jsou uvedeny pouze pro informační účely: 2,997.20

Celkem: 629.41

Copyright:

3,626.61

Objednávka č.

Poř.čís.EKO

Příloha Ne

Příloha (-y): 0

List (-y, -ů): 0

122D

ZHOTOVITEL**OBJEDNATEL**

Česká republika - Ministerstvo obrany

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Registrace: Finanční úřad pro Prahu 6

čj.: 229215/04/006901/5879

č. spisu: 1632/2004

Zastoupený:

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu:

Dílčí plnění, na základě smlouvy o dílo číslo

155610111

ze d:

19.06.2015 u Vás objednáváme:

Provedení **servisní prohlídky** vozidla **AUT.LR DISCOVERY3 2,7LVP** VPZ: **024-41-34**VIN vozidla: **SALLAAA147A432930** RZ: **0** Stav počítadla: **135 500** km 2.DPSI/1.Sk/St.Boleslav

Současně

- uchycení H7 na LP světle
- výměna 1 ks dálkového ovládání (prošoupané nebezpečí zkratu)
- při nerovném terénu - zvuky na přední nápravě

Předpokládaná cena včetně DPH

0,00 Kč

Předpokládaná cena bez DPH

- **Kč**Práce provedené nad rozsah této objednávky nebo překročení uvedeného finančního limitu bez př
zhotovitele.

Za objednatele vyřizuje:

Telefon:

Telefon:

Email:

V Cvrčovicích dne

V Táboře dne

16.04.2018

Za zhotovitele:

Za objednatele:

pověřená osoba

Finanční kontrola a rezervace finančních prostředků provedena dne:

Hlášení Žádanka	SP	číslo	122/2018	122	
1. Jednotka (LÚJ ISL)	421508 2.DPSI/I.Sk/St.Boleslav	2. VPZ (smluvené číslo (U materiálu EČ/VČ))	024-41-34		
3. Značka, typ,	AUT.LR DISCOVERY3 2,7LVP	4. Ujeté km/Mh od výroby (GO, SO):	135 500	km	
5. VIN kód (VČ)	SALLAAA147A432930	6. Ostatní inform o technice / materiálu	-		
5. Specifikace závad / požadavku:				Požadovaný termín násunu vozidla	
<ul style="list-style-type: none"> - provedení SP dle servisního plánu vozidla - uchycení H7 na LP světla - výměna 1 ks dálkového ovládání (prošoupané nebezpečí zkratu) - při nerovném terénu - zvuky na přední nápravě -- -- 				od 2.5. 2018	
6. Plánovaný termín přistavení vozidla do servisu:	- 2 -05- 2018		7. Příčina závady / požadavku	běžný provoz	
8. Informace pro LOG, doplňující údaje, apod. :					
--					
--					
--					
--					
--					
--					
9. Vyproštění, odsun:					
vyproštění	činnost		Provedl (útvár, jednotka, opravce)	Kam odsunuto (odesláno)	Vzdálenost odsunu (km)
	datum, hodina započ.	ukonč.			
V	Stará Boleslav	16.04.2018			
	Místo	Datum			
Odborný orgán logistiky - potvrzení přijetí Hlášení - žádanky					
V	Tábor	16.04.2018			
	Místo	Datum			