

-185120120

### Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 021/2017 Počet příloh: 1  
podle smlouvy č. 165110270

<b>Objednatel:</b> Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		<b>Poskytovatel:</b> ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10	
<b>Jehož jménem jedná:</b> Ing. Tomáš DVOŘÁČEK, ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO		<b>Jehož jménem jedná:</b> Robert Hnátek - jednatel	
<b>Kontaktní osoba:</b> Marie Geryková Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		<b>Kontaktní osoba:</b> Marek Veselý Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]	
<b>Typ/modifikace techniky:</b> LRD 110 TDI ARM. A3	<b>Uživatel techniky:</b> 828000 <b>Dislokace techniky:</b> PROSTĚJOV Plk. Ing. David Fanda <i>velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení</i>	<b>Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice)</b> Por. Josef Kristinák [redacted]	
<b>Evidenční číslo:</b> 446 39-59	<b>Rok výroby:</b> 2006		
<b>SOJ ano/ne; rozsah:</b> NE	<b>Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:</b> Číslo telefonu: ..... ..... hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis		
<b>Za zástupce pro věci technické</b> S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím		..... mjr. Ing. Martin ..... podpis	
<b>Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby:</b> LR Topix			
<b>Místo:</b> Aramy s.r.o., Praha 9, Postřizínská 797/1, 198 00			
<b>Termín (doba) ukončení poskytování služby:</b> 120 pracovních dnů od podepsání nabídky			
<b>Nabídková cena</b>			
<b>Poskytovatel:</b>			
<b>Druh nákladů:</b>	<b>Stručný popis</b>	<b>Jednotková cena</b>	<b>Počet jednotek</b>
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.021	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.021	[redacted]	[redacted]
Kooperace:		[redacted]	[redacted]
Ostatní náklady:		[redacted]	[redacted]
<b>Subdodavatel (.....)</b>			
Náklady na vlastní výkony:		[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:		[redacted]	[redacted]
Kooperace:		[redacted]	[redacted]
Ostatní náklady:		[redacted]	[redacted]
<b>Celkem bez DPH:</b>			847532,40
Nabídková cena celkem 847532,40 Kč bez DPH, 1025514,20 Kč s DPH.			
<b>Zástupce poskytovatele:</b> Marek Veselý [redacted] <i>titul, jméno, příjmení, telefon</i>		V Praze dne: 20.11.2017	
V Praze dne: 20.11.2017		V Praze dne: 12.03.2018	
Digitální podepsal Marek Veselý Datum: 2017.11.22 12:57:53		Za poskytovatele: ..... <b>Jednatel</b>	
Za objednatel: [redacted]		[redacted]	

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: **21/2017**  
 Rámcová smlouva č.: **165110270**

Servisní sazba  
 640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Oprava úniku oleje přední nápravy	FTC5366	2	ks	kloub otočný					
1.2	Oprava úniku oleje přední nápravy	LR059968	2	ks	těsnění					
1.3	Oprava úniku oleje přední nápravy	FTC3276	2	ks	těsnění					
1.4	Oprava úniku oleje přední nápravy	TAR100040	2	ks	čep					
1.5	Oprava úniku oleje přední nápravy	FRC2894	2	ks	čep					
1.6	Oprava úniku oleje přední nápravy	FTC3647	2	ks	těsnění					
1.7	Oprava úniku oleje přední nápravy	606666	2	ks	ložisko					
1.8	Oprava úniku oleje přední nápravy	STC3435	4	ks	vazelína - 375g					
1.9	Oprava úniku oleje přední nápravy	FTC3154	1	ks	náboj kola					
1.10	Oprava úniku oleje přední nápravy	FTC861	1	ks	ložisko					
1.11	Oprava úniku oleje přední nápravy	FTC5268	1	ks	těsnění					
1.12	Oprava úniku oleje přední nápravy	890108711	6	ks	odmašťovač					
2.1	Výměna ložise kol	STC4382	8	ks	ložisko					
2.2	Výměna ložise kol	FTC4785	4	ks	těsnění					
2.3	Výměna ložise kol	RFD100000	4	ks	matice					
2.4	Výměna ložise kol	549473	4	ks	spona					
2.5	Výměna ložise kol	OSTTEX111225	2	ks	vazelína EP2 - 400g					
3.1	Oprava řízení	RTC5870	1	ks	čep					
3.2	Oprava řízení	RTC5869	2	ks	čep					
3.3	Oprava řízení	RBG000010	1	ks	čep					
3.4	Oprava řízení	QAF500120	1	ks	převodka řízení					
3.5	Oprava řízení	OSTTEX111224	2	l	kapalina řízení					
3.6	Oprava řízení	ANR2485	1	ks	hadice					
3.7	Oprava řízení	OST3-2032	1	ks	tlumič řízení					
3.8	Oprava řízení	ANR2157	1	ks	pumpa posil. řízení					
4.1	Oprava podvozku	RBI100031	1	ks	tyč panhardská					
4.2	Oprava podvozku	RYG501560	2	ks	šroub					
4.3	Oprava podvozku	ANR3140	2	ks	matice					
4.4	Oprava podvozku	NTC1888	4	ks	tyčka stabilizátoru					
4.5	Oprava podvozku	552819	8	ks	silentblok					
4.6	Oprava podvozku	NTC6828	2	ks	uložení stabilizátoru					
4.7	Oprava podvozku	NTC6828	2	ks	uložení stabilizátoru					
4.8	Oprava podvozku	RHF500110	1	ks	čep					
4.9	Oprava podvozku	NTC1773	2	ks	silentblok					
4.10	Oprava podvozku	BH612321	2	ks	šroub					
4.11	Oprava podvozku	NY612042	2	ks	matice					
5.1	Oprava pérování	OST3-18115	4	ks	tlumič pérování					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
5.2	Oprava pérování	OST3-0767	2	ks	pružina					
5.3	Oprava pérování	OST3-1844	4	ks	tlumič pérování					
5.4	Oprava pérování	OST3-0754	2	ks	pružina					
5.5	Oprava pérování	RRC3266	2	ks	pružina					
6.1	Oprava úniku oleje př. diferenc.	FTCS258	1	ks	těsnění					
6.2	Oprava úniku oleje př. diferenc.	OST193250010	1,7	l	olej EPX 85W-140					
7.1	Oprava úniku oleje zad. Diferenc	FTC4851	1	ks	těsnění					
7.2	Oprava úniku oleje zad. Diferenc	OST193250010	1,7	l	olej EPX 85W-140					
8.1	Oprava kardanů	STC4807	2	ks	kříž kardanu					
8.2	Oprava kardanů	TVC100010	2	ks	kříž kardanu					
8.3	Oprava kardanů	LR045409	12	ks	šroub					
8.4	Oprava kardanů	LR045926	4	ks	šroub					
8.5	Oprava kardanů	NZ606041L	16	ks	matice					
9.1	Oprava úniku oleje převodovky	FTCS303	1	ks	těsnění					
9.2	Oprava úniku oleje převodovky	FTCS00010	1	ks	těsnění					
9.3	Oprava úniku oleje převodovky	FTC4021	1	ks	kroužek					
9.4	Oprava úniku oleje převodovky	OSTTEX111222	2,5	l	olej MTF94					
10.1	Oprava úniku oleje př. převod.	ICV100000	1	ks	těsnění					
10.2	Oprava úniku oleje př. převod.	FTC4939	2	ks	těsnění					
10.3	Oprava úniku oleje př. převod.	FRC7439	1	ks	o kroužek					
10.4	Oprava úniku oleje př. převod.	FRC8292	1	ks	o kroužek					
10.5	Oprava úniku oleje př. převod.	STC4404	1	ks	tmel - 300ml					
10.6	Oprava úniku oleje př. převod.	ICW500010	1	ks	brzdové želisti					
10.7	Oprava úniku oleje př. převod.	ICW100050	1	ks	pružinky					
10.8	Oprava úniku oleje př. převod.	OST193300010	2,5	l	olej Syntrax 75W-90					
11.1	Oprava spojky - ???	ERR719	1	ks	setrvačnick					
11.2	Oprava spojky	URB100760	1	ks	přítláčny talíř					
11.3	Oprava spojky	UQB000130	1	ks	lamela spojky					
11.4	Oprava spojky	FTCS200	1	ks	ložisko					
11.5	Oprava spojky	FTCS072	1	ks	váleček					
11.6	Oprava spojky	STC500100	1	ks	váleček					
11.7	Oprava spojky	FTC2957	1	ks	páka					
11.8	Oprava spojky	FRC3327	1	ks	přichytka					
11.9	Oprava spojky	FRC3416	1	ks	přichytka					
12.1	Oprava úniku oleje z motoru	ERR2409	1	ks	těsnění					
12.2	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3424	3	ks	těsnění					
12.3	Oprava úniku oleje z motoru	ERR1471	1	ks	odlučovač					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDOOÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
12.4	Oprava úniku oleje z motoru	LUF100430	1	ks	těsnění					
12.5	Oprava úniku oleje z motoru	ERR6811	1	ks	těsnění					
12.6	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3340	1	ks	filtr olejový					
12.7	Oprava úniku oleje z motoru	ALU1403L	1	ks	podložka					
12.8	Oprava úniku oleje z motoru	OST192360045	7	l	olej 10W-40					
13.1	Výměna rozvodů motoru	STC4096L	1	ks	rozvody - sada					
13.2	Výměna rozvodů motoru	ERR3356	1	ks	těsnění					
13.3	Výměna rozvodů motoru	ERR4575	1	ks	těsnění					
13.4	Výměna rozvodů motoru	ERR4710	1	ks	o kroužek					
14.1	Oprava palivové soustavy	MJN100910	1	ks	hadička					
14.2	Oprava palivové soustavy	NRC9771	1	ks	těsnění					
14.3	Oprava palivové soustavy	ERR3339E	4	ks	vstřík					
14.4	Oprava palivové soustavy	ERR4621	4	ks	podložka					
14.5	Oprava palivové soustavy	LJC100270	8	ks	podložka					
14.6	Oprava palivové soustavy	AEU2147L	1	ks	filtr palivový					
14.7	Oprava palivové soustavy	NRC9708	1	ks	filtr palivový					
14.8	Oprava palivové soustavy	ERR5057	1	ks	pumpa podávací					
14.9	Oprava palivové soustavy	ERR2028	1	ks	těsnění					
14.10	Oprava palivové soustavy	NRC9771	2	ks	těsnění					
14.11	Oprava palivové soustavy	NRC9770	2	ks	matice					
15.1	Výměna řemene příslušenství	ERR5911	1	ks	řemen					
15.2	Výměna řemene příslušenství	ERR4708	1	ks	kladka					
16.1	Výměna žhavicích svíček	ETC8847	4	ks	svíčka žhavicí					
17.1	Výměna turbodmychadla - ???	ERR4802E	1	ks	turbodmychadlo					
17.2	Výměna turbodmychadla	ERR2109	1	ks	těsnění					
17.3	Výměna turbodmychadla	ERR3785	1	ks	těsnění					
17.4	Výměna turbodmychadla	FRC4808	2	ks	podložka					
18.1	Výměna vzduch. Filtru	ESR2623	1	ks	filtr vzduchový					
19.1	Oprava brzd - ???	ERR3539	1	ks	pumpa podtlaková					
19.2	Oprava brzd	ERR2027	1	ks	těsnění					
19.3	Oprava brzd - ???	LR013018	1	ks	brzdový válec					
19.4	Oprava brzd - ???	LR013488	1	ks	posilovač brzd					
19.5	Oprava brzd	SHB500230	2	ks	hadice					
19.6	Oprava brzd	CRC1487	4	ks	matice					
19.7	Oprava brzd	SHB101370	2	ks	hadice					
19.7	Oprava brzd	SGL100000	1	ks	T-kus					
19.8	Oprava brzd	OST193410256	2	ks	kapalina brzdová					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
20.1	Výměna lanka otvirání kapoty	FSE000070	1	ks	lanko					
20.2	Výměna lanka otvirání kapoty	FSC000050PMA	1	ks	páčka					
21.1	Výměna přední uzávěrky ???	OST2-138	1	ks	uzávěrka					
22.1	Výměna přední uzávěrky ???	OST2-138	1	ks	uzávěrka					
23.1	Výměna kompresoru uzávěrky ???	OST2-00022	1	ks	kompresor					
24.1	Oprava osvětlení	XFC100550	1	ks	osvětlení SPZ					
24.2	Oprava osvětlení	OST3930	2	ks	žárovka 4W					
24.3	Oprava osvětlení	LR048187	1	ks	zadní blíkač					
24.4	Oprava osvětlení	OSTP21W	1	ks	žárovka 21W					
25.1	Oprava stěračů	DKB000051PMD	2	ks	ramínko stěrače					
25.2	Oprava stěračů	LR079891	2	ks	stírátko					
26.1	Výměna unašečů poloos	RUC105200	4	ks	unašeč					
26.2	Výměna unašečů poloos	BX110095M	20	ks	šroub					
26.3	Výměna unašečů poloos	FTCS414	4	ks	krytka					
27.1	Výměna těsnění dveří	LR077687	1	ks	těsnění					
28.1	Výměna ochran podvozku	OSTMTX007	1	ks	kryt . Před. Oiferen.					
29.1	Výměna přepínače světel	PRC4103	1	ks	přepínač 7-pól					
30.1	Výměna ok leteckého transportu	ZXC9435	2	ks	oko přední					
30.2	Výměna ok leteckého transportu	RRC3237	2	ks	oko zadní					
31.1	Výměna nezávislého topení - ???	OST9032229A	1	ks	topení					
31.2	Výměna nezávislého topení - ???	OST9032244A	1	ks	montážní sada					
32.1	Výměna plachty vozu	44050501	1	ks	plachta vozu					
33.1	Výměna čelních oken	PCS-0162-01	1	ks	okno L					
33.2	Výměna čelních oken	PCS-0162-02	1	ks	okno P					
34.1	Výměna potahů sedadel	68133713	4	ks	potah sedadla					
35.1	Dodání pouzdra zbraně	PCS-0162-150	1	ks	pouzdro zbraně					
36.1	Výměna pneumatik	OST8FG2358516	6	ks	pneu BFGoodrich					
36.2	Výměna pneumatik	10000203	6	ks	ventilek					
37.1	Výměna bezpečnostních pásů	44679731	1	ks	pás bezpečnostní					
38.1	Oprava rámu sedačky	PC02012601002	3	ks	páka posuvu					
38.2	Oprava rámu sedačky	44669504	4	ks	kolík aretační					
39.1	Výměna chladící kapaliny	OSTTEX111223	5	ks	kapalina chladící					
40.1	Výměna gumových koberců	ETL100430	1	ks	koberce gumové					
41.1	Výměna zátky brodění	UYPS00090	1	ks	zátka					
42.1	Výměna ovladače navigáku	OST1-83665	1	ks	ovladač navigáku					
43.1	Výměna předčističe sání	PC350	1	ks	předčistič sání					
44.1	Dodání světelné rampy	STC8153	1	ks	rampa světelná					
45.1	Dodání pružidel	27314400	10	ks	pružidlo					
46.1	Dodání autolékárničky	9900984	1	ks	autolékárnička					
47.1	Dodání pneuměfiče	SH W8034	1	ks	pneuměfič					
48.1	Dodání sady žárovek	COM6809	1	ks	sada žárovek					
49.1	Dodání T-členu k anténě	OSTT8A	1	ks	T-člen k anténě					



## KONTROLNÍ ZÁPIS

č. 021/2017

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)  
smlouvy č. 165110270  
dle Požadavkového listu č. KZ021/2017

### 1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

### 2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	828000		
Typ vojenské techniky	LRD 110TDI MILI A3	VPZ	446 39-59
VIN	SALLDBAF86A720775		

### 3. Způsob provedení kontroly: kontrola vozu

### 4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.021

### 5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.021

### 6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.021			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.021			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				847532,40

### 7. Technická dokumentace: LR Topix

### 8. Termín provedení dílčího plnění: 120 pracovních dní od podepsání nabídky objednatelem

Marek Veselý  
Digitálně podepsal Marek Veselý  
Datum: 2017.11.22 12:54:56  
40100

V Praze dne: 20.11.2017 Za poskytovatele: Marek Veselý – technik servisu  
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

V Praze dne: 20.11.2017 Za odběratele: .....

.....  
ítko

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 21/2017  
 Rámcová smlouva č.: 165110270

Servisní sazba  
 640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Oprava úniku oleje přední nápravy	FTC5366	2	ks	kloub otočný					
1.2	Oprava úniku oleje přední nápravy	LR059968	2	ks	těsnění					
1.3	Oprava úniku oleje přední nápravy	FTC3276	2	ks	těsnění					
1.4	Oprava úniku oleje přední nápravy	TAR100040	2	ks	čep					
1.5	Oprava úniku oleje přední nápravy	FRC2894	2	ks	čep					
1.6	Oprava úniku oleje přední nápravy	FTC3647	2	ks	těsnění					
1.7	Oprava úniku oleje přední nápravy	606666	2	ks	ložisko					
1.8	Oprava úniku oleje přední nápravy	STC3435	4	ks	vazelína - 375g					
1.9	Oprava úniku oleje přední nápravy	FTC3154	1	ks	náboj kola					
1.10	Oprava úniku oleje přední nápravy	FTC861	1	ks	ložisko					
1.11	Oprava úniku oleje přední nápravy	FTC5268	1	ks	těsnění					
1.12	Oprava úniku oleje přední nápravy	890108711	6	ks	odmašťovač					
2.1	Výměna ložise kol	STC4382	8	ks	ložisko					
2.2	Výměna ložise kol	FTC4785	4	ks	těsnění					
2.3	Výměna ložise kol	RFD100000	4	ks	matice					
2.4	Výměna ložise kol	S49473	4	ks	spona					
2.5	Výměna ložise kol	OSTTEX111225	2	ks	vazelína EP2 - 400g					
3.1	Oprava řízení	RTC5870	1	ks	čep					
3.2	Oprava řízení	RTC5869	2	ks	čep					
3.3	Oprava řízení	R8G000010	1	ks	čep					
3.4	Oprava řízení	QAF500120	1	ks	převodka řízení					
3.5	Oprava řízení	OSTTEX111224	2	l	kapalina řízení					
3.6	Oprava řízení	ANR2485	1	ks	hadice					
3.7	Oprava řízení	OST3-2032	1	ks	tlumič řízení					
3.8	Oprava řízení	ANR2157	1	ks	pumpa posil. řízení					
4.1	Oprava podvozku	RBI100031	1	ks	tyč panhardská					
4.2	Oprava podvozku	RYG501560	2	ks	šroub					
4.3	Oprava podvozku	ANR3140	2	ks	matice					
4.4	Oprava podvozku	NTC1888	4	ks	tyčka stabilizátoru					
4.5	Oprava podvozku	552819	8	ks	silentblok					
4.6	Oprava podvozku	NTC6828	2	ks	uložení stabilizátoru					
4.7	Oprava podvozku	NTC6828	2	ks	uložení stabilizátoru					
4.8	Oprava podvozku	RHF500110	1	ks	čep					
4.9	Oprava podvozku	NTC1773	2	ks	silentblok					
4.10	Oprava podvozku	BHG12321	2	ks	šroub					
4.11	Oprava podvozku	NY612042	2	ks	matice					
5.1	Oprava pérování	OST3-18115	4	ks	tlumič pérování					



P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
5.2	Oprava pérování	OST3-0767	2	ks	pružina					
5.3	Oprava pérování	OST3-1844	4	ks	tlumič pérování					
5.4	Oprava pérování	OST3-0754	2	ks	pružina					
5.5	Oprava pérování	RRC3266	2	ks	pružina					
6.1	Oprava úniku oleje př. diferenc.	FTCS258	1	ks	těsnění					
6.2	Oprava úniku oleje př. diferenc.	OST193250010	1,7	l	olej EPX 85W-140					
7.1	Oprava úniku oleje zad. Diferenc	FTC4851	1	ks	těsnění					
7.2	Oprava úniku oleje zad. Diferenc	OST193250010	1,7	l	olej EPX 85W-140					
8.1	Oprava kardanů	STC4807	2	ks	kříž kardanu					
8.2	Oprava kardanů	TVC100010	2	ks	kříž kardanu					
8.3	Oprava kardanů	LR045409	12	ks	šroub					
8.4	Oprava kardanů	LR045926	4	ks	šroub					
8.5	Oprava kardanů	N2606041L	16	ks	malice					
9.1	Oprava úniku oleje převodovky	FTC5303	1	ks	těsnění					
9.2	Oprava úniku oleje převodovky	FTC500010	1	ks	těsnění					
9.3	Oprava úniku oleje převodovky	FTC4021	1	ks	kroužek					
9.4	Oprava úniku oleje převodovky	OSTTEX111222	2,5	l	olej MTF94					
10.1	Oprava úniku oleje př. převod.	ICV100000	1	ks	těsnění					
10.2	Oprava úniku oleje př. převod.	FTC4939	2	ks	těsnění					
10.3	Oprava úniku oleje př. převod.	FRC7439	1	ks	o kroužek					
10.4	Oprava úniku oleje př. převod.	FRC8292	1	ks	o kroužek					
10.5	Oprava úniku oleje př. převod.	STC4404	1	ks	tmel - 300ml					
10.6	Oprava úniku oleje př. převod.	ICW500010	1	ks	brzdové čelisti					
10.7	Oprava úniku oleje př. převod.	ICW100050	1	ks	pružinky					
10.8	Oprava úniku oleje př. převod.	OST193300010	2,5	l	olej 5yntrax 75W-90					
11.1	Oprava spojky - ???	ERR719	1	ks	setrvačnick					
11.2	Oprava spojky	URB100760	1	ks	přítlačný talíř					
11.3	Oprava spojky	UQB000130	1	ks	lamela spojky					
11.4	Oprava spojky	FTC5200	1	ks	ložisko					
11.5	Oprava spojky	FTC5072	1	ks	váleček					
11.6	Oprava spojky	STC500100	1	ks	váleček					
11.7	Oprava spojky	FTC2957	1	ks	páka					
11.8	Oprava spojky	FRC3327	1	ks	příchytka					
11.9	Oprava spojky	FRC3416	1	ks	příchytka					
12.1	Oprava úniku oleje z motoru	ERR2409	1	ks	těsnění					
12.2	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3424	3	ks	těsnění					
12.3	Oprava úniku oleje z motoru	ERR1471	1	ks	odlučovač					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedin.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
12.4	Oprava úniku oleje z motoru	LUF100430	1	ks	těsnění					
12.5	Oprava úniku oleje z motoru	ERR6811	1	ks	těsnění					
12.6	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3340	1	ks	filtr olejový					
12.7	Oprava úniku oleje z motoru	ALU1403L	1	ks	podložka					
12.8	Oprava úniku oleje z motoru	OST192360045	7	l	olej 10W-40					
13.1	Výměna rozvodů motoru	STC4096L	1	ks	rozvody - sada					
13.2	Výměna rozvodů motoru	ERR3356	1	ks	těsnění					
13.3	Výměna rozvodů motoru	ERR4575	1	ks	těsnění					
13.4	Výměna rozvodů motoru	ERR4710	1	ks	o kroužek					
14.1	Oprava palivové soustavy	MJN100910	1	ks	hadíčka					
14.2	Oprava palivové soustavy	NRC9771	1	ks	těsnění					
14.3	Oprava palivové soustavy	ERR3339E	4	ks	vstřík					
14.4	Oprava palivové soustavy	ERR4621	4	ks	podložka					
14.5	Oprava palivové soustavy	LJC100270	8	ks	podložka					
14.6	Oprava palivové soustavy	AEU2147L	1	ks	filtr palivový					
14.7	Oprava palivové soustavy	NRC9708	1	ks	filtr palivový					
14.8	Oprava palivové soustavy	ERR5057	1	ks	pumpa podávací					
14.9	Oprava palivové soustavy	ERR2028	1	ks	těsnění					
14.10	Oprava palivové soustavy	NRC9771	2	ks	těsnění					
14.11	Oprava palivové soustavy	NRC9770	2	ks	matice					
15.1	Výměna řemene příslušenství	ERR5911	1	ks	řemen					
15.2	Výměna řemene příslušenství	ERR4708	1	ks	kladka					
16.1	Výměna žhavicích svíček	ETC8847	4	ks	svíčka žhavicí					
17.1	Výměna turbodmychadla - ???	ERR4802E	1	ks	turbodmychadlo					
17.2	Výměna turbodmychadla	ERR2109	1	ks	těsnění					
17.3	Výměna turbodmychadla	ERR3785	1	ks	těsnění					
17.4	Výměna turbodmychadla	FRC4808	2	ks	podložka					
18.1	Výměna vzduch. Filtru	ESR2623	1	ks	filtr vzduchový					
19.1	Oprava brzd - ???	ERR3539	1	ks	pumpa podtlaková					
19.2	Oprava brzd	ERR2027	1	ks	těsnění					
19.3	Oprava brzd - ???	LR013018	1	ks	brzdový válec					
19.4	Oprava brzd - ???	LR013488	1	ks	posilovač brzd					
19.5	Oprava brzd	5HB500230	2	ks	hadice					
19.6	Oprava brzd	CRC1487	4	ks	matice					
19.7	Oprava brzd	5HB101370	2	ks	hadice					
19.7	Oprava brzd	SGL100000	1	ks	T-kus					
19.8	Oprava brzd	OST193410256	2	ks	kapalina brzdová					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet jedn.		
20.1	Výměna lanka otvírání kapoty	FSE000070	1	ks	lanko					
20.2	Výměna lanka otvírání kapoty	FSC000050PMA	1	ks	páčka					
21.1	Výměna přední uzávěrky ???	OST2-138	1	ks	uzávěrka					
22.1	Výměna přední uzávěrky ???	OST2-138	1	ks	uzávěrka					
23.1	Výměna kompresoru uzávěrky ???	OST2-00022	1	ks	kompresor					
24.1	Oprava osvětlení	XFC100550	1	ks	osvětlení SPZ					
24.2	Oprava osvětlení	OST3930	2	ks	žárovka 4W					
24.3	Oprava osvětlení	LR048187	1	ks	zadní blikač					
24.4	Oprava osvětlení	OSTP21W	1	ks	žárovka 21W					
25.1	Oprava stěračů	DKB000051PMD	2	ks	ramínko stěrače					
25.2	Oprava stěračů	LR079891	2	ks	stírátko					
26.1	Výměna unašečů poloos	RUC105200	4	ks	unašeč					
26.2	Výměna unašečů poloos	BX110095M	20	ks	šroub					
26.3	Výměna unašečů poloos	FTCS414	4	ks	krytka					
27.1	Výměna těsnění dveří	LR077687	1	ks	těsnění					
28.1	Výměna ochran podvozku	OSTMTX007	1	ks	kryt. Před. Diferen.					
29.1	Výměna přepínače světel	PRC4103	1	ks	přepínač 7-pól					
30.1	Výměna ok leteckého transportu	ZXC9435	2	ks	oko přední					
30.2	Výměna ok leteckého transportu	RRC3237	2	ks	oko zadní					
31.1	Výměna nezávislého topení - ???	OST9032229A	1	ks	topení					
31.2	Výměna nezávislého topení - ???	OST9032244A	1	ks	montážní sada					
32.1	Výměna plachty vozu	44050501	1	ks	plachta vozu					
33.1	Výměna čelních oken	PCS-0162-01	1	ks	okno L					
33.2	Výměna čelních oken	PCS-0162-02	1	ks	okno P					
34.1	Výměna potahů sedadel	68133713	4	ks	potah sedadla					
35.1	Dodání pouzdra zbraně	PCS-0162-150	1	ks	pouzdo zbraně					
36.1	Výměna pneumatik	OSTBFG2358516	6	ks	pneu BFGoodrich					
36.2	Výměna pneumatik	10000203	6	ks	ventilek					
37.1	Výměna bezpečnostních pásů	44679731	1	ks	pás bezpečnostní					
38.1	Oprava rámu sedačky	PCO2012601002	3	ks	páka posuvu					
38.2	Oprava rámu sedačky	44669504	4	ks	kolík aretační					
39.1	Výměna chladicí kapaliny	OSTTEX111223	5	ks	kapalina chladicí					
40.1	Výměna gumových koberců	ETL10043D	1	ks	koberce gumové					
41.1	Výměna zátky brodění	UYP500090	1	ks	zátko					
42.1	Výměna ovladače navijáku	OST1-83665	1	ks	ovladač navijáku					
43.1	Výměna předčističe sání	PC350	1	ks	předčistič sání					
44.1	Dodání světelné rampy	STC8153	1	ks	rampa světelná					
45.1	Dodání pružidel	27314400	10	ks	pružidlo					
46.1	Dodání autolékárničky	9900984	1	ks	autolékárnička					
47.1	Dodání pneuměfiče	SH W8034	1	ks	pneuměfič					
48.1	Dodání sady žárovek	CDM6809	1	ks	sada žárovek					
49.1	Dodání T-členu k anténě	OSTTBA	1	ks	T-člen k anténě					



