



4000101558

D400/32000/00219/18

## DOHODA o vypořádání důlní škody

1)

**DIAMO**, státní podnik  
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: **DIAMO**, státní podnik  
odštěpný závod **GEAM**  
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

**IČO:** 00002739      **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH

**Bankovní spojení:** [REDACTED]

č. ú. [REDACTED]

Zastoupený: Ing. Pavlem Koscielniakem, vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

Tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Fakturační a korespondenční adresa:

**DIAMO**, státní podnik  
odštěpný závod **GEAM**  
č.p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

dále jen o. z. **GEAM**

2)

**LIKOL, spol. s r. o.**  
1. máje 1590  
PSČ 696 03 Dubňany  
Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Brně, sp. značka 13486

**IČO :** 49970208

**bankovní spojení:** [REDACTED]

č. ú. [REDACTED]

zast. Ing. Petrem Kotáskem, jednatelem

dále jen poškozená společnost

I.

Poškozená společnost je podle výpisu LV č.3511 pro k.ú a obec Dubňany vyhotoveného Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Hodonín výlučným vlastníkem nemovitého majetku - pozemku p. č. 2475 ostatní plocha, silnice (13 238 m<sup>2</sup>). Tato dílčí nemovitost byla součástí majetku Dopravního střediska Dubňany privatizovaného smlouvou č. 1579/95-950 ze dne 30.11.1995 o převzetí práv a závazků souvisejících s privatizovanou jednotkou dle projektu ev. č. 21470 uzavřenou mezi poškozenou společností a Fondem národního majetku ČR.

## II.

V předchozím odstavci dohody popsany nemovitý majetek – pozemek p. č. 2475 ostatní plocha, silnice je jedinou příjezdovou cestou do areálu poškozené společnosti, kde sídlí i další firmy je v současné době (tj. ke dni 20.10.2017 - podání žádosti o prověření vzniku důlních škod) v havarijním stavu, neboť na několika místech došlo k propadu jejího podloží projevující se popraskáním a poklesem částí vozovky. V zápise č. 108 komise pro vypořádání důlních škod o. z. GEAM bylo konstatováno, že předmětná komunikace byla v letech 1982 – 1983 poddolována poruby OMKT-004 a OMKT-005 při mocnosti dobývané uhelné sloje 3,0 m a mocnosti nadloží 55,0 – 60,0 m. Při realizování hornické činnosti – těžby lignitu metodou stěnového dobývání dochází k porušení nadloží, které se projevuje po vytěžení části ložiska postupným zavalováním vyrubaných prostor až po pokles povrchu terénu. Tímto zavalováním se může vytvořit plynulá poklesová kotlina nebo nepravidelná propadlina. Vznik poklesové kotliny ovšem závisí na mocnosti vyrubaného ložiska, geologického složení nadloží a hloubce uložení. V dotčeném území nelze vyloučit tvorbu závalů a propadlin, které se vyskytují i po 50 až 100 letech od ukončení těžební činnosti. Poněvadž s odstupem doby tyto negativní vlivy dosud neodezvěly, je nutné na některých místech dotčených území provést preventivně zajišťovací opatření, které by eliminovaly vlivy dřívější důlní činnosti.

Ze zápisu č. 108 z 16.8.2018 komise pro vypořádání důlních škod o. z. GEAM dále vyplývá, že georadarový průzkum uskutečněný v místě poškozené komunikace prokázal její porušení nad bývalým dobýváním, projevujícím se až k povrchu a konstatoval, že je nutné počítat s nestabilním podložím při opravě komunikace. Ze znaleckého posudku znalce Ing. Janase č. 4/1/2018 vyplynulo, že se jedná o důlní škodu, respektive jde o následek důlní činnosti těžby lignitu v dotčené lokalitě. Za této situace odpovídá o. z. GEAM dle ust. § 37 zák. č. 439/92 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) za škody vzniklé z důvodu poddolování, poněvadž se nahrazují prokazatelné náklady, které budou vynaloženy na preventivně zajišťující opatření.

## III.

Dle ust. § 37 odst. 5, 6 výše citovaného zákona uhradí o. z. GEAM poškozené společnosti finanční náhradu související s opravami místní komunikace prováděných v souvislosti s výše popsáním nestabilním podložím. Komise pro vypořádání důlních škod o. z. GEAM rozhodla o vypořádání škody formou finanční náhrady v max. výši [REDAKCE] Kč + DPH, nákladů ve výši [REDAKCE] Kč za znalecký posudek a nákladů za georadarový průzkum na základě specifikace finančních nákladů ze dne 10. 9. 2018 ve výši [REDAKCE] 0 Kč včetně DPH. Výše finanční náhrady za sanovaný úsek bude proplacena na základě faktur dodavatele, přičemž výše uvedená náhrada je považována za maximální a bude poskytnuta do 30 dnů po předložení faktury.

## IV.

Dohoda nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv).

Obě strany prohlašují, že jsou si vědomé skutečnosti, že smlouva podléhá uveřejnění do ISRS dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) a souhlasí se zveřejněním údajů obsažených ve smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí DIAMO, státní podnik.

Smluvní strany ujednávají, že každá ze smluvních stran může od dohody odstoupit v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.

Osobní údaje uvedené v dohodě lze použít pouze za účelem zpracování dohody, jak ukládá nařízení GDPR. LIKOL se v souvislosti s tím zavazuje zajistit ochranu těchto osobních údajů před jejich zneužitím k jinému účelu.


Tato dohoda je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž poškozená společnost obdrží jedno a o. z. GEAM zbývající paré.

V Dubňanech dne **05. 10. 2018**

V Dolní Rožince dne 3.10. 2018



LIKOL spol. s r. o.



vedoucí odštěpného závodu

.....  
za DIAMO s. p.  
o. z. GEAM Dolní Rožínka