



Nabídka na poskytování služby
na základě požadavkového listu č. 37/2017
podle smlouvy č. 165110227

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: STV GROUP a.s. Žitná 45, Praha 1, PSČ: 110 00	
Jehož jménem jedná: brig.gen. [redacted] ředitel V. 231200		Jehož jménem jedná: [redacted] ředitel správní rady a Statutární ředitel	
Kontaktní osoba: [redacted] Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		Kontaktní osoba: [redacted] Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]	
Typ/modifikace techniky:	DILNA DTP-95-72	Uživatel techniky:	442800
Evidenční číslo:	840-12-87	Distokace techniky:	Hranice
Rok výroby:	01. 01. 1984	ppk [redacted] <i>ředitel úseku</i> <i>ředitel odd. plán. příjmov.</i>	
SOJ ano/ne; rozsah:	Ano – konečná kontrola	Zástupce uživatele (ředitel technické služby): [redacted] <i>ředitel odd. plán. příjmov. a výř.</i>	
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: SOJ V ROZSAHU KONEČNÉ KONTROLY. [redacted]			
Číslo telefonu: [redacted]		10-10-2018 <i>hodnot. techn. jistoty, péče o kvalitu, datová a</i> 	
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: Oprava dle požadavků v PL 37/2017			
Místo: STV GROUP a.s., areál Pohleských strojůren, Borůvka 1145, 572 01, Poříčka – Horní Předměstí			
Termín (dobu) ukončení poskytování služby: do 3 měsíců po schválení nabídky na poskytování služby			
Nabídková cena			
Poskytovatel:			
Druh nákladu:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek
Náklady na vlastní výkony:	Celkem: 230,5 Kč, 1 Nč [redacted]	[redacted]	230,56
Materiálové náklady:	Náklady na ND a materiál	[redacted]	1
Kooperace:	Oprava poz. přístroje řidiče TVN ev. č. 37HNP (slabá účinnost)	[redacted]	1
Ostatní náklady:	Ostatní provozní náklady	[redacted]	1
Subdodavatel:			
Náklady na vlastní výkony:			
Materiálové náklady:			
Kooperace:			
Ostatní náklady:			
Celkem bez DPH:			163 505,00
Nabídková cena celkem 163 505,00 Kč bez DPH, 197 841,05 Kč s DPH			
Zástupce poskytovatele: [redacted]			
V Poříčce	dne: 8. 10. 2018	[redacted] <i>STARE! SOLEPLAVI</i>	
Za poskytovatele: [redacted]	Za objednatele: [redacted] <i>16. 10. 2018</i>		
		brig. gen. [redacted]	

*) – nehodí se škrtněte

Příloha k nabídce na poskytování služby na základě požadavkovému listu č. 37/2017

P.č.	Úkol	Materiál	Počet hodin	Cena materiálu (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Ostatní náklady v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
DILNA DTP-95/72		VPZ		840-12-97					
1	Provedení 10 ks kontrol komplez převodového směrového ústrojí vozidla na RZT (RZT) vozidla	ND technický materiál	150						
2	Provedení kontrol převodového ústrojí vozidla a jeho zařízení	ND technický materiál	40						
3	Oprava 2 ks kulek řetězích a 3 ks kulek zámčích	ND technický materiál	6						
4	Oprava potz. ústrojí vozide T171 ev. T. 37RNP (pláta údržbov)					34 750,00			
5	Převaz a převazec technický, zpracování profinkou		1						
6	Provedení kontrolních zkoušek a kontrol SOJ		2,5						
CELKEM			230,50						
CELKEM HODIN			230,5						
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM							364,00	163 806,00	187 844,05



STV GROUP a.s.
 Brno, ul. Poštáka

Statutární ředitel
 na základě plné moci
 Mýroslav Tešitel

