



Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.
Podvesná XVII 3833
76092 Zlín

Objednávka

1890040

| | | |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Dodavatel (D01136) | IČO 47718579 | DIČ CZ47718579 |
| ŠKODA ELECTRIC a.s. | | |
| Tylova 1/57 | | |
| 30128 Plzeň | | |

DIČ CZ60730153
IČO 60730153
sp.zn. C 17357 vedená u Krajského soudu v Brně

| | | | | |
|-------------------|------------|------------|------------------------|---------------|
| Den vystavení | Den dodání | Zp.dopravy | Zp.platby | Zp.objednání |
| 10.01.2018 | | | bankovní převod | e-mail |

K faktuře je nutné přiložit kopii objednávky.

Objednáváme u Vás opravu dle nabídky ze dne 3.10.2018

- vstupní měnič1 pomocných pohonů EP455613=02 - 1ks vůz 402 zak.65OPR2173
cena:35.750,-
- vstupní měnič1 pomocných pohonů EP455613=02 - 1ks vůz 402 zak.65OPR2174
cena:18.560,-
- vstupní měnič1 pomocných pohonů EP455613=02 - 1ks vůz 401 zak.65OPR2175
cena:44.090,-

cena celkem:98.400,-Kč + DPH
Interní info: HS 43

Schváleno 15.10.2018

| Obj. číslo | Zboží | Popis | Množství | MJ |
|------------|-------|------------------|----------|----|
| . | . | viz text výše... | 1,00 | . |