

Poptávka hutního a svařovacího materiálu

Materiál (mm)	Množství ks	Poznámka
Plech		
P10x200x6000	12 ks	(dělit po 2m)
P6x200x6000	17 ks	(dělit po 2m)
P2x2000x1000	20 ks	
Pl,5x2000x1000	4 ks	
Plx2000x1000	4 ks	
PO,6x2000x1000 (pozink)	6 ks	
trubka		
Tr. 76x3x6000	3 ks	(dělit po 3m)
Tyče		
Ø 40 kruhová tažená automat	12 m	(dělit po 3m)
Ø 35 kruhová tažená automat	12 m	(dělit po 3m)
Ø 30 kruhová tažená automat	12 m	(dělit po 3m)
Ø 25 kruhová tažená automat	12 m	(dělit po 3m)
Ø 22 kruhová tažená automat	12 m	(dělit po 3m)
Ø 20 kruhová tažená automat	12 m	(dělit po 3m)
Ø 16 kruhová tažená automat	12 m	(dělit po 3m)
Ø 12 kruhová tažená automat	12 m	(dělit po 3m)
Ø 20 kruhová válcovaná	30 m	(dělit po 3m)
Ø 16 kruhová válcovaná	30 m	(dělit po 3m)
Ø 12 kruhová válcovaná	30 m	(dělit po 3m)
Ø 10 kruhová válcovaná	30 m	(dělit po 3m)
Ø 8 kruhová válcovaná	30 m	(dělit po 3m)
P20x5 plochá válcovaná	30 m	(dělit po 3m)
P30x5 plochá válcovaná	30 m	(dělit po 3m)
P40x8(10) plochá válcovaná	30 m	(dělit po 3m)
17 mm šestihránná tažená za studená	12 m	(dělit po 3m)
19 mm šestihránná tažená za studená	12 m	(dělit po 3m)
22 mm šestihránná tažená za studená	12 m	(dělit po 3m)
Svařovací materiál		
2x1000 drát pro svařování plamenem	75 kg	