

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
Odbor správy majetku

oddělení správy majetku

ITSTAV. Pater s. r. o.
Dopravní 500/9
104 00 Praha 10 - Uhřetěves

Číslo jednací:
MCP8 261808/2018

Číslo objednávky:
2018/2279/OSM.DSM/JH

Vyřizuje / telefon:
Jan Huml / 222 805 778

V Praze dne:
24. 10. 2018

Vážený pane,

objednáváme u Vás výměnu PVC krytiny ve společných prostorách únikové cesty a spojovací chodby ve 4. patře z důvodu havarijního stavu na adrese Mazurská 484/2, 181 00 Praha 8 – Bohnice, dle Vaší cenové nabídky ze dne 12. 9. 2018 za dohodnutou cenu 51 084,-Kč bez DPH. Termín pro dokončení zakázky je stanoven do 7. 12. 2018.

S pozdravem

Itstav. Pater s.r.o.

ITSTAV.Pater s.r.o

Dopravní 500/9/Uhřetěves/PRAHA/10 10400 IČO:24303178 DIČ:CZ24303178

Mazurská 484/2 nová montáž PVC

havarijní stav podlahy PVC únikové cesty ve 4 patře

Popis práce	Množství	Jedn. cena	DPH	cena bez DPH	CENA
PVC NFS ZÁTĚŽOVÉ m2	36	659,40 Kč	21%	23 724,00 Kč	
Stěrka kg	100	55,00 Kč	21%	5 500,00 Kč	
Lepidlo UK 400kg	20	110,00 Kč	21%	2 200,00 Kč	
PVC lišta m	40	70,00 Kč	21%	2 800,00 Kč	
Stržení Krytiny m2	32	75,00 Kč	251%	2 400,00 Kč	
Broušení podkladů m2	32	120,00 Kč	21%	3 840,00 Kč	
Stěrkování m2	32	40,00 Kč	21%	1 280,00 Kč	
Pokládka vč přilepení m2	32	120,00 Kč	21%	3 840,00 Kč	
Lištování m2	40	50,00 Kč	21%	2 000,00 Kč	
Doprava techniky	1	500,00 Kč	21%	500,00 Kč	
Doprava osob	1	500,00 Kč	21%	500,00 Kč	
Přesun materiálu na staveniště uložení odpadů	1	2 500,00 Kč	21%	2 500,00 Kč	
CENA CELKEM				51 084,00 Kč	0,00 Kč

Podmínky cenové nabídky:



V Praze, dne: 12.9.2018

.....

Dodavatel

██████████
Ďáblická 161/8
PRAHA 8 , 182 00

IČO 49373994

DIČ CZ6902130103

Na základě prohlídky objektu dne 4.9.2018 Mazurská 484/2, úniková cesta ve 4 patře mohu dodat že se jedná o havarijní stav podlahy PVC .

Dlouho dobé zkušenosti které mám v oboru pokládky PVC mohu čestně prohlásit že PVC je ve stavu kompletní výměny.

1 Podkladní plocha PVC – stěrka je narušená plísní – evidentně bylo zde mokro – zatečeno.

2 PVC je již na začátku své výměny a doporučuji kompletní přebroušení staré podlahy, nové stěrky a nová pokládka zátěžového PVC ...

