

Výkaz výměr - Kabelová listina

<i>soustava</i>	<i>číslo</i>	<i>popis</i>	<i>místnosti</i>	<i>poznámka kabel</i>	<i>průřez</i>	<i>[m]</i>
D.1.01.4c-104 Rozváděč RH8						
WL		PŘÍP.SKŘ.	PŘÍVOD MDO	B2caS1d0 Cu	5x16	25
WS	01	C.Stop	01	B2caS1d0 Cu	5x1,5	9
WE	01	HOP		FeZnØ8mm		25
WS	1	Osvětlení	02,03	B2caS1d0 Cu	2x1,5	42
WL	1	Osvětlení	02,03	B2caS1d0 Cu	3x1,5	45
WL	2	Osvětlení	15,16,17	B2caS1d0 Cu	3x1,5	81
WL	3	Osvětlení	04,05,11	B2caS1d0 Cu	3x1,5	75
WL	4	Osvětlení	05,15,16,17	B2caS1d0 Cu	3x1,5	47
WL	7	Chlazení	Střecha	B2caS1d0 Cu	3x6	25
WL	8	Chlazení	Střecha	B2caS1d0 Cu	3x6	25
WL	9	FC	03,04,05, 15,16,17	B2caS1d0 Cu	3x2,5	59
WL	10	El.přímotop	11	B2caS1d0 Cu	3x1,5	38
WL	11	Pisoar	23	B2caS1d0 Cu	3x1,5	24
WL	12	Ventilátor	02	B2caS1d0 Cu	3x1,5	51
WL	13	Top.kabel	13 Venk.šachta	B2caS1d0 Cu	3x1,5	36
WS	13	Top.kabel	13 Venk.šachta	B2caS1d0 Cu	2x1,5	36
WL	15	Zvlhčovač	11	B2caS1d0 Cu	3x1,5	30
WL	16	Zvlhčovač	11	B2caS1d0 Cu	5x4	30
WL	17	ROPS8	11	B2caS1d0 Cu	5x6	33
WL	18	RVZT8	11	B2caS1d0 Cu	5x6	34
WL	19	R1	02	B2caS1d0 Cu	5x10	25
WL	26	Zásuvky	18,21,22	B2caS1d0 Cu	3x2,5	36
WL	27	Zásuvky	03	B2caS1d0 Cu	3x2,5	32
WL	28	Zásuvky	02,03	B2caS1d0 Cu	3x2,5	44
WL	29	Zásuvky	04	B2caS1d0 Cu	3x2,5	22
WL	30	Zásuvky	04	B2caS1d0 Cu	3x2,5	28
WL	31	Zásuvky	06,09	B2caS1d0 Cu	3x2,5	36
WL	33	Zásuvky	05	B2caS1d0 Cu	3x2,5	29
WL	34	Zásuvky	05	B2caS1d0 Cu	3x2,5	26
WL	35	Zásuvky	05	B2caS1d0 Cu	3x2,5	33
WL	40	Zásuvky	17	B2caS1d0 Cu	3x2,5	39
WL	41	Zásuvky	17	B2caS1d0 Cu	3x2,5	24
WL	42	Zásuvky	16	B2caS1d0 Cu	3x2,5	28

WL	43	Zásuvky	16	B2caS1d0 Cu	3x2,5	30
WL	44	Zásuvky	15	B2caS1d0 Cu	3x2,5	40
WL	45	Zásuvky	15	B2caS1d0 Cu	3x2,5	22
WL	10	MA1	17	B2caS1d0 Cu	1x16	23
				B2caS1d0 Cu	1x6	85
WL	2	MA2	16	B2caS1d0 Cu	1x16	15
				B2caS1d0 Cu	1x6	90
WL	3	MA3	15	B2caS1d0 Cu	1x16	17
				B2caS1d0 Cu	1x6	90
WL		PŘÍP.SKŘÍŇ	PŘÍVOD DO	B2caS1d0*Cu	5x16	25
WS	02.1	P - Signalizace ZIS	13	B2caS1d0 Cu	4x2x0,8	25
WS	01.2	R1		B2caS1d0 Cu	2x1,5	25
WS	51	Osvětlení	02,03	B2caS1d0 Cu	2x1,5	42
WL	51	Osvětlení	02,03	B2caS1d0 Cu	3x1,5	45
WL	52	Osvětlení	06-10	B2caS1d0 Cu	3x2,5	66
WL	53	Osvětlení	01,04, 18-24	B2caS1d0 Cu	3x2,5	145
WL	54	Osvětlení	15,16,17	B2caS1d0 Cu	3x2,5	44
WL	55	NO		B2caS1d0 Cu	3x1,5	78
WL	56	Zásuvky	17	B2caS1d0 Cu	3x2,5	30
WL	57	Zásuvky	15,16	B2caS1d0 Cu	3x2,5	22
WL	58	Zásuvky	15	B2caS1d0 Cu	3x2,5	23
WL	64	R1	02	B2caS1d0*Cu	3x6	25
WL	65	Trafo ZIS	01	B2caS1d0*Cu	3x6	6
WL	65.1	Trafo ZIS	01	B2caS1d0*Cu	4x6	6
WS	65	Trafo ZIS	01	B2caS1d0 Cu	2x1,5	6
WL	67	SLB	05	B2caS1d0 Cu	3x1,5	21
WL	68	SLB	05	B2caS1d0 Cu	3x1,5	21
WL	69	SLB	05	B2caS1d0 Cu	3x1,5	21
WL	70	SLB	05	B2caS1d0 Cu	3x1,5	21
WL	71	SLB	05	B2caS1d0 Cu	3x1,5	21
WL	72	SLB	05	B2caS1d0 Cu	3x1,5	21
WS	66.1	P - Signalizace ZIS	13	B2caS1d0 Cu	1x2x0,8	25
WS	66.2	P - Signalizace ZIS	13	B2caS1d0 Cu	1x2x0,8	25
WL	100	R1	02	B2caS1d0*Cu	3x6	25
D.1.01.4c-105 Rozváděč R1						
WL	19	RH8	01	B2caS1d0 Cu	5x10	0
WS	01.2	RH8	01	B2caS1d0 Cu	2x1,5	0
WL	01.3	HOP		FeZnØ8mm		25
WL	101	Osvětlení	14	B2caS1d0 Cu	3x2,5	11
WL	102	Osvětlení	12,13,14	B2caS1d0 Cu	3x2,5	86

WL	105	FC	12,13,14	B2caS1d0 Cu	3x2,5	30
WL	111	Zásuvky	14	B2caS1d0 Cu	3x2,5	17
WL	112	Zásuvky	14	B2caS1d0 Cu	3x2,5	35
WL	113	Zásuvky	13	B2caS1d0 Cu	3x2,5	33
WL	114	Zásuvky	13	B2caS1d0 Cu	3x2,5	13
WL	115	Zásuvky	13	B2caS1d0 Cu	3x2,5	18
WL	118	Zásuvky	12	B2caS1d0 Cu	3x2,5	17
WL	119	Zásuvky	12	B2caS1d0 Cu	3x2,5	25
WL	1	MA4	14	B2caS1d0 Cu	1x16	12
				B2caS1d0 Cu	1x6	90
WL	2	MA5	13	B2caS1d0 Cu	1x16	14
				B2caS1d0 Cu	1x6	110
WL	64	RH8	01	B2caS1d0*Cu	5x6	0
WL	151	Osvětlení	13	B2caS1d0 Cu	3x2,5	13
				B2caS1d0 Cu	5x1,5	26
WL	152	Osvětlení	12,13,14	B2caS1d0 Cu	3x2,5	66
WL	161	Zásuvky	12	B2caS1d0 Cu	3x2,5	18
WL	162	Zásuvky	14	B2caS1d0 Cu	3x2,5	23
WL	100	RH8	01	B2caS1d0*Cu	3x6	0
WL	181	Zásuvky	13	B2caS1d0 Cu	3x2,5	19
WL	182	Zásuvky	13	B2caS1d0 Cu	3x2,5	19
WL	183	Zásuvky	13	B2caS1d0 Cu	3x2,5	13
WL	184	Zásuvky	13	B2caS1d0 Cu	3x2,5	13
Rozvaděč MaR						
WL		Zásuvky	11	B2caS1d0 Cu	3x2,5	14
WL		Zásuvky	11	B2caS1d0 Cu	5x2,5	14