

Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 64/2018 – změna 1 Počet příloh: 1
podle smlouvy č. 165110270

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Vyehonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10																																																								
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVORÁČEK , ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizice MO		Jehož jménem jedná: Robert Hnátek - jednatel																																																								
Kontaktní osoba: Marie Geryková Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		Kontaktní osoba: Marek Veselý Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]																																																								
Typ/modifikace techniky:	LRD110 ST TDI LAFIET	Uživatel techniky: 485402 Lipník nad Bečvou Dislokace techniky: Lipník nad Bečvou plk. Ing. Ladislav BUJÁREK <i>velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení</i>																																																								
Evidenční číslo:	217-65-74	Zástupce uživatele (velitel techniky stanice) por. Reindlová [redacted]																																																								
Rok výroby:	1997																																																									
SOJ ano/ne; rozsah:	NE																																																									
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Číslo telefonu: <div style="text-align: right;">..... hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis</div>																																																										
Za zástupce pro věci technické S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím OLGA IVETIČKA, MESTAV, NÁMĚSTKĚ A ABE, BEVŘATAV, <div style="text-align: right;"> [redacted] mjr. Ing. Marti </div>																																																										
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: LR Topix																																																										
Místo: Plzeň, Na Výsluní 33, 32600 Plzeň																																																										
Termín (doba) ukončení poskytování služby: 90 pracovních dnů od podepsání nabídky																																																										
Nabídková cena																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Poskytovatel:</th> <th style="width: 45%;">Stručný popis</th> <th style="width: 15%;">Jednotková cena</th> <th style="width: 10%;">Počet jednotek</th> <th style="width: 15%;">Cena celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Náklady na vlastní výkony:</td> <td>[redacted]</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Materiálové náklady:</td> <td>[redacted]</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kooperace:</td> <td>[redacted]</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ostatní náklady:</td> <td>[redacted]</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subdodavatel</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Náklady na vlastní výkony:</td> <td>[redacted]</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Materiálové náklady:</td> <td>[redacted]</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kooperace:</td> <td>[redacted]</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ostatní náklady:</td> <td>[redacted]</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">329 753,64</td> </tr> </tbody> </table>				Poskytovatel:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem	Náklady na vlastní výkony:	[redacted]				Materiálové náklady:	[redacted]				Kooperace:	[redacted]				Ostatní náklady:	[redacted]				Subdodavatel					Náklady na vlastní výkony:	[redacted]				Materiálové náklady:	[redacted]				Kooperace:	[redacted]				Ostatní náklady:	[redacted]				Celkem bez DPH:				329 753,64
Poskytovatel:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem																																																						
Náklady na vlastní výkony:	[redacted]																																																									
Materiálové náklady:	[redacted]																																																									
Kooperace:	[redacted]																																																									
Ostatní náklady:	[redacted]																																																									
Subdodavatel																																																										
Náklady na vlastní výkony:	[redacted]																																																									
Materiálové náklady:	[redacted]																																																									
Kooperace:	[redacted]																																																									
Ostatní náklady:	[redacted]																																																									
Celkem bez DPH:				329 753,64																																																						
Nabídková cena celkem 329 753,64 Kč bez DPH, 399 001,90 Kč s DPH.																																																										
Zástupce poskytovatele: Marek Veselý [redacted] <i>titul, jméno, příjmení, telefon</i>																																																										
V Praze	dne: 02.10.2018	V Praze	dne: 16. 10. 2018																																																							
Za poskytovatele: Marek Veselý [redacted] Jednatel		Za objednatele: [redacted]																																																								



Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 64/2018
 Rámcová smlouva č.: 165110270

Servisní sazba

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce	SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)			
1.1	Motor - oprava			MIN100910					
1.2	Motor - oprava			ERR2409					
1.3	Motor - oprava			ERR3424					
1.4	Motor - oprava			LH500190					
1.5	Motor - oprava			ERR1471					
1.6	Motor - oprava			LH500170					
1.7	Motor - oprava			CN100258L					
1.8	Motor - oprava			CN100208L					
1.9	Motor - oprava			ERR3340					
1.10	Motor - oprava			STC50550					
1.11	Motor - oprava			STC50550					
1.12	Motor - oprava			FS108161L					
1.13	Motor - oprava			ALU1403L					
1.14	Motor - oprava			PBP500190					
1.15	Motor - oprava			PBP500200					
1.16	Motor - oprava			PFI100041					
1.17	Motor - oprava			PCH119060					
1.18	Motor - oprava			ESR2298					
1.19	Motor - oprava			ESR2662					
1.20	Motor - oprava			CN100308L					
1.21	Motor - oprava			CN100508L					
1.22	Motor - oprava			ESR3436					
1.23	Motor - oprava			PNH102082					
1.24	Motor - oprava			PNH102092					
1.25	Motor - oprava			PYC102340					
1.26	Motor - oprava			ERR3580					
1.27	Motor - oprava			ERR3581					
1.28	Motor - oprava			AEU2147L					
1.29	Motor - oprava			STC50530					
1.30	Motor - oprava			08880-80820					
1.31	Motor - oprava			147707					
1.32	Motor - oprava			147706					
2.1	Karoserie - oprava			AMR3247					
2.2	Karoserie - oprava			LR079891					
2.3	Karoserie - oprava			XPB101290					
2.4	Karoserie - oprava			AMR6106					
3.1	Přední náprava - oprava			FTC3154					
3.2	Přední náprava - oprava			FTC4785					
3.3	Přední náprava - oprava			STC4382					
3.4	Přední náprava - oprava			RUF500010					
3.5	Přední náprava - oprava			RUB500240					

P.Č.	Úkon	Materiál				Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	Cena za 1ks (Kč bez DPH)		
RN									
3.6	Přední náprava - oprava			FTCS241					
3.7	Přední náprava - oprava			FTC3185					
3.8	Přední náprava - oprava			FRC8700					
3.9	Přední náprava - oprava			RFD100000					
3.10	Přední náprava - oprava			RUC105200					
3.11	Přední náprava - oprava			.549473					
3.12	Přední náprava - oprava			BX110095M					
3.13	Přední náprava - oprava			FTC56					
3.14	Přední náprava - oprava			FTCS268					
3.15	Přední náprava - oprava			FTC840					
3.16	Přední náprava - oprava			FTC861					
3.17	Přední náprava - oprava			STC3435					
3.18	Přední náprava - oprava			C8277-31					
3.19	Přední náprava - oprava			LR059968					
3.20	Přední náprava - oprava			FTC3276					
3.21	Přední náprava - oprava			UYG500050					
3.22	Přední náprava - oprava			TVB100610					
3.23	Přední náprava - oprava			LR045409					
3.24	Přední náprava - oprava			NZ606041L					
3.25	Přední náprava - oprava			RB1500020					
3.26	Přední náprava - oprava			BH114167					
3.27	Přední náprava - oprava			NV114047					
3.28	Přední náprava - oprava			LR003156					
3.29	Přední náprava - oprava			LT19248					
3.30	Přední náprava - oprava			.147707					
4.1	Řízení - oprava			LR041267					
4.2	Řízení - oprava			NC112046					
4.3	Řízení - oprava			RTCS869					
4.4	Řízení - oprava			.147707					
4.5	Řízení - oprava			.147706					
4.6	Řízení - oprava								
5.1	Zadní náprava - oprava			AEU2515					
5.2	Zadní náprava - oprava			RTC844					
5.3	Zadní náprava - oprava			RTC1139					
5.4	Zadní náprava - oprava			.608246					
5.5	Zadní náprava - oprava			.607173					
5.6	Zadní náprava - oprava			RTC3458					

P.č.	Úkon	Materiál				Práce (Kč bez DPH)	SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		Počet jedm.	Měrná jedm.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)			
		RN						
5.7	Zadní náprava - oprava	147707						
5.8	Zadní náprava - oprava	LT19248						
5.9	Zadní náprava - oprava	LR003156						
6.1	zajet - vyjet							
7.1	jízdní zkouška							
	--- z m ě n a 1 ---							
8.1	Interiér - oprava	QTBS02130						
8.2	Interiér - oprava	NTC9068						
8.3	Interiér - oprava	AHU710480						
8.4	Interiér - oprava	NRC7636						
8.5	Interiér - oprava	QYH500130						
8.6	Interiér - oprava	WE114002						
8.7	Interiér - oprava	LR048112						
8.8	Interiér - oprava	MTC3801						
8.9	Interiér - oprava	SE105401						
8.10	Interiér - oprava	AB608031L						
8.11	Interiér - oprava	SE105161L						
8.12	Interiér - oprava	5H105121L						
8.13	Interiér - oprava	QME500031						
8.14	Interiér - oprava	BH108077						
8.15	Interiér - oprava	LR077439						
8.16	Interiér - oprava	QRG500010						
8.17	Interiér - oprava	QRH100030						
8.18	Interiér - oprava	NTC8848						
8.19	Interiér - oprava	147707						
8.20	Interiér - oprava	YUF101640						
8.21	Interiér - oprava	YUF101490						
8.22	Interiér - oprava	FTC4112						
8.23	Interiér - oprava	FC108274						
8.24	Interiér - oprava	ERR3424						
9.1	Karoserie - oprava	BTR7850PUC						
9.2	Karoserie - oprava	BTR7849PUC						
9.3	Karoserie - oprava	.79051						
9.4	Karoserie - oprava	RYP500500						
9.5	Karoserie - oprava	LR048188						
9.6	Karoserie - oprava	BH114167						

P.č.	Úkon	Materiál				Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
RN									
9.7	Karoserie - oprava			NV114047					
9.8	Karoserie - oprava			CN100208L					
9.9	Karoserie - oprava			CN100508L					
9.10	Karoserie - oprava			ESR2662					
9.11	Karoserie - oprava			NC112046					
9.12	Karoserie - oprava								
10.1	Brzdová soustava - oprava			LR0SZ653					
10.2	Brzdová soustava - oprava								
11.2	Zadní náprava - oprava			STC3772					
12.2	Motor - oprava			ERR4802E					
12.3	Motor - oprava			ERR2109					
12.4	Motor - oprava			ERR4894					
12.5	Motor - oprava			ERR1125					
12.6	Motor - oprava			ERR4895					
12.7	Motor - oprava			FRC4808					
12.8	Motor - oprava			TE110071L					
12.9	Motor - oprava			EAR3785					
12.10	Motor - oprava			TE108052					
12.11	Motor - oprava			ESR2034					
12.12	Motor - oprava			FN108046					
12.13	Motor - oprava			ESR3260					
12.14	Motor - oprava			WAV100330					
12.15	Motor - oprava			WAL500010L					
CELKEM								329 753,64 Kč	

Účtované DPH v zákonné sazbě 21%

Marek Veselý
Digitálně podepsal
Marek Veselý
Datum: 2018.10.02
14:54:56 +02'00'

Podpis:
Zpracoval:

Datum: 2.10.2018 Razítko:

KONTROLNÍ ZÁPIS

č. 64/2018 – změna 1

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)

smlouvy č. 165110270

dle Požadavkového listu č. 64/2018

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	4854025 Lipník nad Bečvou		
Typ vojenské techniky	LRD 110 ST TDI LAFETO	VPZ	217 65-74
VIN	SALLDHA68VA133657		

3. Způsob provedení kontroly: KONTROLA AGREGÁTU, ŠASI a EL. INSTALACE

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL / KZ / nabídce č. 64

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 64

6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				329 753,64

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílčího plnění: 90 pracovních dnů

od podepsání nabídky objednatelcem

V Praze

dne: 2.10.2018

Za poskytovatele:

Marek Veselý
Digitálně podepsal
Marek Veselý
Datum: 2018.10.02
14:56:06 +0200
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

V LITAVĚ BELECOVU

dne: 16-10-2018

PRO ODBĚRATELE
titul, jméno, příjmení, datum

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 64/2018
 Rámcová smlouva č.: 165110270

Servisní sazba
 640,00 Kč

P.č.	Úhon	Materiál				Práce	SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)			
		RN						
1.1	Motor - oprava			MJN100910				
1.2	Motor - oprava			ERR2409				
1.3	Motor - oprava			ERR3424				
1.4	Motor - oprava			LLH500190				
1.5	Motor - oprava			ERR1471				
1.6	Motor - oprava			LLH500170				
1.7	Motor - oprava			CNI100258L				
1.8	Motor - oprava			CNI100208L				
1.9	Motor - oprava			ERR3340				
1.10	Motor - oprava			STC50550				
1.11	Motor - oprava			STC50550				
1.12	Motor - oprava			FS108161L				
1.13	Motor - oprava			ALU1403L				
1.14	Motor - oprava			PBP 500190				
1.15	Motor - oprava			PBP500200				
1.16	Motor - oprava			PF100041				
1.17	Motor - oprava			PCH119060				
1.18	Motor - oprava			ESR2298				
1.19	Motor - oprava			ESR2662				
1.20	Motor - oprava			CNI100308L				
1.21	Motor - oprava			CNI100508L				
1.22	Motor - oprava			ESR3436				
1.23	Motor - oprava			PNH102082				
1.24	Motor - oprava			PNH102092				
1.25	Motor - oprava			PYC102340				
1.26	Motor - oprava			ERR3580				
1.27	Motor - oprava			ERR3581				
1.28	Motor - oprava			AEU2147L				
1.29	Motor - oprava			STC50530				
1.30	Motor - oprava			08880-80820				
1.31	Motor - oprava			147707				
1.32	Motor - oprava			147706				
2.1	Karoserie - oprava			AMR3247				
2.2	Karoserie - oprava			LR079891				
2.3	Karoserie - oprava			XP8101290				
2.4	Karoserie - oprava			AMR6106				
3.1	Přední náprava - oprava			FTC3154				
3.2	Přední náprava - oprava			FTC4785				
3.3	Přední náprava - oprava			STC4382				
3.4	Přední náprava - oprava			RUF500010				
3.5	Přední náprava - oprava			RUB500240				

P.č.	Úkon	Materiál				Práce (Kč bez DPH)	SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)			
		RN						
3.6	Přední náprava - oprava							
3.7	Přední náprava - oprava							
3.8	Přední náprava - oprava							
3.9	Přední náprava - oprava							
3.10	Přední náprava - oprava							
3.11	Přední náprava - oprava							
3.12	Přední náprava - oprava							
3.13	Přední náprava - oprava							
3.14	Přední náprava - oprava							
3.15	Přední náprava - oprava							
3.16	Přední náprava - oprava							
3.17	Přední náprava - oprava							
3.18	Přední náprava - oprava							
3.19	Přední náprava - oprava							
3.20	Přední náprava - oprava							
3.21	Přední náprava - oprava							
3.22	Přední náprava - oprava							
3.23	Přední náprava - oprava							
3.24	Přední náprava - oprava							
3.25	Přední náprava - oprava							
3.26	Přední náprava - oprava							
3.27	Přední náprava - oprava							
3.28	Přední náprava - oprava							
3.29	Přední náprava - oprava							
3.30	Přední náprava - oprava							
4.1	Řízení - oprava							
4.2	Řízení - oprava							
4.3	Řízení - oprava							
4.4	Řízení - oprava							
4.5	Řízení - oprava							
4.6	Řízení - oprava							
5.1	Zadání náprava - oprava							
5.2	Zadání náprava - oprava							
5.3	Zadání náprava - oprava							
5.4	Zadání náprava - oprava							
5.5	Zadání náprava - oprava							
5.6	Zadání náprava - oprava							

P.č.	Úkon	Materiál				Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet ledn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)		
5.7	Zadní náprava - oprava	.147707							
5.8	Zadní náprava - oprava	LT19248							
5.9	Zadní náprava - oprava	LR003156							
6.1	zajet - vyjet								
7.1	Jízdní zkouška								
	... z m ě n a 1 ...								
8.1	Interiér - oprava	QTB502130							
8.2	Interiér - oprava	NTC9068							
8.3	Interiér - oprava	AHU710480							
8.4	Interiér - oprava	NRC1636							
8.5	Interiér - oprava	QYH500130							
8.6	Interiér - oprava	WE114002							
8.7	Interiér - oprava	LR048112							
8.8	Interiér - oprava	MTC3801							
8.9	Interiér - oprava	SE105401							
8.10	Interiér - oprava	AB608031L							
8.11	Interiér - oprava	SE105161L							
8.12	Interiér - oprava	5H105121L							
8.13	Interiér - oprava	QME500031							
8.14	Interiér - oprava	BH108077							
8.15	Interiér - oprava	LR077439							
8.16	Interiér - oprava	QRG500010							
8.17	Interiér - oprava	QRH100030							
8.18	Interiér - oprava	NTC8848							
8.19	Interiér - oprava	.147707							
8.20	Interiér - oprava	YUF101640							
8.21	Interiér - oprava	YUF101490							
8.22	Interiér - oprava	FTC4112							
8.23	Interiér - oprava	FC108274							
8.24	Interiér - oprava	ERR3424							
9.1	Karoserie - oprava	BTR7850PUC							
9.2	Karoserie - oprava	BTR7849PUC							
9.3	Karoserie - oprava	.79051							
9.4	Karoserie - oprava	RYP500500							
9.5	Karoserie - oprava	LR048188							
9.6	Karoserie - oprava	BH114167							

P.č.	Úkon	Materiál			Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		Počet ladi	Měrná ladi	Popis	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
		RN			Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)		
9.7	Karoserie - oprava			NV114047				
9.8	Karoserie - oprava			CN100208L				
9.9	Karoserie - oprava			CN100508L				
9.10	Karoserie - oprava			ESR2662				
9.11	Karoserie - oprava			NC112046				
9.12	Karoserie - oprava							
10.1	Brzdová soustava - oprava			LR052653				
10.2	Brzdová soustava - oprava							
11.2	Zadní náprava - oprava			5TC3772				
12.2	Motor - oprava			ERR4802E				
12.3	Motor - oprava			ERR2109				
12.4	Motor - oprava			ERR4894				
12.5	Motor - oprava			ERR1125				
12.6	Motor - oprava			ERR4895				
12.7	Motor - oprava			FRC4808				
12.8	Motor - oprava			TE10071L				
12.9	Motor - oprava			ERR3785				
12.10	Motor - oprava			TE108052				
12.11	Motor - oprava			ESR2034				
12.12	Motor - oprava			FN108046				
12.13	Motor - oprava			ESR3260				
12.14	Motor - oprava			WAV100330				
12.15	Motor - oprava			WAL500010L				
CELKEM								329 753,64 Kč

Účtované DPH v zákonné sazbě 21%

Marek Veselý
Digitálně podepsal
Marek Veselý
Datum: 2018.10.02
14:54:56 +02'00'

Podpis:
Zpracoval:

Datum: 2.10.2018 Razítko:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Národní úřad pro vyřizování MO
Ing. Marie Geryková
Nám. Svobody 471
160 01 Praha 6

Vaše zpráva č. j.:
ze dne:

Naše značka: A/CZ/180927/01/CZ
Vyřizuje: Marek Veselý
Telefon: [redacted]

V Praze: 27.9.2018
Strana/Stran: 1
Přílohy:

Věc: Žádost o změnu ke schválené nabídce č.064 /2018

Dobrý den,
s ohledem na ustanovení rámcové smlouvy č. 165110270, Vám předkládám návrh na obsahovou změnu podepsané nabídky č. 064/2018 vzhledem k rozsáhlé opravě vozidla - Vás žádám o navýšení ceny opravy u vozidla LRD 110TDI VPZ 217 65-74(PL č. 064/2018) podle přiložených dokladů.

Součástí této žádosti jsou:

- a) původní „Příloha k PL / KZ / Nabídce č. 064/2018
- b) nová – upravená „Příloha k PL / KZ / Nabídce č. 064/2018/1
- c) nový – upravený „Kontrolní zápis č. 064/2018/1
- d) nová – upravená „Nabídka č. 064/2018/1

Děkuji.

Marek Veselý

Marek Veselý
[redacted]
[redacted]

