

KONTROLNÍ ZÁPIS č. 099/2018

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)
smlouvy č. 165110270
dle Požadavkového listu č. KZ099/2018

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	1837
Typ vojenské techniky	LRD 130TD4 KAJMAN VPZ 023 53-47
VIN	SALLDKHT89A779802

3. Způsob provedení kontroly: kontrola vozu

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL /KZ/ Nabídek č.099

5. Návrh na odstranění nedostatku: výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídek č.099

6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídek č.099			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídek č.099			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				102908,50

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílejšího plnění: 40 pracovních dní od podpisání nabídky objednatelom

V Praze dne: 24.10.2018 Za poskytovatele: Marek Veselý – technik servisu
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

V Praze dne: 25.10.2018 Za odběratele:

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.:

99/2018

Servisní sazba

165110270

P.č.	Úkon	RN	Materiál				Práce		SLUŽBODAVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
			Počet jedn.	Inform. jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Lakování vozu vnější	OSTLAK01								
2.1	Montáž pochozích plechů blatníků	OSTWTJT03B								
2.2	Montáž pochozích plechů blatníků	OSTWTGAS07								
3.1	Přezutí pneu									
4.1	Výměna potahu navijáku	OSTMTX9 253								
5.1	Výměna potahu NATO háku	OSTMTX9-258								
6.1	Únik oleje zadního diferenciálu	FTC4851								
6.2	Únik oleje zadního diferenciálu	OST193250010								
6.3	Únik oleje zadního diferenciálu	890108711								
7.1	Výměna potahů sedadel	G8133713								
8.1	Výměna zadních brzd, destiček	XA60831								
9.1	Výměna unašeče PZ kola	RUC105200								
9.2	Výměna unašeče PZ kola	FTC5414								
10.1	Dodání čepu přední lafety	54930580								
11.1	Oprava řízení	NRC9742								
12.1	Najetí/vyjetí/do/z servisu									
13.1	Zkušební jízda									
CELKEM										
						68 284,50 Kč	54,10	34 624,00 Kč	- Kč	102 908,50 Kč

Účtované DPH v zákonné sazbě 21%

Datum:

24.10.2018 Razítko:

Dušan
KadlecDigitálně podepsal Dušan
Kadlec
Datum: 2018.10.24
12:01:27 +02'00'

Podpis:

Zpracoval:

Agentura logistiky

Boleslavská 929, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, PSČ 250 02

Stará Boleslav 25. října 2018

Věc: Prohlášení k nabídce na poskytování služby - RS č. 165110270 – PL č. 99/18

Nabídka na poskytování služby č. 99/18 smlouvy č. 165110270 předložená firmou Aramy s.r.o., posuzovaná dle Kontrolního zápisu PL č. 99/18, jehož nedílnou součástí je příloha s rozsahem úkonů, rozpadem jednotlivých prací a předpokládaným nákladem za jednotlivé položky.

Posuzovaný rozsah a ceny:

Druh nákladů:	Jednotková cena v Kč bez DPH
Náklady na vlastní úkony:	
Materiálové náklady:	
Ostatní náklady:	
Kooperace:	
Celkem:	102 908,50

Rámcová smlouva č. 165110270 „LAND ROVER DEFENDER - opravy a udržování“ byla zadána MO výběrovým řízením, v němž ze 4 uchazečů byla vybrána cenově nejvýhodnější nabídka.

Opravovaná technika je vojenského provedení, množství částí není srovnatelné z civilním sektorem. Ceník náhradních dílů poskytovatele vychází z oficiálního ceníku výrobce vozidla, technologické postupy jsou pak také součástí poskytovatelem používaného systému LR Topix. Ceny náhradních dílů jsou srovnatelné s cenami MO samostatně pořizovaných ND na daný typ vozidla. Cena opravy vozidla odpovídá cenám oprav na vozidlech LRD již uplatněných.

Rozsah požadovaných oprav byl konzultován s koncovým uživatelem techniky (zástupcem provozovatele).

Na základě výše uvedených skutečností považují uvedenou nabídku za relevantní a nabídkovou cenu za cenu obvyklou.

