



Výzva k provedení běžné opravy č. 1

podle ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s čl. III. odst. 2. rámcové smlouvy o dílo č. 155410194 (dále jen „smlouva“) a podmínkami v ní uvedenými.

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Zhotovitel: ANZA s.r.o. Okružní 678, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice	
Jehož jménem jedná: podplukovník Ing. Pavel VYORÁLEK velitel VÚ 4854 Klatovy 339 01 Klatovy		Jehož jménem jedná: Zuzana PETRICOVÁ jednatelka společnosti	
Kontaktní osoba:  Telefon: Fax: E-mail:		Kontaktní osoba:  Telefon: Fax: E-mail:	
Fakturační adresa: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1 160 00 Praha 6 Konečný příjemce: VÚ 4854 Klatovy Dragounská č. 66 339 01 Klatovy			
Typ/modifikace techniky:	T-815 CAP-6		
Registrační značka:	367-00-77		
Rok výroby:	1985		
Popis závady, dokumentace k odstranění závady: <i>Výměna čerpadla nástavby 100 SLVN 4- stupňové, výměna hydraulického dvoječerpadla, výměna navijáku výdejních hadic, výměna signalizace přeplnění, výměna vysilače tlaku velkopovrchového filtru, přetěsnění třicestného kulového kohoutu, výměna vložek filtru F230.80, výměna výdejních hadic DN80 (4 ks), přetěsnění všech klapek DN80, tlaková zkouška, výměna patního ventilu, revize ELSTAT, kalibrace průtočného měřiče, výměna neprůhledných pojistek, vyčištění kotle, výměna vegeventilu navijení hadic, kalibrace tlakoměrů, výměna startéru levého ve směru jízdy, výměna posilovače spojky, seřízení geometrie přední nápravy, výměna vložek jemného čistíče paliva, seřízení vstříkovačného čerpadla, vyčištění odstředivého čistíče oleje, výměna elektromagnetického ventilu EV 88C, výměna paraboly předního světla, výměna kompresoru, výměna vypínacího ložiska spojky, výměna vložky čistíče vzduchu, výměna posilovače řízení, výměna brzdového obložení přední nápravy, celková oprava (přetěsnění) hydraulické soustavy, výměna buben uzemnění, oprava zamykání skříní UN, oprava osvětlení UN, oprava ukazatele paliva LUN, výměna válec vzduchový, odmaštění a vyčištění, D+M účelová nástavba, výměna značení ADR boční, výměna značení ADR přední + zadní, oprava odkalovací potrubí, výměna všech profilových těsnění skříní, oprava linice kotle – laminace, oprava ruční ovládní patních ventilů, oprava elektrické instalace nástavby, oprava zavírání vík kotle, oprava elektrické instalace podvozek, oprava laku kabiny, oprava laku podvozku, oprava laku UN, oprava laku uvnitř skříní, oprava - přetěsnění odlučovač, obnova schémat – panel, oprava všech vodičových pospojování, oprava regulátor tlaku, výměna klapka výdej cizí zdroj, výměna olej hydraulický, výměna hadice Dn32, oprava spojky - výměna lamely a přítl, talíře, výměna olejové náplně a filtru servořízení, výměna hadice samospad, výměna motorové brzdy vč. přetěsnění, výměna koncová světla vč. zvukové signalizace, oprava levé + pravé přední spodní dveře, výměna výdejní pistole Dn32 3ks+ Dn25 1ks, oprava navijení hadic, výměna hadice rekuperace, výměna přimazávače vzduchu, oprava přetěsnění vík kotle, oprava držák baňek, oprava brzdového systému - D+M, vyčištění, seřízení, oprava otevírání sechránek, oprava zadní blatník L+P, oprava horní víko přední bedny, přetěsnění potrubí výdejního systému, výměna plynové vzpěry, oprava panelu ovládní, oprava zapínání čerpadlo, oprava pomocného pohonu z převodovky, oprava zadních sechránek na hadice, výměna posilovače řízení, D+M motoru, celkové přetěsnění a seřízení, D+M a přetěsnění výfukové porubi vč. tlumiče, výměna všech prv. hadic vzduch. a paliv. soustavy, výměna všech prv. manžet čepů, táhel, lupáčů, výměna všech směrových světel, oprava</i>			

a seřízení naftového topení, výměna stěračů, D+M oprava dílů kabiny, blatníků, sání, příslušenství, pískování dílů + podvozku, výměna všech olejových náplní podvozku, oprava el. instalace podvozku, D+M oprava plech. Dílů, D+M příslušenství podvozku pro lakování, oprava přetěsnění zátek na skřini zad. Náprav, mytí, odmaštění dílů a skupin, příprava kabiny pro lakování (hroušení, tmelení), výměna těsnících gum kabiny, výměna regulátor tlaku vzduchu vč. odkalovací jímky, oprava - instalace zapínání výstražných světel, oprava přetěsnění vstřikovací čerpadlo, seřízení tlaku vstřikovačů + výměna vadných trysek, vyčištění palivové soustavy, oprava ostřikovače skla, oprava brzd - výměna brzd, obložení obou zadních náprav, oprava u přetěsnění převodovky, oprava - výměna výfuku topení, výměna sedačky s opěrkou řídicí, oprava - držák tažné tyč, oprava řazení pálek.

Dokumentace předaná útvarem k odstranění závady:
(dle potřeby dodávat i výpis z Mazacího plánu příslušného typu vozidla)

Požadavek na provedení defektační: útvaru zhotovitele Neprovádět*

Požadavek na místo provedení opravy: útvaru zhotovitele*

Oprava, výměna součástí v soupravě záložních náhradních dílů:

Požadovaný termín/doba/ provedení díla: do 30.11.2018

Doplňující informace (požadavky):

Popis provádění díla: Provedení opravy nástavby T815 CAP6

Místo provedení BO: ANZA s.r.o., Průmyslová zóna 124, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

Termín (doba) ukončení provedení díla: listopad 2018

TI zhotovitele číslo: DP CAP6 10/1988, TP-ANZA-06-05

Nabídková cena

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem (bez DPH)
Náklady na vlastní úkony:			1	
Materiálové náklady:			1	
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				1 406 280,00
Subdodavatel (nižší firmy)				
Náklady na vlastní úkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				

Poznámka: Rozklad cen jako příloha na samostatném listu cenová kalkulace č. 1

Nabídková cena celkem 1 406 280,- Kč bez DPH.

Požadavek na SOJ:

Požadují odborný dozor nad jakostí + konečnou kontrolu Požadují konečnou kontrolu Nepožadují*

* vzhledem ke škrtu

Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:

Číslo telefonu:

604 236 778

Braňe seš vedoucí



jméno, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis

Nabídková cena celkem **1 701 599,00 Kč s DPH**

(slovy: jedenmilionšedemsetjedenatisícipětsetdevadesátdevět korun českých).

Celková nabídková cena bez DPH činí 1 701 599,00 Kč, sazba DPH 21 % činí 295 319,00 Kč.

	V Pardub		
--	----------	--	--

