

## OBJEDNÁVKY číslo 110-6624-02/2018

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 160 01 PRAHA 6 v zastoupení Vojenský útvar 6624 Bechyně 391 65	<b>Poskytovatel</b>	Jan SEJK Turovec 83 3921 24 Turovec
<b>IČ:</b>	60162694	<b>IČ:</b>	11341068
<b>DIČ:</b>	CZ60162694	<b>DIČ:</b>	CZ6303301774
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka	<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka
<b>Číslo účtu:</b>	██████████	<b>Číslo účtu:</b>	██████████
<b>Vyřizuje:</b>	██████████	<b>Vyřizuje:</b>	██████████
<b>Telefon:</b>	+420 ██████████ +420 ██████████	<b>Telefon:</b>	+420 ██████████
<b>Email:</b>	██████████		██████████

Místo plnění: VÚ 6624 Bechyně

Termín plnění: 30.11.2018

Místo plnění : Turovec 83, 391 21 Turovec

Dílčí plnění na základě smlouvy o dílo číslo 155610110 ze dne 12.6.2015 a dodatků č.1 ze dne 21.10.2015 a č.2 ze dne 4.4.2016 u Vás objednávané:

Provedení opravy u vozidla **FORD TRANZIT 1901. 2,5 TD 4EB VPZ : 055-16-54.**

Požadujeme provedení následujících úkonů – odstranění následujících závad :



- oprava topení
- oprava řízení
- oprava elektroinstalace
- výměna vstřikovacího čerpadla, řemene, chladiče,
- výměna ložisek kol, včetně geometrie
- přetěsnění motoru
- celková oprava karoserie a lakování

Cenu za provedení díla je nutné stanovit dle ceny v místě a čase obvyklé a účtovat max. v cenách, za které byly ND pořízeny ve smyslu čl. II odst. 3 smlouvy.

Předpokládaná cena včetně DPH : 192 022,97 Kč

**Práce provedené nad rozsah této objednávky nebo překročení uvedeného finančního limitu bez předchozího písemného souhlasu objednatele jdou k tíži zhotovitele.**

Pokud nebude tato výzva k poskytnutí plnění poskytovatelem potvrzena, jedná se o jednostranný právní úkon, jehož plnění není vymahatelné.



# Autoservis Jan Sejk



Autoservis Jan Sejk, Turovec 83, 39121 Turovec

Vozidlo: FORD TRANSIT karoserie  
SPZ / VIN: 055-16-54  
Rok výroby:  
Stav km:

Vytvořil:

## Kalkulace

Turovec, 01.10.2018

Číslo	Označení	Množ.	Cena (Kč)	Sleva	Celkem (Kč)
HLL 8EW 009 100-201	Elektromotor, vnitřní ventilátor				6 131,30
LIC 54777	Odpor, vnitřní tlakový ventilátor				748,99
1N30097100	Vyměnit rezistor dmychadla				147,00
1N1112886	Výměna ventilátoru tipení				420,00
MOG FD-ES-4107	Hlava příčného táhla řízení				605,63
1I04020000	Vyměnit levý čep řízení (přední náprava)				273,00
REI 71-35872-00	Těsnění, olejová vana				1 009,85
1C01997400	Demontovat/namontovat olejovou vanu				31,50
REI 81-35897-00	Těsnění kroužek hřídele, klikový hřídel				716,30
1A20034000	Výměna těsnícího kroužku klikového hřídele (na straně převodovky) (setrvačnick demontován)				1 050,00
HLL 8MK 376 768-181	Chladič, chlazení motoru				3 684,10
1D07001050	Vyměnit chladič a chladič oleje				189,00
1V2221255	Oprava karoserie + lakování				50 000,00
7229985	ČERPADLO - VSTŘÍK PALIVA				73 455,00
BOH 1 457 434 400	palivový filtr				646,00
1F14501020	Vyměnit vstřikovací čerpadlo				462,00
BOH 1 987 949 574	Ozubený řemen				767,60
1B02003100	Vyměnit rozvodový řemen				29,40
1B2121854	Hadice turbodmychadla				1 757,50
SNR R140.87	Sada ložisek kol				883,50
1J08920000	Výměna ložiska kola vpředu vpravo				189,00
1D96144354	Geometrie				1 000,00
1V1321215	Oprava přepadů vstřikovačů				1 500,00
1V3212154	Oprava nefunkčního osvětlení				5 000,00
1V13212756	Oprava ostřikovačů				5 000,00
1V2132132	Oprava zásuvky přívěsu				3 000,00
Celkem:					158 696,67
21.0% DPH:					33 326,30
K úhradě:					192 022,97