

5. výzva k RD č. 1866240020172

Zhotovitel:	J plus Z Servis, s.r.o. Křoví 193 594 54 Křoví Adresa pro doručování korespondence: Průmyslová čtvrť 154 674 01 Třebíč
IČ:	269 01 161
DIČ:	CZ26901191
Bankovní spojení:	KB Třebíč
Číslo účtu:	██████████
Vyřizuje:	██ ██████████
Telefon:	
Email:	

Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 160 01 PRAHA 6 v zastoupení Vojenský útvar 6624 Bechyně 391 65 BECHYNĚ
IČ:	60162694
DIČ:	CZ60162694
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	██████████
Vyřizuje:	██ ██████████
Telefon:	██ ██████████
Email:	██████████

V souladu s rámcovou dohodou *Oprava a servis terénních vozidel UAZ č. 1866240010084* objednává objednatel u zhotovitele provedení služby u techniky VPZ : 401-11-76

Předpokládané náhradní díly	Cena bez DPH	DPH 21%	Sleva na ND	Cena celkem
viz příloha č. 1				
Rozsah pracovních úkonů	Cena bez DPH	DPH 21%		Cena celkem
Celková cena v Kč bez 21 % DPH				52 413,00
Celková cena v Kč s 21 % DPH				63 419,73
Celková cena s DPH je stanovena jako nejvýše přípustná				

Místo poskytování služby:

Termín plnění: do 30 dnů od oboustranné podpisy výzvy

Veškerá smluvní ujednání uvedená v rámcové dohodě č. 1866240010084 jsou platná v plném rozsahu i pro tuto výzvu k RD.

V ████████ dne:

██████████

velitel

podpis a razítko objednatele

J plus Z servis, s.r.o. 594 54 Křoví 193

Cenová nabídka servisních úkonů v rámci Veřejné zakázky na opravy a servis terénních vozidel UAZ č.T004/18V/00005547

Dne 30.8.2018 jsme zahájili opravu vašeho vozidla zn.UAZ 469 VPZ 401-11-76 ve Vámi stanoveném rozsahu. Po předběžné kontrole vozidla Vám zasiláme následující cenovou nabídku opravy požadovaných závad:

UAZ 469 VPZ: 401-11-76:

- oprava řízení (dotazení kulových čepů)				bez DPH
- práce		Kč bez DPH		
- materiál		Kč bez DPH		
- přetěsnění motoru včetně olejové vany				bez DPH
- práce		Kč bez DPH		
- materiál		Kč bez DPH		
- výměna brzdových válečků všech kol				bez DPH
- práce		Kč bez DPH		
- materiál		Kč bez DPH		
- výměna brzdových čelistí všech kol				bez DPH
- práce		Kč bez DPH		
- materiál		Kč bez DPH		
- výměna palivoměru a plováku nádrže				Kč bez DPH
- práce		Kč bez DPH		
- materiál		Kč bez DPH		
- výměna zámku pátých dveří				bez DPH
- práce		Kč bez DPH		
- materiál		Kč bez DPH		
- výměna hadic motoru				Kč bez DPH
- práce		Kč bez DPH		
- materiál		Kč bez DPH		
- výměna zajištění zadních oken				Kč bez DPH
- práce		Kč bez DPH		
- materiál		Kč bez DPH		
- výměna manžety řadicí páky				bez DPH
- práce		bez DPH		
- materiál		bez DPH		
- výměna vrtule chlazení motoru				Kč bez DPH
- práce		bez DPH		
- materiál		bez DPH		

- výměna svíček motoru, kabelů zapalování a seřízení motoru [redacted] Kč bez DPH
 - práce [redacted] Kč bez DPH
 - materiál [redacted] Kč bez DPH
- výměna táhla sytiče [redacted] Kč bez DPH
 - práce [redacted] Kč bez DPH
 - materiál [redacted] Kč bez DPH

Celkem 52 413,- Kč bez DPH

