

OBJEDNÁVKA číslo: CBUS142-8595-16/2018**ZHOTOVITEL****TEZAS servis a.s.**

Panelová 289/6, 190 15

Praha 9 - Satalice

IČO: 24765180**DIČ: CZ24765180****OBJEDNATEL****Česká republika – Ministerstvo
obran**

IČO: 60162694


DIČ: CZ60162694

Registrace: Finanční úřad pro Prahu 6,

č.j.: 229215/04/006901/5879 č. spisu

1632/2004

Zastoupený jednatelem



Jejmž jménem jednatele

velitele

Hradní stráž

Loretánská 4, 119 06 Praha 1 - Hrad

Bankovní spojení:**ČSOB a.s.****Číslo účtu: 117243903/0300****Bankovní spojení:****ČNB, Správa 701,****Na Příkopě 28, Praha 1****Číslo účtu: 404881/0710**

Dílčí plnění, na základě smlouvy o dílo číslo 155610142 ze dne 22.7.2015 u Vás
objednáváme:

Provedení roční servisní údržby, kontrola klimatizace, výměna tlumiče pérování,
výměna stabilizační tyčky přední nápravy, výměna stěračů, oprava (popřípadě
výměna) krytů kol – nedrží na vozidle, vypálení filtru pevných částic, oprava
pneumatiky, oprava utrženého šroubu předního kola, výměna klínového a plochého
řemene a snímače tlaku paliva na vozidle BUS ISUZU VPZ: 027-26-78.
Předpokládaná cena včetně DPH: 63.000,- Kč

Práce provedené nad rozsah této objednávky nebo překročení uvedeného finančního
limitu bez předchozího písemného souhlasu objednatele jdou k tíži zhotovitele.

Za objednatele vyřizuje:





V Praze dne:

16. 11. 2018

V Praze dne:

16. 11. 2018



servis a.s.
Panelová 289, 190 15 Praha 9
Servis autobusů
IČ: 247 65 180