

KONTROLNÍ ZÁPIS
č. 62/2018 změna 1
na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)
smlouvy č. 165110270
dle Požadavkového listu č. 62/2018

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	4854025 Lipník nad Bečvou		
Typ vojenské techniky	LRD 110 STTDI LAFETO	VPZ	217 60-62
VIN	SALLDHA68VA133584		

3. Způsob provedení kontroly: KONTROLA ŠASÍ, MOTORU a EL.INSTALACE

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL / KZ / nabídce č. 62

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 62

6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdávateľ				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílčího plnění: 95 pracovních dnů
od podepsání nabídky objednatelem

V Praze

dne: 24.10.2018 Za poskytovatele: [redacted] servisu
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

V ÚTĚŠKĚ AROCELOVA

dne: 01-11-2018 za odběratele: [redacted]



Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 32/2018 změna 1. Servisní sazba

Rámcová smlouva č.: 165110270 640,00 Kč

P.č.	Úkon	RN	Materiál			Cena celkem (Kč bez DPH)	Práce (Kč bez DPH)	SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
			Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis				
1.1	Elektroinstalace vozu - oprava	XPB101290							
1.2	Elektroinstalace vozu - oprava	AMR6105							
1.3	Elektroinstalace vozu - oprava	PRC4103							
1.4	Elektroinstalace vozu - oprava	UTP1908							
1.5	Elektroinstalace vozu - oprava	STC4849							
1.6	Elektroinstalace vozu - oprava	AAP876							
1.7	Elektroinstalace vozu - oprava	347586							
1.8	Elektroinstalace vozu - oprava	BTR4317							
1.9	Elektroinstalace vozu - oprava	AMR6328							
1.10	Elektroinstalace vozu - oprava	AMR3247							
1.11	Elektroinstalace vozu - oprava	AMR5833							
1.12	Elektroinstalace vozu - oprava	589783							
1.13	Elektroinstalace vozu - oprava	AMR4249E							
1.14	Elektroinstalace vozu - oprava								
1.15	Elektroinstalace vozu - oprava	0092550130							
1.16	Elektroinstalace vozu - oprava	1-97760							
1.17	Elektroinstalace vozu - oprava	1-14541BJ							
1.18	Elektroinstalace vozu - oprava	1-5742E							
1.19	Elektroinstalace vozu - oprava								
1.20	Elektroinstalace vozu - oprava	2.56400000326							
1.21	Elektroinstalace vozu - oprava								
1.22	Elektroinstalace vozu - oprava								
2.1	Řízení - oprava	QFX000030							
2.2	Řízení - oprava	STCS0519							
2.3	Řízení - oprava	RBG000010							
2.4	Řízení - oprava	LR0411267							
2.5	Řízení - oprava	NC112046							
2.6	Řízení - oprava	RTCS869							
2.7	Řízení - oprava	OMES032							
2.8	Řízení - oprava								
3.1	Přední náprava - oprava	FTC3276							
3.2	Přední náprava - oprava	LR059968							
3.3	Přední náprava - oprava	UYG500040							
3.4	Přední náprava - oprava	UYG500050							
3.5	Přední náprava - oprava	STC3435							
3.6	Přední náprava - oprava	RB1500020							
3.7	Přední náprava - oprava	BH114167							

P.č.	Úkon	Materiál				Práce (Kč bez DPH)	SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		Počet	Měrná Ponik	Cena za 1ks (Kč)	Cena celkem (Kč bez DPH)			
		RN						
8.11	Motor - oprava	TE108052						
8.12	Motor - oprava	ESR2034						
8.13	Motor - oprava	FN108046						
8.14	Motor - oprava	ESR3260						
8.15	Motor - oprava	ERR3580						
8.16	Motor - oprava	ERR3581						
8.17	Motor - oprava	PYC102340						
8.18	Motor - oprava	PNH102082						
8.19	Motor - oprava	PNH102092						
8.20	Motor - oprava	PCH117840						
8.21	Motor - oprava	CN100208L						
8.22	Motor - oprava	PCH119060						
8.23	Motor - oprava	ESR2298						
8.24	Motor - oprava	CN100508L						
8.25	Motor - oprava	CN100308L						
8.26	Motor - oprava	ESR2662						
8.27	Motor - oprava	STC50530						
8.28	Motor - oprava	PEB500090						
8.29	Motor - oprava	ERR3284						
8.30	Motor - oprava	FC108247						
8.31	Motor - oprava	1372612						
8.32	Motor - oprava	ERR5099						
8.33	Motor - oprava	ERR4708						
8.34	Motor - oprava	ERR5911						
8.35	Motor - oprava	STC4096L						
8.36	Motor - oprava	PBP500200						
8.37	Motor - oprava	PBP500190						
8.38	Motor - oprava	ESR2623						
8.39	Motor - oprava	PYC102350						
8.40	Motor - oprava	CN100909						
8.41	Motor - oprava	ERR3340						
8.42	Motor - oprava	ALU1403L						
8.43	Motor - oprava	UAM2957L						
8.44	Motor - oprava	MIN100910						
8.45	Motor - oprava	ERR1471						
8.46	Motor - oprava	LLH500190						
8.47	Motor - oprava	LLH500170						

P.č.	Úkon	Materiál				Práce (Kč bez DPH)	SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		počet	Měrná Popis	Cena za 1ks (Kč)	Cena celkem (Kč bez			
		RN						
8.48	Motor - oprava	CN100258L						
8.49	Motor - oprava	ERR4686						
8.50	Motor - oprava	ERR4685						
8.51	Motor - oprava	08880-80820						
8.52	Motor - oprava	.147707						
8.53	Motor - oprava	ERR4046E						
8.54	Motor - oprava	STC1696						
8.55	Motor - oprava	STC1695						
8.56	Motor - oprava	STC1697						
8.57	Motor - oprava	STC1694						
9.1	zajet - vyjet							
10.1	jízdní zkouška							
	--- z m ě n a 1 ---							
11.1	Motor - oprava	STC1736E						
11.2	Motor - oprava	PET100790						
11.3	Motor - oprava	ERR2081						
11.4	Motor - oprava	ERR894						
11.5	Motor - oprava	ETC8847						
11.6	Motor - oprava	ERR2026						
11.7	Motor - oprava	LLH500200						
11.8	Motor - oprava	ERR2028						
11.9	Motor - oprava	ERR5057						
11.10	Motor - oprava	ERR4621						
11.11	Motor - oprava	ERR1304						
11.12	Motor - oprava	ERR1653						
11.13	Motor - oprava	ERR3785						
11.14	Motor - oprava	ERR3283						
11.15	Motor - oprava	ERR3340						
11.16	Motor - oprava	ERR3683						
11.17	Motor - oprava	ERR3490						
11.18	Motor - oprava	ERR3291						
11.19	Motor - oprava	FRC4808						
11.20	Motor - oprava	ERR2027						
11.21	Motor - oprava	ESR3260						
11.22	Motor - oprava	.147707						
11.23	Motor - oprava	.147706						

