

Výzva k rámcové dohodě
č. SpMO30252/2018-5153/12 k RD SpMO 30252/2018-5153/8

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto **Výzvu k rámcové dohodě**.

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zastoupená: velitelem 72. mechanizovaného praporu Přešslavice (VÚ 5153 Přešslavice)

Bankovní spojení: CNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Adresa pro doručování korespondence: VÚ 5153 Přešslavice
783 54 Přešslavice

(dále jen „objednatel“)

a

FORTE a.s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném **Krajským soudem v Brně**, oddíl B, vložka 2225

Sídlo: Mostkovice 529, 798 02

IČO: 25322303

DIČ: CZ25322303

Její jméno jménem jedná:

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Adresa pro doručování korespondence: FORTE a.s.
Mostkovice 529
798 02 Mostkovice

(dále jen „poskytovatel“)

Na základě rámcové dohody o dílo č. SpMO 30252/2018-5153/8 ze dne **24.8.2018** (dále jen „rámcová dohoda“) objednatel závazně objednává u poskytovatele provedení dále uvedené služby:

Běžná oprava vozidla **Podvalník P- 50 N, VPZ: 405-89-71**

Oprava bude provedena v rozsahu stanoveném v cenové kalkulaci (příloha č.1) této Výzvy

Cena za provedení služby, bude stanovena (fakturována), až za skutečné provedené úkony, a to dle ceny uvedené v příloze č. 1 – ceník úkonů, který je součástí rámcové dohody.

Předběžná celková cena za provedení služby se sjednává jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši maximálně 1.769.864,58 Kč s DPH (slovy: jedenmilionsedmsetšedesátdevěttisícsmsetšedesátčtyři koruny, 58 hal).

Požadovaná doba provedení: od podpisu výzvy k plnění do **7.12.2018**.

V Přáslavicích, dne.....

V Mostkovicích, dne

Objednatel:

Velitel 72. mechanizovaného praporu Přáslavice

podpis, razítko:

Poskytovatel:

Člen představenstva

podpis, razítko:

Cenová kalkulace opravy podvalníku P 50N

VPZ 405-89-71

Příloha č. 1

Poř.č.	Specifikace opravy	Cena 1 Nh	Počet Nh	Cena práce	Materiál	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Elektroinstalace								
1	Kompletní výměna elektroinstalace podvalníku 51+109							
2	výměna zadních sdružených svítilen 43+102							
3	oprava držáků zadních reflexních desek a jejich doplnění 44+103							
4	výměna obou pozíčních svítilen s opravou elektroinstalace 46+105							
5	výměna oranžového majáku s úpravou elektroinstalace a uchycení na rámu 45+106							
6	výměna 2pólové zásuvky 48+107							
7	výměna 7pólové zásuvky 49+108							
8	výměna předního a zadního propojovacího kabelu 50+111							
Oprava vzduchové soustavy								
9	kompletní výměna pryžových hadic 18+65							
10	kontrola/oprava netěsností vzduchotlakého rozvodu 19							
11	oprava ventilkového prodloužení 1 nápravy 17+64							
Oprava vůlí řízení								
12	výměna 16 ks kulových čepů řízení 20+76							
13	výměna ložisek svíslého čepu řízení 21+77							
14	výměna ložisek kloubu řízení 22+78							
15	výměna ložisek uložení stří. desky řízení, repase čepu 23+83							
16	seřízení geometrie 29							
Oprava vůlí stabilizace náprav								
17	výměna čepů a pouzder vzpěry vedení nápravy 30+92+93							
18	repase čepu vedení a výměna kostky vedení nápravy 31+94+96							
19	výměna bočních čepů vedení nápravy s axiálním vymezením vůle 32+95							
20	aretace řízení 38+91							
Kontrola funkčnosti a opotřebení brzd								
21	kontrola, vyčištění, odmaštění brzdového obložení a bub 13							
22	výměna brzdového válce 15+69-72+1 ks stab 70							
Kontrola vůlí ložisek nábojů kol								
23	výměna ložiska náboje kola s přetěsněním 27+85-87							
Kontrola odpružení								
24	výměna listového pera 34+75							
Kontrola hydraulické soustavy								
25	oprava hydraulického čerpadla C 027XT 58							
26	oprava hydraulického čerpadla RC 16 59							
27	přetěsnění hydromotoru zdvihu 6 ks 6+55							
28	oprava rámu agregátu 41							
29	přetěsnění hydromotoru zdvihu můstku 2 ks 7+57							
30	oprava čepu vahadla 90							
31	přetěsnění vysokotlakých ventilů hydrauliky pro nájezdy zdvih plošiny 5 ks 8+63							
32	těsnění hydromotoru můstku 57							
33	přetěsnění rozvaděče mechanického ovládní 9							
34	kompletní výměna hydraulických hadic 11+62							
35	oprava netěsností hydraulického rozvodu 12							
CELKEM						1 462 698,00	307 166,58	1 769 864,58

Ceny souhlasí dle obsahu nabídkového koše rámcové smlouvy.