

## Požární preventivní prohlídky a revize požárně bezpečnostních zařízení

		Počet	Cena/ks	Celkem
<b>Bendova 3</b>	preventivní prohlídka	1	280	280
	revize PHP	2	45	90
<b>Bendova 10</b>	preventivní prohlídka	1	280	280
	revize PHP	2	45	90
<b>Domažlická 162</b>	preventivní prohlídka	1	280	280
	revize PHP	1	45	45
<b>Hálkova 8</b>	preventivní prohlídka	1	280	280
	revize PHP	2	45	90
<b>Husova 6</b>	preventivní prohlídka	1	280	280
	revize PHP	2	45	90
<b>Husova 20</b>	preventivní prohlídka	1	280	280
	revize PHP	3	45	135
	revize hydrantů	4	180	720
<b>Husovo nám. 2</b>	preventivní prohlídka	1	280	280
	revize PHP	2	45	90
<b>Husovo nám. 3</b>	preventivní prohlídka	1	280	280
	revize PHP	2	45	90
<b>Kalikova 6</b>	preventivní prohlídka	1	280	280
	revize hasící přístroje	3	45	135
<b>K.Berana 16</b>	preventivní prohlídka	1	280	280
	revize PHP	3	45	135
<b>Karlova 29</b>	preventivní prohlídka	1	280	280
	revize hasící přístroje	2	45	90
<b>Kreuzmannova 2</b>	preventivní prohlídka	1	280	280
	revize PHP	2	45	90
	revize hydrantů	3	180	540
	kontrola nouzové osvětlení	1	760	760
	kontrola požární dveře	7	80	560
<b>Kreuzmannova 4</b>	preventivní prohlídka	1	280	280
	revize PHP	2	45	90
	revize hydrantů	3	180	540
	kontrola nouzové osvětlení	1	760	760
	kontrola požární dveře	7	80	560
<b>Kreuzmannova 6</b>	preventivní prohlídka	1	280	280
	revize PHP	2	45	90
	revize hydrantů	3	180	540

	kontrola nouzové osvětlení	1	760	760
	kontrola požární dveře	7	80	560
<b>Kreuzmannova 7</b>	preventivní prohlídka	1	280	280
	revize PHP	2	45	90
	revize hydrantů	3	180	540
	kontrola nouzové osvětlení	1	760	760
	kontrola požární dveře	7	80	560
<b>Kreuzmannova 8</b>	preventivní prohlídka	1	280	280
	revize PHP	2	45	90
	revize hydrantů	3	180	540
	kontrola nouzové osvětlení	1	760	760
	kontrola požární dveře	7	80	560
<b>Kreuzmannova 9</b>	preventivní prohlídka	1	280	280
	revize PHP	2	45	90
	revize hydrantů	3	180	540
	kontrola nouzové osvětlení	1	760	760
	kontrola požární dveře	7	80	560
<b>Kreuzmannova 10</b>	preventivní prohlídka	1	280	280
	revize PHP	2	45	90
	revize hydrantů	3	180	540
	kontrola nouzové osvětlení	1	760	760
	kontrola požární dveře	7	80	560
<b>Kreuzmannova 11</b>	preventivní prohlídka	1	280	280
	revize PHP	2	45	90
	revize hydrantů	3	180	540
	kontrola nouzové osvětlení	1	760	760
	kontrola požární dveře	7	80	560
<b>Kreuzmannova 12</b>	preventivní prohlídka	1	280	280
	revize PHP	2	45	90
	revize hydrantů	3	180	540
	kontrola nouzové osvětlení	1	760	760
	kontrola požární dveře	7	80	560
<b>Kreuzmannova 13</b>	preventivní prohlídka	1	280	280
	revize PHP	2	45	90
	revize hydrantů	3	180	540
	kontrola nouzové osvětlení	1	760	760
	kontrola požární dveře	7	70	490
<b>Kreuzmanova 15</b>	preventivní prohlídka	1	280	280
	revize PHP	2	45	90
	kontrola nouzové osvětlení	1	760	760
	kontrola požární dveře	7	80	560
	revize hydrantů	3	180	540
<b>Kreuzmanova 17</b>	preventivní prohlídka	1	280	280
	revize PHP	2	45	90
	kontrola nouzové osvětlení	1	760	760
	kontrola požární dveře	7	80	560

	revize hydrantů	3	180	540
<b>Kreuzmanova 19</b>	preventivní prohlídka	1	280	280
	revize PHP	2	45	90
	kontrola nouzové osvětlení	1	760	760
	kontrola požární dveře	7	80	560
	revize hydrantů	3	180	540
<b>Kreuzmanova 21</b>	preventivní prohlídka	1	280	280
	revize PHP	2	45	90
	revize hydrantů	3	180	540
	kontrola nouzové osvětlení	1	760	760
	kontrola požární dveře	7	80	560
<b>Kreuzmanova 25</b>	preventivní prohlídka	1	280	250
	revize PHP	2	45	90
	revize hydrantů	3	180	540
	kontrola nouzové osvětlení	1	760	760
	kontrola požární dveře	7	80	490
<b>Líšská 13</b>	preventivní prohlídka	1	280	280
	revize PHP	2	45	90
	revize hydrantů	3	180	540
	kontrola nouzové osvětlení	1	760	760
	kontrola požární dveře	7	80	560
<b>Líšská 16</b>	preventivní prohlídka	1	280	280
	revize PHP	2	45	90
	revize hydrantů	3	180	540
	kontrola nouzové osvětlení	1	760	760
	kontrola požární dveře	7	80	560
<b>Líšská 18</b>	preventivní prohlídka	1	280	280
	revize PHP	2	45	90
	revize hydrantů	3	180	540
	kontrola nouzové osvětlení	1	760	760
	kontrola požární dveře	7	80	560
<b>Líšská 20</b>	preventivní prohlídka	1	280	280
	revize PHP	1	45	90
<b>Na Jíkalce 2</b>	preventivní prohlídka	1	280	280
	revize PHP	2	45	90
<b>Nerudova 2</b>	preventivní prohlídka	1	280	280
	revize PHP	2	45	90
<b>Nerudova 4</b>	preventivní prohlídka	1	280	280
	revize PHP	2	45	90
<b>Nerudova 6</b>	preventivní prohlídka	1	280	280
	revize PHP	2	45	90
<b>Nerudova 8</b>	preventivní prohlídka	1	280	280
	revize PHP	2	45	90

<b>Nerudova 26</b>	preventivní prohlídka	1	250	250
	revize PHP	2	45	90
<b>Palackého 5</b>	preventivní prohlídka	1	250	250
	revize PHP	2	45	90
<b>Palackého 16</b>	preventivní prohlídka	1	250	250
	revize PHP	2	45	90
	kontrola nouzové osvětlení	1	760	760
<b>Plachého 6</b>	preventivní prohlídka	1	250	250
	revize hydrantů	3	180	540
	revize PHP	4	45	180
<b>Plachého 9</b>	preventivní prohlídka	1	250	250
	revize PHP	3	45	135
	revize hydrant	1	180	180
<b>Plachého 42</b>	preventivní prohlídka	1	250	250
	revize PHP	3	45	135
	kontrola požární dveře	10	80	800
	kontrola nouzového osvětlení	1	760	760
<b>Plachého 44</b>	preventivní prohlídka	1	280	280
	revize PHP	3	45	135
	revize hydrant	6	180	1080
	kontrola požární dveře	10	80	800
	kontrola nouzového osvětlení	1	760	760
<b>Plachého 46</b>	preventivní prohlídka	1	280	280
	revize PHP	3	45	135
	revize hydrant	6	180	1080
	kontrola požární dveře	12	80	960
	kontrola nouzového osvětlení	1	760	760
<b>Plachého 48</b>	preventivní prohlídka	1	280	280
	revize PHP	3	45	135
	revize hydrant	6	180	1080
	kontrola požární dveře	9	80	720
	kontrola nouzového osvětlení	1	760	760
<b>Plachého 50</b>	preventivní prohlídka	1	280	280
	revize PHP	3	45	135
	revize hydrant	4	180	720
	kontrola požární dveře	2	80	160
	kontrola nouzového osvětlení	1	760	760
<b>Plachého 52</b>	preventivní prohlídka	1	280	280
	revize PHP	3	45	135
	revize hydrant	6	180	1080
	kontrola požární dveře	9	80	720
	kontrola nouzového osvětlení	1	760	760

Rybářská 3	preventivní prohlídka	1	280	280
	revize PHP	2	45	90
	revize hydrant	3	180	540
	kontrola požární dveře	8	80	640
	kontrola požární stěnové uzávěry	2	180	360
Tovární 3	preventivní prohlídka	1	280	280
	revize PHP	4	45	180
Tylova 9	preventivní prohlídka	1	280	280
	revize PHP	3	45	135
Tylova 14	preventivní prohlídka	1	280	280
	revize PHP	2	45	90
Tylova 20	preventivní prohlídka	1	280	280
	revize PHP	3	45	135
	revize hydrant	5	180	900
	kontrola nouzové osvětlení	1	760	760
Tylova 51	preventivní prohlídka	1	280	280
	revize PHP	3	45	135
Tylova 51	preventivní prohlídka	1	280	280
	revize PHP	2	45	90

**Celkem za provedené práce : 72 620 Kč**

**Zpracoval :**  
SEASPOL-servis s.r.o.