

FOTODOKUMENTACE



Obr. 1 – Pohled A: část jižní fasády, pohled na schodišťová okna určená k repasi, v přízemí částečně prosklená dvoukřídlá vrata z průjezdu s kovovou konstrukcí (ozn. 203) určená k výměně




Obr. 2 – Pohled A: část jižní fasády, kde je umístěno sociální zázemí (WC ženy)



Obr. 3 – Pohled A: roh jižního a západního křídla, kde jsou patrné zbytky původních garáží, kde byl v roce 2019 přistavěn osobní venkovní výtah, tři dvojité okna (ozn. 33) z chodby určená k výměně



Obr. 4 – detail profilace dochované kordonové římsy mezi 1. a 2. NP jižní fasády



Obr. 5 a 6 – detailní pohled z exteriéru/interiéru na částečně prosklená dvoukřídlá vrata z průjezdu s kovovou konstrukcí (ozn. 203) určená k výměně



Obr. 7 a 8 – detailní pohled na dvojité schodišťová okna (ozn. 22 a 21) určená k repasi



Obr. 9, 10 a 11 – detailní pohled na dvojité schodišťová okna (ozn. 24, 23 a 20) určená k repasi



Obr. 12 – pohled z interiéru na dvojité schodišťová okna určená k repasi (ozn. 22 a 2x23)

Obr. 13 a 14 – detailní pohled z interiéru na dvojité schodišťová okna (ozn. 22 a 23) určená k repasi



Obr. 15 – pohled z interiéru na dvojité schodišťová okna (ozn. 21 a 2x20) určená k repasi



Obr. 16 – detail dvojitého schodišť. okna (ozn. 21) z interiéru



Obr. 17 –detail dvojitého schodišťového okna (ozn. 20) z interiéru



Obr. 18 –detail profilace okenního rámu vč. poutců na schodišťovém okně (ozn. 22)



Obr. 19 –detail profilace okenního rámu vč. poutců na schodišťovém okně (ozn. 21)



Obr. 20 –detail profilace okenního rámu vč. poutců na schodišťovém okně (ozn. 24)



Obr. 21 – Pohled A: výstup z půdního prostoru ocelovými dveřmi (ozn. 201) na plochou střechu nad schodišťovým prostorem jižní části fasády



Obr. 22 – Pohled A: chybějící omítka na části jižní fasády v úrovni půdního prostoru



Obr. 23 – Pohled B: fasáda západního křídla, pohled na kancelářská dvojitá okna (ozn. 33) určená k výměně, v levé části viditelná kabina osobního výtahu, v přízemí patrné zbytky původních garáží



Obr. 24 – Pohled B: fasáda západního křídla, pohled na dvě suterénní okna (ozn. 25)



Obr. 25 a 26 – dodatečně vytvořený suterénní okenní otvor, který není zakreslen v původní předkládané dokumentaci a stávající okenní otvor (ozn. 25)



Obr. 27 a 28 – detail profilace okenního rámu vč. poutců na kancelářském okně (ozn. 33)



Obr. 29 – detail profilace dochované kordonové římsy mezi 1. a 2. NP západní fasády



Obr. 30 – Pohled C: boční část jižní fasády, pohled na již vyměněná jednoduchá jednokřídlá dřevěná okna (ozn. 15, 16, 17 a 19) na sociálních zázemích (WC ženy), v přízemí patrné zbytky původních garáží



Obr. 31 a 32 – detail profilace dochované kordonové římsy mezi 1. a 2. NP na boční straně jižní fasády



Obr. 33 – Pohled D: fasáda východního křídla, pohled na tři dvojité schodišťová okna (ozn. 13 a 2x14) určená k výměně, v přízemí částečně prosklené dvoukřídlé dřevěné dveře (ozn. 204) určené k výměně, vpravo pohled na již vyměněná jednoduchá jednokřídlá dřevěná okna (ozn. 1) na soc. zázemích (WC muži)



Obr. 34 – Pohled D: fasáda východního křídla, pohled na dvojité kancelářská okna (ozn. 11 a 33) určená k výměně



Obr. 35 – Pohled D: fasáda východního křídla, anglický dvorek se třemi jednoduchými jednokřídlými okny (ozn. 12) v úrovni kamenného soklu, okna určená k výměně



Obr. 36 – detail profilace dochované kordonové římsy mezi 1. a 2. NP východní fasády



Obr. 37 a 38 – detailní pohled z exteriéru/interiéru na částečně prosklené dřevěné dvoukřídlé dveře (ozn. 204) určené k výměně



Obr. 39 a 40 – detailní pohled na dvojité schodišťové okna (ozn. 14 a 13) určená k výměně



Obr. 41 a 42 –detail profilace okenního rámu vč. poutce na schodišťovém okně (ozn. 14)




Obr. 43 a 44 –detail profilace okenního poutce vč. okapnic na okenních křídlech na schodišťovém okně (ozn. 33)



Obr. 45 – detail dvojitého schodišťového okna (ozn. 14) z interiéru




Obr. 46 – detail dvojitého schodišťového okna (ozn. 13) z interiéru



Obr. 47 – Pohled na zkosenou fasádu: roh jižního a východního křídla, pohled na tři nová jednoduchá okna (ozn. 2 a 3), složená ze dvou, resp. ze čtyř kyvných křídel, v přízemí vrata do mycího boxu (ozn. 205) s kovovou konstrukcí a plechovým pláštěm určená k výměně



Obr. 48 a 49 – detailní pohled z exteriéru a interiéru na vrata do mycího boxu (ozn. 205) určená k výměně



Obr. 50 a 51 – pohled do mycího boxu se zazděnými původními okenními otvory



Obr. 52 – pohled na boční fasádu západního křídla sousedící s budovou v ul. Martinská č. 303/9



Obr. 53 - 56 – pohled na pokračující fasádu jižního a východního křídla (vstup na střechu z půdního prostoru)



Obr. 57 a 58 – pohled na zdobené štíty mezi sedlovými střechami hlavního jižního křídla, opravy se týkají neopravených částí směrem do dvora



Obr. 59 – pohled na boční fasádu jižního křídla



Obr. 60 – pohled na boční fasádu východního křídla



Obr. 61 – pohled na střešní krytinu z falcovaného plechu nad hlavním schodištěm



Obr. 62 a 63 – viditelné provizorní opravy střešní krytiny z falcovaného plechu nad hlavním schodištěm




Obr. 64 – pohled do vnitrobloku na nové parkovací stání po odstraněných řadových garážích



Obr. 65 – opěrná zídka s ozn. OZ1




Obr. 66 – chybějící oplechování na opěrné zídce OZ1, které bylo součástí odstraněných garáží




Obr. 67 – opěrná zídka s ozn. OZ2




Obr. 68 až 71 – detaily neupravené opěrné zídky s ozn. OZ2



Obr. 72 – Stěna sousedního objektu vyzděná z pórobetonových tvárníc



Obr. 73 – průjezd budovou (pohled do hlavní ulice na Americké třídě), který zároveň slouží jako hlavní vchod a vstup do budovy



Obr. 74 – průjezd budovou (pohled do vnitřního dvora), který zároveň slouží jako hlavní vchod a vstup do budovy



Obr. 75 až 79 – odlupující se části maleb a omítek



Obr. 80 – navazující část chodby z průjezdu směrem do západního křídla (výmalba se týká části až k prosklené stěně)



Obr. 81 – navazující část chodby z průjezdu směrem do východního křídla (výmalba se týká části až k prosklené stěně)



Obr. 82 až 84 – Hlavní schodišťový prostor (tříramenné schodiště s mezipodestami)



Obr. 85 – Plastický strop se štukatérskou výzdobou nad hlavním schodišťovým prostorem



Obr. 86 a 87 – Hlavní schodišťový prostor (tříramenné schodiště s mezipodestami)



Obr. 88 a 91 – Nesoudržné a zvětralé části omítek a maleb na stěnách a sloupech




Obr. 92 – Stávající vrátnice v místě průjezdu a hlavního schodišťového prostoru



Obr. 93 a 94 – Boční pohledy na stávající vrátnici



Obr. 95 – interiér stávající vrátnice



Obr. 96 a 97 – sklad



Obr. 98 a 99 – stará spisovna s hlavním uzávěrem vody




Obr. 100 a 101 – volný nevyužitý prostor



Obr. 102 a 103 – vstup do suterénních prostor





Obr. 104 a 105 – sklad



Obr. 106 a 107 – chodba



Obr. 108 a 109 – dílna



Obr. 110 a 113 – výměňková stanice



Obr. 114 a 115 – chodba




Obr. 116 a 117 – chodba



Obr. 118 – sklad 1



Obr. 119 – sklad 2



Obr 120 až 123 – stávající vnitřní osvětlení v kancelářích a na chodbách