

# Technická specifikace a požadavky na rekonstrukci podlahy ve Sportovní hale Ostrava

## Rekonstrukce podlahy (palubovky) velké tělocvičny ve Sportovní hale Ostrava

Stávající palubovka (parkety) byla položena v roce 2001 a v roce 2011 proběhlo její přebroušení s následným lakováním. Vzhledem k enormnímu používání a hlavně čištění nese plocha známky poškození a je nutná její opětovná rekonstrukce či repase. Defekty stávající palubovky jsou patrné z fotografií v příloze č. 1.

## Technické parametry podlahy ve velké tělocvičně Sportovní haly:

Jedná se o podlahu na dřevěném roštu, jejíž nášlapnou vrstvu tvoří dubová parketa. Po okrajích je podlaha olištována dřevěnými lištami nebo přechodovými hliníkovými lištami.

### základní rozměry palubovky:

šířka: 24,9m

délka: 45,9m

plocha: 1 143m<sup>2</sup>

### výklenek u horolezců:

šířka: 6,5m

délka: 5,9m

plocha: 38m<sup>2</sup>

-----  
celkem 1 181m<sup>2</sup>

## Specifikace sportů ve sportovní hale :

volejbal (extraliga mužů , VK Ostrava - denní tréninky, zápasy)

házená (Interliga žen , DHC Sokol Poruba, TJ Sokol Poruba - denní tréninky, zápasy)

futsal (tréninky a zápasy mužů ve futsale)

florbal (tréninky a zápasy mužů ve florbale)

### Technické požadavky zadavatele na provedení zakázky:

- Demontáž obvodových lišt
- Celkové vybroušení stávajícího povrchu na čisté dřevo se střídáním zrnitosti
- Celoplošné vytmelení s následným vybroušením
- Lakování minimálně ve třech vrstvách protiskluzovými laky
- Barvení hracích ploch, brankovišť , dle stávajícího stavu
- Logo Sareza – 2x - dle předlohy
- Lajnování hřišť - volejbal, házená, florbal + 2 tréninková hřiště volejbal viz. specifikace sportů
- Renovace a montáž stávajících plochých lišt okolo zdí
- Dodání platných certifikátů, návodu na údržbu
- Odvoz a uložení odpadů

### **Fotodokumentace:**





