

KONTROLNÍ ZÁPIS č. 074/2018

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)
smlouvy č. 165110270
dle Požadavkového listu č. KZ074/2018

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	1837	
Typ vojenské techniky	LRD 130TD4 KAJMAN VPZ	023 51-76
VIN	SALLDKHT89A781028	

3. Způsob provedení kontroly: kontrola vozu

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.074

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.074

6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.074			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.074			
Kooperace:	SVOS			
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				625718,70

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílejšího plnění: 230 pracovních dní od podepsání nabídky objednatelem

V Praze

dne: 25.1.2019

Za poskytovatele:

Marek


Veselý

Digitálně podepsán
Marek Veselý
Datum: 2019.01.25
1:25:16.0799

Marek Veselý – technik servisu
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

V ATINÉ AYLEGIANI

dně 1-02-2019 Za odběratele:



Výzva k podání nabídky na poskytování služby
POŽADAVKOVÝ LIST č. 74/2018
 vystavený podle smlouvy č. 165110270

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10	
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVORÁČEK , ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO		Jehož jménem jedná: Robert Hnátek Kontaktní osoba: Robert Hnátek Telefon: Fax: E-mail:	
Kontaktní osoba: Telefon: Fax: E-mail:		Uživatel techniky: 183700 Dílozace techniky: Chrudim pplk. Mgr. Róbert Dzial <i>velitel útvaru</i> <i>hodnost, titul, jméno, příjmení</i>	
Typ/modifikace techniky:	LRD130TD4 MA4 KAJMAN VIN: SALLDKHT89A781028	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) <i>hodnost, titul, jméno, příjmení - telefon:</i>	
Evidenční číslo:	023-51-76	Rok výroby: 2009	
SOJ ano/ne; rozsah	NE	Název služby (popis závady): BO – vozidlo po DN ohnutá a vytržená výztuha na pravé přední straně; promáčklý pravý přední a zadní blatník; prasklý hrubý filtr vzduchu; promáčklá přístrojová deska před spolujezdcem; ohlý boční ochranný rám na celé pravé straně; nutná kontrola geometrie řízení. Dokumentace k odstranění závady: Dokumentace výrobce (topix.landrover) Požadovaný termín/doba/ poskytování služby: Bez požadavku - dle možnosti opravy	
Zástupce objednatel (ZVT): Číslo telefonu:			
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:: <i>Beri na vědomí</i> Číslo telefonu:		 <i>hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis</i>	
Objednatel: V Praze dne: - 9. 10. 2018			