

JESLOVÁ A AZYLOVÁ ZAŘÍZENÍ České Budějovice

příspěvková organizace
E.Pittera 256/3,
370 01 České Budějovice

Věc: Kontrola funkčnosti ležatého rozvodu SV, TUV a cirkulace.

Na základě Vaší žádosti provedla naše společnost kontrolu technického stavu ležatých rozvodů studené vody, teplé užitkové vody a cirkulace ve Vašem zařízení „AZYLOVÝ DŮM FILIA, Nerudova 809/7 České Budějovice“ s následujícím výsledkem.

Ležaté rozvody SV, TUV a cirkulace jsou provedeny v pozinkovaném potrubí. Prohlídkou bylo zjištěno, že ležaté rozvody SV, TUV a cirkulace jsou v havarijním stavu.


Ležaté rozvody jsou zkorodované a na několika místech je patrné prosakování. Na ležatých rozvodech jsou namontovány již nefunkční armatury.

Na základě zjištěného stavu doporučujeme výměnu ležatých rozvodů v co nejkratší době, aby nedošlo ke škodám při případném prasknutí potrubí ležatých rozvodů.

V Českých Budějovicích 7. 2. 2019

AZ - ENERGIE s.r.o.

Jabloňová 2677/36 ①
370 06 České Budějovice
IČ 260 79 551 DIČ CZ26079551



Sedlický Petr – jednatel společnosti