

# Záznam o technickém stavu vozu, příloha ke smlouvě č. 100228

## I. Základní informace o vozidle:

- a) značka, model: SKODA OCTAVIA  
b) číslo karosérie: MODRA  
c) SPZ/RZ: JAV 4634  
d) barva: [redacted]

## II. Vozová dokumentace:



- a) servisní knížka: ano  ne  servisní prohlídky úplné: ano  ne   
b) návod k obsluze: ano  ne

## III. Historie vozidla:

- a) počet předchozích majitelů: 1  
b) země původu: ČR  
c) stav tachometru: 20 579

## IV. Informace o karoserii:

- a) karoserie původní: ano  ne   
b) karoserie poškozená: ano  ne , rozsah poškození:  
c) karoserie po opravě: ano  ne , rozsah opravy:  
d) lak poškozený: ano  ne , rozsah poškození:  
e) lak po opravě: ano  ne , rozsah opravy:



tloušťka laku  
OK

## V. Informace o motoru:

- a) druh paliva: benzín  nafta  průměrná spotřeba l/100km: 6  
b) motor původní: ano  ne  př. rok výměny: ..... / při stavu km: .....  
c) opravy motoru většího rozsahu: ano  ne  př. rozsah opravy: .....  
d) vyšší spotřeba oleje: ano  ne

## VI. Provozní náplně:

- a) motorový olej druh: DLE servis. m.  
b) chladící kapalina druh: .....  
poslední výměna: DLE servis. m. stav OK: ano  ne   
poslední výměna: ..... stav OK: ano  ne

# Záznam o technickém stavu vozu, příloha ke smlouvě č. 100228

c) brzdová kapalina: druh: SLIC SERV. OIL poslední výměna: SLIC SERV. OIL stav OK: ano  ne   
d) převodový olej: druh: 4 poslední výměna: 11 stav OK: ano  ne

## VII. Podvozek a hnací ústrojí:

brzdy stav opotřebení v %: 20%  
tlumiče odpovídá stáří a km: ano  / ne , popis poškození: .....  
pružiny, pérování odpovídá stáří a km: ano  / ne , popis poškození: .....  
hnací hřídele odpovídá stáří a km: ano  / ne , popis poškození: .....  
přední náprava odpovídá stáří a km: ano  / ne , popis poškození: .....  
ložiska odpovídá stáří a km: ano  / ne , popis poškození: .....  
zadní náprava odpovídá stáří a km: ano  / ne , popis poškození: .....  
převodovka odpovídá stáří a km: ano  / ne , popis poškození: .....  
spojka odpovídá stáří a km: ano  / ne , popis poškození: .....  
výfuková soustava odpovídá stáří a km: ano  / ne , popis poškození: .....  
řízení odpovídá stáří a km: ano  / ne , popis poškození: .....

Kontrola pneu:  
Průměr pneu:  mm  mm  
.....  
Šířka pneu:  mm  mm  
.....  
Sazba pneu: .....

## VIII. Stav ostatních částí vozidla:

zasklení: v pořádku: ano  / ne , popis poškození: .....  
osvětlení: v pořádku: ano  / ne , popis poškození: .....  
čalounění: odpovídá stáří a km: ano  / ne , popis poškození: .....  
zámky: v pořádku: ano  / ne , popis poškození: .....  
akumulátor: odpovídá stáří a km: ano  / ne , popis poškození: .....  
startér: odpovídá stáří a km: ano  / ne , popis poškození: .....  
alternátor: odpovídá stáří a km: ano  / ne , popis poškození: .....  
posilovač řízení: odpovídá stáří a km: ano  / ne , popis poškození: .....

## X. Poznámka

Údaje o průměrné spotřebě paliva, druhu motorového oleje a průměrné spotřebě motorového oleje jsou zaznamenány podle informací prodávajícího bez možnosti ověření zprostředkovatelskou organizací. Uvedený stav kilometrů na tachometru nelze paušálně ztotožňovat se skutečně ujetým počtem kilometrů. Vzhledem k době provozu a najetým kilometrům nutno počítat s eventuální prošlou životností jednotlivých částí, jejich výměnou, celkovou revizí či opravou, a je pravděpodobná koróze na nepřístupných místech a pod ochranným nátěrem. S ohledem na skutečnost, že předmětem prodeje jsou vozidla použitá, zaniknou práva z odpovědnosti za vady prodaného vozidla, nebyla-li uplatněna do 6 měsíců od dne převzetí vozidla kupujícími. Kupující s takto stanovenou záruční lhůtou, vyznačenou na dokladu o prodeji vozidla souhlasí.

**Prohlášení prodávajícího:** Potvrzuji správnost shora uvedených údajů a prohlašuji, že jsem neobjevil žádné poškození a zásahy do technického stavu, které by měly vliv na technický stav vozidla a tím i na jeho bezpečnost.

Datum: 10. 4. 2019

Podpis prodávajícího:

Kontrolu technického stavu provedl:

