


## Technická specifikace

**Název projektu (stavby):**

**Silnice III/24017 Havárie zemního tělesa komunikace ulice Ke Hřbitovu v Kralupech nad Vltavou – Geodetický monitoring – 5. etapa měření**

**Staničení:** III/24017, km cca 5,750



### **Popis akce:**

Předmětem veřejné zakázky je geodetický monitoring na úseku silnice III/24017, ul. Ke Hřbitovu v Kralupech nad Vltavou, kde došlo k havárii zemního tělesa, vyplývající z návrhu okamžitých opatření (Posouzení stávajícího stavu).

### **Zakázka obsahuje:**

- 5. etapa sledování viz cenová nabídka (16 x měření)

### **Termíny plnění:**

- dle potřeby, předpoklad měření 1 x týdně

**Kontakty:**

Lenka Chmelová, vedoucí TSÚ - oblast Mnichovo Hradiště  
tel. 736 623 720, e-mail: [lenka.chmelova@ksus.cz](mailto:lenka.chmelova@ksus.cz)

Karel Sulek, silniční technik – dozor a ochrana silniční sítě  
tel: 602 739 774, e-mail: [karel.sulek@ksus.cz](mailto:karel.sulek@ksus.cz)

Vladimír Krejča, vedoucí provozu - oblast Mnichovo Hradiště  
tel. 602 489 625, e-mail: [vladimir.krejca@ksus.cz](mailto:vladimir.krejca@ksus.cz)

Michal Novák, provozní cestmistr  
tel. 736 623 735, e-mail: [michal.novak@ksus.cz](mailto:michal.novak@ksus.cz)

**Fotodokumentace:**

