


ZÁPIS O ZJIŠTĚNÍ DALŠÍCH ÚKONŮ

k Výzvě k provedení běžné opravy č. 165420182

	Typ vozidla:	RZ vozidla:	Číslo Požadavkového listu ke kterému se zjištění vztahuje:
	Překladač STEELBRO T-815	025-31-54	PL č. 11/2016
Popis provedených zkoušek a testů	Provádění prací na základě požadavkového listu č. 11/2016		
Popis vlastního kontrolního zjištění a návrh na odstranění závady	Bylo zjištěno poškození pístnice ramene HC-38007, pístnice je promáčklá a nejde posunovat píst. Navrhujeme pístnici rozebrat a provést opravu hydraulického válce, opravu poškozeného pístu a kompletní přetěsnění pístnice, provedení povrchové úpravy.		
Počet hodin na zjištění rozsahu poruchy (závady)	Zjištěno v průběhu prací podle PL č. 11/2016	Počet hodin stanovený na provedení dalších úkonů	64
Přehled a ceny potřebného materiálu	<i>Těsnění hydraulického válce, montážní lepidlo, hydraulický olej, základní barva, krycí vrchní barva</i>		10 000,00
Přehled a ceny potřebných kooperací	<i>Přehled Rozklad cen jako přílohu na samostatném listu</i>		31 966,00
Přehled a ceny dalších úkonů	<i>Není</i>		0,00
Návrh termínu zahájení díla	30.11.2016	Návrh termínu ukončení díla	9.12.2016
Konečná cena v součtu všech uvedených nákladů za provedení dalších úkonů uvedená v Kč bez DPH	64 366,00	Konečná cena v součtu všech uvedených nákladů za provedení dalších úkonů uvedená v Kč s DPH	77 882,86
Technická dokumentace zhotovitele	<i>Montážní deník MD 1383-11-2016</i>		
Podpis odpovědné osoby zhotovitele a razítko	<i>Datum 29.11.2016</i>		<i>Ing. Dušan Vaněk razítko u podpisu</i>

MO - SWA
 2016.11.09 - 9.12.2016

Vyjádření ZOVT	<p>S provedením dalších úkonů v plném rozsahu souhlasím (nesouhlasím).</p> <p>Požadují odborný dozor nad jakostí – konečnou kontrolu Požadují konečnou kontrolu Nepožadují</p> <p>29. 11. 2016 Datum Kpt. SALDAG Voj. titul, příjmení a jméno Razítko</p>
Vyjádření ZSOJ k provedení SOJ	<p>SOJ - konečná kontrola</p> <p>Telefon: 601 585 201 30. 11. 2016 Ing. Valšák Miroslav Razítko</p>

Zhotovitel zahájí provedení díla po písemném potvrzení Zápisu o zjištění dalších úkonů a ukončí do 10 dnů po písemném potvrzení tohoto zápisu.

V Praze dne 27. prosince 2016

V Praze dne 1. prosince 2016

Statutární zástupce
STV GROUP a.s.
Ing. Bohumír POSPÍŠIL



Podpis a razítko zhotovitele

Ředitelka
odboru logistiky, zabezpečení a podpory
sekce vyzbrojování MO
JUDr. Pavlína ČERNÁ

Podpis a razítko objednatele

MINISTERSTVO OBRANY
SEKCE VYBROJOVÁNÍ A AKVIZIC -13-

Cenová kalkulace dalších úkonů na základě PL č. 11/2016

Úplný název techniky	8280 Prostějov
Překladač STEELBRO T-815	025-31-54

Popis jednotlivého úkonu provedení opravy	Cena náhradního dílu (materiálu) bez DPH	Počet kusů	Cena materiálu	Počet hodin	Cena práce	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
Demontáž válce			0,00	6	2 100,00	2 100,00	2 541,00
Rozebrání válce			0,00	28	9 800,00	9 800,00	11 858,00
Montáž válce s přetěsněním	8 800,00	1	8 800,00	18	6 300,00	15 100,00	18 271,00
Tlaková tkouška 20 Mpa			0,00	4	1 400,00	1 400,00	1 694,00
Povrchová úprava	1 200,00	1	1 200,00	8	2 800,00	4 000,00	4 840,00
Kooperace						31 966,00	38 678,86
CELKEM			10 000,00	64		64 366,00	77 882,86

V Poličce dne: 29. 11. 2016

Razítko a podpis



STV STV GROUP s.r.o.
Sihelčická Pošta
Číslo: 156
Balky 1145
372 01 Polička