

**Objednávka č. O-0060/MJT/2019****Středočeský kraj****Odběratel:**

Středočeský kraj  
Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
číslo účtu: 4440009090/6000  
IČ 70891095  
DIČ CZ70891095

**Dodavatel:**

Karel Trnka  
Pod Hájem 173  
262 12 Obořiště

IČ 49840771  
Není plátce DPH

**Datum:** 05.06.2019

Objednáváme u Vás:

**Předmět objednávky****Množství    Jednotka    Cena s DPH**

Oprava topné soustavy v objektu na adrese Dolní Maxov,  
č. ev. 716

**96.800 Kč****Specifikace prací:**

Provést opravu topného systému objektu Středočeského kraje na adrese Dolní Maxov č. ev. 716, Josefův Důl, výměnou litinových žebrových radiátorů nebo jejich částí vč. opravy či výměny všech dalších možných poškozených částí topného systému. Zároveň provést zkoušky topné soustavy za účelem zjištění její funkčnosti a těsnosti a zpracovat následnou revizní zprávu o stavu a provozuschopnosti topné soustavy dle platné legislativy. Zkouškami zjištěné závady, které nejsou zaznamenány na níže uvedeném seznamu, budou řešeny na základě dalšího jednání mezi objednatelem a dodavatelem, a případná revizní zpráva o funkčnosti topného systému bude vystavena až po odstranění těchto dodatečných závad.

Seznam zjištěných závad:

## 1. NP:

- 2x radiátor 14 žeber, prasklý,
- radiátor 12 žeber, prasklý,
- 2x radiátor 14 žeber, prosakující napojení na přívod topného média,
- radiátor 18 žeber, prosakující napojení na přívod topného média,
- radiátor 15 žeber, prosakující napojení na přívod topného média,
- na hl. uzávěru vody prasklý filtr, 2x prasklý ventil.

## 2. NP:

- radiátor 8 žeber, prasklý,
- radiátor 13 žeber, prasklý,
- radiátor 24 žeber, prasklý,

- 2x radiátor 19 žeber, prasklý,
- radiátor 15 žeber, prosakující napojení na přívod topného média,
- radiátor 23 žeber, prosakující napojení na přívod topného média.

Oprava topné soustavy může být provedena repasovanými díly nebo zmenšením stávajících radiátorů o prasklá žebra nebo dodatečně zjištěná poškozená žebra (zmenšený radiátor musí dosahovat alespoň 70 % původní velikosti). U prasklých radiátorů bylo zpravidla zjištěno do dvou prasklých žeber a poškozené mezižební těsnění.

**Celková cena dodávky bez DPH 96.800 Kč**

**Celková cena dodávky včetně DPH 96.800 Kč**

**Místo dodání:** Dolní Maxov, č. ev. 716

**Termín dodání:** 45 kalendářních dní od akceptace objednávky

Objednávka musí být akceptována do 7 kalendářních dnů od jejího doručení dodavateli, které bude provedeno osobně nebo poštou nebo datovou schránkou nebo emailem. Nebude-li objednávka akceptována v daném limitu, může být ke splnění této objednávky vyzván jiný dodavatel.

Součástí předávacího protokolu je vyhotovení fotodokumentace stavu před provedením a po provedení výše uvedených prací s tím, že tato fotodokumentace bude nedílnou součástí předávacího protokolu plnění dané objednávky.

Sankce při nedodržení termínu splnění objednávky je stanovena ve výši 0,2 % z hodnoty objednávky včetně DPH za každý započatý den prodlení.

Délka záruční doby za jakost dodávky: 2 roky

Při fakturaci uvádějte číslo naší objednávky. Faktury bez tohoto označení Vám budou vráceny k doplnění. Na faktuře musí být uvedeno číslo naší objednávky, soupis provedených prací a použitého materiálu. Splatnost Vámi vystavené faktury musí být nejméně 14 kalendářních dnů.



*MVDr. Josef Řihák  
radní pro oblast majetku a ICT*

Potvrzení objednávky dodavatelem:

Výše uvedenou objednávku akceptujeme.

Datum 10 -06- 2019

**TRNKA KAREL**  
SKÉ PRÁCE  
40771  
5 569 555  
.....NEJSEM PLÁTCE DPH.....

*Jméno, příjmení, funkce, podpis  
razítko dodavatele*